关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.国产AI边缘开发板套件（普配）（型号：Aipro 8T），生产厂为 深圳市迅龙软件有限公司 ，厂址为 深圳市宝安区西乡街道劳动社区名优采购中心B座2区2层219号 。国产AI边缘开发板套件（普配）（型号：Aipro 8T）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。国产AI边缘开发板套件（普配）（型号：Aipro 8T）的（关键组件）在中国境内生产。国产AI边缘开发板套件（普配）（型号：Aipro 8T）的（关键工序）在中国境内完成。

2.国产AI边缘开发板套件（高配）（型号：Aipro 20T），生产厂为 深圳市迅龙软件有限公司 ，厂址为 深圳市宝安区西乡街道劳动社区名优采购中心B座2区2层219号 。国产AI边缘开发板套件（高配）（型号：Aipro 20T）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。国产AI边缘开发板套件（高配）（型号：Aipro 20T）的（关键组件）在中国境内生产。国产AI边缘开发板套件（高配）（型号：Aipro 20T）的（关键工序）在中国境内完成。

3.FPGA开发板套件（型号：AC820-X7Z20），生产厂为 武汉芯路恒科技有限公司 ，厂址为 湖北省武汉市东湖新技术开发区民族大道331号福成科技园1号楼6018 。FPGA开发板套件（型号：AC820-X7Z20）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。FPGA开发板套件（型号：AC820-X7Z20）的（关键组件）在中国境内生产。FPGA开发板套件（型号：AC820-X7Z20）的（关键工序）在中国境内完成。

4.AI开发板扩展套件（型号：AI pro），生产厂为 深圳市迅龙软件有限公司 ，厂址为 深圳市宝安区西乡街道劳动社区名优采购中心B座2区2层219号 。AI开发板扩展套件（型号：AI pro）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。AI开发板扩展套件（型号：AI pro）的（关键组件）在中国境内生产。AI开发板扩展套件（型号：AI pro）的（关键工序）在中国境内完成。

5.边缘AI智能开发板（型号：ELF2），生产厂为 保定飞凌嵌入式技术有限公司 ，厂址为 保定市向阳北大街2699号研发楼3 。边缘AI智能开发板（型号：

ELF2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。边缘AI智能开发板（型号：ELF2）的（关键组件）在中国境内生产。边缘AI智能开发板（型号：ELF2）的（关键工序）在中国境内完成。

6.国产FPGA开发板（型号：J280），生产厂为 武汉易思达科技有限公司 ，厂址为 武汉东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园一期B4栋8楼 。国产FPGA开发板（型号：J280）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。国产FPGA开发板（型号：J280）的（关键组件）在中国境内生产。国产FPGA开发板（型号：J280）的（关键工序）在中国境内完成。

7.嵌入式开发板（型号：ELF-RK3506），生产厂为 保定飞凌嵌入式技术有限公司 ，厂址为 保定市向阳北大街2699号研发楼3 。嵌入式开发板（型号：ELF-RK3506）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。嵌入式开发板（型号：ELF-RK3506）的（关键组件）在中国境内生产。嵌入式开发板（型号：ELF-RK3506）的（关键工序）在中国境内完成。

8.高性能RFID读写器（含天线配件）（型号：FX9600），生产厂为 深圳市港龙湾网络科技有限公司 ，厂址为 深圳市龙华区福城街道新和社区观澜大道54-6号K栋101 。高性能RFID读写器（含天线配件）（型号：FX9600）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。高性能RFID读写器（含天线配件）（型号：FX9600）的（关键组件）在中国境内生产。高性能RFID读写器（含天线配件）（型号：FX9600）的（关键工序）在中国境内完成。

9.高性能算力开发板（型号：OrangePi 5 Max），生产厂为 深圳市迅龙软件有限公司 ，厂址为 深圳市宝安区西乡街道劳动社区名优采购中心B座2区2层219号 。高性能算力开发板（型号：OrangePi 5 Max）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。高性能算力开发板（型号：OrangePi 5 Max）的（关键组件）在中国境内生产。高性能算力开发板（型号：OrangePi 5 Max）的（关键工序）在中国境内完成。

10.嵌入式开发板套件（型号：探索者STM32F407ZGT6），生产厂为 广州市星翼电子科技有限公司 ，厂址为 广州市白云区广州民营科技园科泰一路3号煜东科技园2号楼四层、十六层 。嵌入式开发板套件（型号：探索者STM32F407ZGT6）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。嵌入式开发板套件（型

号：探索者STM32F407ZGT6）的（关键组件）在中国境内生产。嵌入式开发板套件（型号：探索者STM32F407ZGT6）的（关键工序）在中国境内完成。

11.示波器（型号：SDS1204X_EDU），生产厂为 深圳市鼎阳科技股份有限公司 ，厂址为 深圳市宝安区新安街道兴东社区68区安通达工业厂区5栋办公楼1层-4层、4栋厂房3层-4层 。示波器（型号：SDS1204X_EDU）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。示波器（型号：SDS1204X_EDU）的（关键组件）在中国境内生产。示波器（型号：SDS1204X_EDU）的（关键工序）在中国境内完成。

12.万用表（型号：SDM3065X），生产厂为 深圳市鼎阳科技股份有限公司 ，厂址为 深圳市宝安区新安街道兴东社区68区安通达工业厂区5栋办公楼1层-4层、4栋厂房3层-4层 。万用表（型号：SDM3065X）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。万用表（型号：SDM3065X）的（关键组件）在中国境内生产。万用表（型号：SDM3065X）的（关键工序）在中国境内完成。

13.直流电源（型号：SPD3303X-E），生产厂为 深圳市鼎阳科技股份有限公司 ，厂址为 深圳市宝安区新安街道兴东社区68区安通达工业厂区5栋办公楼1层-4层、4栋厂房3层-4层 。直流电源（型号：SPD3303X-E）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。直流电源（型号：SPD3303X-E）的（关键组件）在中国境内生产。直流电源（型号：SPD3303X-E）的（关键工序）在中国境内完成。

14.信号发生器（型号：SDG2122X），生产厂为 深圳市鼎阳科技股份有限公司 ，厂址为 深圳市宝安区新安街道兴东社区68区安通达工业厂区5栋办公楼1层-4层、4栋厂房3层-4层 。信号发生器（型号：SDG2122X）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。信号发生器（型号：SDG2122X）的（关键组件）在中国境内生产。信号发生器（型号：SDG2122X）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：西安中晶电子有限公司

日期：2026年10月16日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

2026-10-15 11:04:16
西安中晶电子有限公司 2026-10-15 11:04:16