

九、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （石英砂过滤器、SCF2000），生产厂为（广州泳仕利泳池设备有限公司），厂址为（广州市白云区江高镇中八神石路130号2栋-02）。（石英砂过滤器、SCF2000）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（石英砂过滤器、SCF2000）的（关键组件）在中国境内生产。（石英砂过滤器、SCF2000）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （循环水泵、FUP1500），生产厂为（广州泳仕利泳池设备有限公司），厂址为（广州市白云区江高镇中八神石路130号2栋-02）。（循环水泵、FUP1500）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（循环水泵、FUP1500）的（关键组件）在中国境内生产。（循环水泵、FUP1500）的（关键工序）在中国境内完成。

3. （均衡水箱、定制），生产厂为（陕西联众供水设备有限公司），厂址为（陕西省西安市高陵区西安丝路融豪科技创业创新产业园（三期）第9座01号）。（均衡水箱、定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（均衡水箱、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（均衡水箱、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

4. （空气源热泵、KFXRS-240IIB/A），生产厂为（江苏天舒电器有限公司），厂址为（南通市经济技术开发区通和路20号）。（空气源热泵、KFXRS-240IIB/A）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（空气源热泵、KFXRS-240IIB/A）的（关键组件）在中国

境内生产。（空气源热泵、KEXRS-240IIB/A）的（关键工序）在中国境内完成。

5. （水质检测仪、250），生产厂为（广州泳仕利泳池设备有限公司），厂址为（广州市白云区江高镇中八神石路 130 号 2 栋-02）。（水质检测仪、250）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（水质检测仪、250）的（关键组件）在中国境内生产。（水质检测仪、250）的（关键工序）在中国境内完成。

6. （投药装置、FYT-01），生产厂为（广州泳仕利泳池设备有限公司），厂址为（广州市白云区江高镇中八神石路 130 号 2 栋-02）。（投药装置、FYT-01）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（投药装置、FYT-01）的（关键组件）在中国境内生产。（投药装置、FYT-01）的（关键工序）在中国境内完成。

7. （臭氧发生器、OZ-180G），生产厂为（广州泳仕利泳池设备有限公司），厂址为（广州市白云区江高镇中八神石路 130 号 2 栋-02）。（臭氧发生器、OZ-180G）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（臭氧发生器、OZ-180G）的（关键组件）在中国境内生产。（臭氧发生器、OZ-180G）的（关键工序）在中国境内完成。

8. （臭氧混合罐、SFF1825），生产厂为（广州泳仕利泳池设备有限公司），厂址为（广州市白云区江高镇中八神石路 130 号 2 栋-02）。（臭氧混合罐、SFF1825）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（臭氧混合罐、SFF1825）的（关键组件）在中国境内生产。（臭氧混合罐、SFF1825）的（关键工序）在中国境内完成。

9. （臭氧增压泵、DW16-30），生产厂为（广州泳仕利泳池设备有限公司），厂址为（广州市白云区江高镇中八神石路 130 号 2 栋-02）。（臭氧增压泵、DW16-30）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$

(规定比例)。(臭氧增压泵、DW16-30)的(关键组件)在中国境内生产。(臭氧增压泵、DW16-30)的(关键工序)在中国境内完成。

10. (尾气毁灭器、200)的生产厂为(广州泳仕利泳池设备有限公司),厂址为(广州市白云区江高镇中八神石路 130 号 2 栋-02)。(尾气毁灭器、200)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(尾气毁灭器、200)的(关键组件)在中国境内生产。(尾气毁灭器、200)的(关键工序)在中国境内完成。

11. (潜污泵、65WQ25-15-2.2S),生产厂为(浙江神农泵业股份有限公司),厂址为(浙江省台州市温岭市大溪镇注塑园区(台州市丰利莱塑胶有限公司一、二楼))。(潜污泵、65WQ25-15-2.2S)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(潜污泵、65WQ25-15-2.2S)的(关键组件)在中国境内生产。(潜污泵、65WQ25-15-2.2S)的(关键工序)在中国境内完成。

12. (集水坑控制柜、定制),生产厂为(浙江神农泵业股份有限公司),厂址为(浙江省台州市温岭市大溪镇注塑园区(台州市丰利莱塑胶有限公司一、二楼))。(集水坑控制柜、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(集水坑控制柜、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(集水坑控制柜、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

13. (恒温控制柜、定制),生产厂为(江苏天舒电器有限公司),厂址为(南通市经济技术开发区通和路 20 号)。(恒温控制柜、定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(恒温控制柜、定制)的(关键组件)在中国境内生产。(恒温控制柜、定制)的(关键工序)在中国境内完成。

14. (水处理控制柜、定制),生产厂为(广州泳仕利泳池设备

有限公司)，厂址为（广州市白云区江高镇中八神石路 130 号 2 栋-02）。（水处理控制柜、定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（水处理控制柜、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（水处理控制柜、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

15. （紫外线杀菌仪、RTZ100-2-1），生产厂为（广州泳仕利泳池设备有限公司），厂址为（广州市白云区江高镇中八神石路 130 号 2 栋-02）。（紫外线杀菌仪、RTZ100-2-1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（紫外线杀菌仪、RTZ100-2-1）的（关键组件）在中国境内生产。（紫外线杀菌仪、RTZ100-2-1）的（关键工序）在中国境内完成。

16. （杀菌仪控制柜、定制），生产厂为（广州泳仕利泳池设备有限公司），厂址为（广州市白云区江高镇中八神石路 130 号 2 栋-02）。（杀菌仪控制柜、定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（杀菌仪控制柜、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（杀菌仪控制柜、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

17. （扶梯、SF315 SF415 SF515），生产厂为（广州泳仕利泳池设备有限公司），厂址为（广州市白云区江高镇中八神石路 130 号 2 栋-02）。（扶梯、SF315 SF415 SF515）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（扶梯、SF315 SF415 SF515）的（关键组件）在中国境内生产。（扶梯、SF315 SF415 SF515）的（关键工序）在中国境内完成。

18. （成品出发台、693118），生产厂为（广州泳仕利泳池设备有限公司），厂址为（广州市白云区江高镇中八神石路 130 号 2 栋-02）。（成品出发台、693118）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（成品出发台、693118）的（关键组件）在中国境内生产。

（成品出发台、693118）的（关键工序）在中国境内完成。

19. （泳道线、693127），生产厂为（广州泳仕利泳池设备有限公司），厂址为（广州市白云区江高镇中八神石路 130 号 2 栋-02）。
（泳道线、693127）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。
（泳道线、693127）的（关键组件）在中国境内生产。（泳道线、693127）的（关键工序）在中国境内完成。

20. （淋浴热水水箱、定制），生产厂为（陕西联众供水设备有限公司），厂址为（陕西省西安市高陵区西安丝路融豪科技创新产业园（三期）第 9 座 01 号）。
（淋浴热水水箱、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。
（淋浴热水水箱、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（淋浴热水水箱、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

21. （空气源热泵、KFXRS-80IIBP/A），生产厂为（江苏天舒电器有限公司），厂址为（南通市经济技术开发区通和路 20 号）。
（空气源热泵、KFXRS-80IIBP/A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。
（空气源热泵、KFXRS-80IIBP/A）的（关键组件）在中国境内生产。（空气源热泵、KFXRS-80IIBP/A）的（关键工序）在中国境内完成。

22. （循环加热泵、IRG50-125IA-2.2），生产厂为（浙江惠京泵业有限公司），厂址为（浙江省台州市温岭市泽国镇笪头村五区 16 号三楼（自主申报））。
（循环加热泵、IRG50-125IA-2.2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。
（循环加热泵、IRG50-125IA-2.2）的（关键组件）在中国境内生产。（循环加热泵、IRG50-125IA-2.2）的（关键工序）在中国境内完成。

23. （供水泵、IRG50-200IB-5.5），生产厂为（浙江惠京泵业有

限公司)，厂址为（浙江省台州市温岭市泽国镇箬头村五区 16 号三楼（自主申报））。（供水泵、IRG50-200IB-5.5）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（供水泵、IRG50-200IB-5.5）的（关键组件）在中国境内生产。（供水泵、IRG50-200IB-5.5）的（关键工序）在中国境内完成。

24. （智能阻垢机、DN65），生产厂为（广州泳仕利泳池设备有限公司），厂址为（广州市白云区江高镇中八神石路 130 号 2 栋-02）。（智能阻垢机、DN65）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（智能阻垢机、DN65）的（关键组件）在中国境内生产。（智能阻垢机、DN65）的（关键工序）在中国境内完成。

25. （淋浴热水控制柜、定制），生产厂为（江苏天舒电器有限公司），厂址为（南通市经济技术开发区通和路 20 号）。（淋浴热水控制柜、定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（淋浴热水控制柜、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（淋浴热水控制柜、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

26. （安装附件），生产厂为（陕西新奥运动器材有限公司），厂址为（陕西省西安市碑林区长安北路 14 号奥林匹克大厦 8F）。（安装附件）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（安装附件）的（关键组件）在中国境内生产。（安装附件）的（关键工序）在中国境内完成。

27. （泳池循环管道、DE200），生产厂为（华亚芜湖塑胶有限公司），厂址为（中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区港湾路 48 号）。（泳池循环管道、DE200）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（泳池循环管道、DE200）的（关键组件）在中国境内生产。（泳池循环管道、DE200）的（关键工序）在中国境内完成。

28. (泳池循环管道、DE160)，生产厂为(华亚芜湖塑胶有限公司)，厂址为(中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区港湾路48号)。
(泳池循环管道、DE160)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(泳池循环管道、DE160)的(关键组件)在中国境内生产。
(泳池循环管道、DE160)的(关键工序)在中国境内完成。

29. (泳池循环管道、DE110)，生产厂为(华亚芜湖塑胶有限公司)，厂址为(中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区港湾路48号)。
(泳池循环管道、DE110)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(泳池循环管道、DE110)的(关键组件)在中国境内生产。
(泳池循环管道、DE110)的(关键工序)在中国境内完成。

30. (泳池循环管道、DE90)，生产厂为(华亚芜湖塑胶有限公司)，厂址为(中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区港湾路48号)。
(泳池循环管道、DE90)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(泳池循环管道、DE90)的(关键组件)在中国境内生产。(泳池循环管道、DE90)的(关键工序)在中国境内完成。

31. (泳池循环管道、DE75)，生产厂为(华亚芜湖塑胶有限公司)，厂址为(中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区港湾路48号)。
(泳池循环管道、DE75)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(泳池循环管道、DE75)的(关键组件)在中国境内生产。(泳池循环管道、DE75)的(关键工序)在中国境内完成。

32. (泳池循环管道、DE63)，生产厂为(华亚芜湖塑胶有限公司)，厂址为(中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区港湾路48号)。
(泳池循环管道、DE63)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(泳池循环管道、DE63)的(关键组件)在中国境内生产。(泳池循环管道、DE63)的(关键工序)在中国境内完成。

33. (泳池循环管道、DE25)，生产厂为(华亚芜湖塑胶有限公司)，厂址为(中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区港湾路48号)。(泳池循环管道、DE25)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(泳池循环管道、DE25)的(关键组件)在中国境内生产。(泳池循环管道、DE25)的(关键工序)在中国境内完成。

34. (淋浴热水管道、DE63)，生产厂为(华亚芜湖塑胶有限公司)，厂址为(中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区港湾路48号)。(淋浴热水管道、DE63)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(淋浴热水管道、DE63)的(关键组件)在中国境内生产。(淋浴热水管道、DE63)的(关键工序)在中国境内完成。

35. (强排管道、DN100)，生产厂为(天津金通钢管镀锌有限公司)，厂址为(天津市静海县大邱庄镇邢家堽村)。(强排管道、DN100)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(强排管道、DN100)的(关键组件)在中国境内生产。(强排管道、DN100)的(关键工序)在中国境内完成。

36. (强排管道、DN50)，生产厂为(天津金通钢管镀锌有限公司)，厂址为(天津市静海县大邱庄镇邢家堽村)。(强排管道、DN50)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(强排管道、DN50)的(关键组件)在中国境内生产。(强排管道、DN50)的(关键工序)在中国境内完成。

37. (电缆线、3*35+2*16)，生产厂为(朝辉线缆有限公司)，厂址为(宁晋县侯口乡邱头村)。(电缆线、3*35+2*16)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电缆线、3*35+2*16)的(关键组件)在中国境内生产。(电缆线、3*35+2*16)的(关键工序)在中国境内完成。

38. (电缆线、3*10+2*6) 生产厂为 (朝辉线缆有限公司)，
厂址为 (宁晋县侯口乡邱头村)。(电缆线、3*10+2*6) 的中国境内
生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电缆线、3*10+2*6) 的 (关
键组件) 在中国境内生产。(电缆线、3*10+2*6) 的 (关键工序) 在
中国境内完成。

39. (电缆线、3*4+1*1.5)，生产厂为 (朝辉线缆有限公司)，
厂址为 (宁晋县侯口乡邱头村)。(电缆线、3*4+1*1.5) 的中国境
内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电缆线、3*4+1*1.5) 的
(关键组件) 在中国境内生产。(电缆线、3*4+1*1.5) 的 (关键工
序) 在中国境内完成。

40. (电缆线、3*2.5+1*1.5)，生产厂为 (朝辉线缆有限公司)，
厂址为 (宁晋县侯口乡邱头村)。(电缆线、3*2.5+1*1.5) 的中国
境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电缆线、3*2.5+1*1.5)
的 (关键组件) 在中国境内生产。(电缆线、3*2.5+1*1.5) 的 (关
键工序) 在中国境内完成。

41. (电缆线、2*1.0)，生产厂为 (朝辉线缆有限公司)，厂址
为 (宁晋县侯口乡邱头村)。(电缆线、2*1.0) 的中国境内生产的
组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电缆线、2*1.0) 的 (关键组件)
在中国境内生产。(电缆线、2*1.0) 的 (关键工序) 在中国境内完
成。

42. (安装调试费)，生产厂为 (陕西新奥运动器材有限公司)，
厂址为 (陕西省西安市碑林区长安北路 14 号奥林匹克大厦 8F)。(安
装调试费) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(安装
调试费) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(安装调试费) 的 (关键
工序) 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：陕西新奥运动器材有限公司

日期：2026 年 10 月 28 日

-
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

2026-10-27 20:59:49
陕西新奥运动器材有限公司 2026-10-27 20:59:49