

附件四

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 光能板教学一体机，生产厂为安徽智慧皆成数字技术有限公司，厂址为安徽省合肥市高新区云飞路66号天源迪科产业园1号楼3层306室。光能板教学一体机的中国境内生产的组件成本占比为99%。光能板教学一体机的电容触控屏与光能板组件在中国境内生产。光能板教学一体机的整机装配与老化测试在中国境内完成。

2. 小厨房s型桌，生产厂为河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为河南省周口市淮阳区安岭镇朱楼村283号。小厨房s型桌的中国境内生产的组件成本占比为99%。小厨房s型桌的橡木板材在中国境内生产。小厨房s型桌的板材开料与组装在中国境内完成。

3. 小厨房收纳柜，生产厂为河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为河南省周口市淮阳区安岭镇朱楼村283号。小厨房收纳柜的中国境内生产的组件成本占比为99%。小厨房收纳柜的橡木板材及五金件在中国境内生产。小厨房收纳柜的柜体加工与组装在中国境内完成。

4. 小厨房组合柜，生产厂为河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为河南省周口市淮阳区安岭镇朱楼村283号。小厨房组合柜的中国境内生产的组件成本占比为99%。小厨房组合柜的橡木板材及五金件在中国境内生产。小厨房组合柜的柜体加工与组装在中国境内完成。

5. 瓢虫运动机，生产厂为河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为河南省周口市淮阳区安岭镇朱楼村283号。瓢虫运动机的中国境内生产的组件成本占比为99%。瓢虫运动机的摇摆座体与支撑架在中国境内生产。瓢虫运动机的注塑成型与装配在中国境内完成。

6. 可折叠移动椅子，生产厂为济南恒邦家具有限公司，厂址为山东省济南市天桥区大桥镇桥北工业园西区。可折叠移动椅子的中国境内生产的组件成本占比为99%。可折叠移动椅子的铝合金支架与椅面在中国境内生产。可折叠移动椅子的铝型材加工与组装在中国境内完成。

。

7. 消毒柜，生产厂为广州万宝集团有限公司，厂址为广东省广州市。消毒柜的中国境内生产的组件成本占比为99%。消毒柜的高温发热管与温控器在中国境内生产。消毒柜的整机装配与高温消毒性能检测在中国境内完成。

8. 留样柜，生产厂为滨州松氏节能环保科技股份有限公司，厂址为山东省滨州市。留样柜的中国境内生产的组件成本占比为99%。留样柜的压缩机与制冷内胆在中国境内生产。留样柜的制冷系统装配与温度检测在中国境内完成。

9. 儿童积木桌，生产厂为河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为河南省周口市淮阳区安岭镇朱楼村283号。儿童积木桌的中国境内生产的组件成本占比为99%。儿童积木桌的橡木桌面在中国境内生产。儿童积木桌的木工加工与组装在中国境内完成。

10. 感统训练组合，生产厂为盐山县乐酷跑体育器材厂，厂址为河北省沧州市盐山县。感统训练组合的中国境内生产的组件成本占比为99%。感统训练组合的触觉盘与平衡台在中国境内生产。感统训练组合的部件成型与组装在中国境内完成。

11. 酷跑体能训练套装，生产厂为盐山县乐酷跑体育器材厂，厂址为河北省沧州市盐山县。酷跑体能训练套装的中国境内生产的组件成本占比为99%。酷跑体能训练套装的跑酷障碍架与绳梯在中国境内生产。酷跑体能训练套装的钢结构焊接与组装在中国境内完成。

12. 5P 空调，生产厂为青岛海尔空调器有限总公司，厂址为山东省青岛市崂山区海尔工业园。5P 空调的中国境内生产的组件成本占比为99%。5P 空调的变频压缩机与换热器在中国境内生产。5P 空调的制冷系统焊接与整机检测在中国境内完成。

13. 1.5P 办公室空调，生产厂为青岛海尔空调器有限总公司，厂址为山东省青岛市崂山区海尔工业园。1.5P 办公室空调的中国境内生产的组件成本占比为99%。1.5P 办公室空调的变频压缩机与换热器在中国境内生产。1.5P 办公室空调的制冷系统焊接与整机检测在中国境内完成。

14. 风柜，生产厂为北京京博华兴环保设备有限公司，厂址为北京市昌平区。风柜的中国境内生产的组件成本占比为99%。风柜的离心风机与电机在中国境内生产。风柜的钣金成型与整机装配在中国境内完成。

15. 管道、弯头，生产厂为北京京博华兴环保设备有限公司，厂址为北京市昌平区。管道、弯头的中国境内生产的组件成本占比为99%。管道、弯头的不锈钢板在中国境内生产。管道、弯头的风管咬口成型在中国境内完成。

16. 风柜底座，生产厂为北京京博华兴环保设备有限公司，厂址为北京市昌平区。风柜底座的中国境内生产的组件成本占比为99%。风柜底座的型钢与减振垫在中国境内生产。风柜底座的型钢焊接在中国境内完成。

17. 油烟净化器，生产厂为北京京博华兴环保设备有限公司，厂址为北京市昌平区。油烟净化器的中国境内生产的组件成本占比为99%。油烟净化器的UV光解灯管与高压静电电场在中国境内生产。油烟净化器的电场单元装配与检测在中国境内完成。

18. 蒸炒一体灶，生产厂为山东华谊兄弟电器设备有限公司，厂址为山东省滨州市博兴县兴福镇李韩村（兴福工业园）。蒸炒一体灶的中国境内生产的组件成本占比为99%。蒸炒一体灶的不锈钢灶体与燃烧器在中国境内生产。蒸炒一体灶的不锈钢焊接与装配在中国境内完成。

19. 80 大锅灶，生产厂为山东华谊兄弟电器设备有限公司，厂址为山东省滨州市博兴县兴福镇李韩村（兴福工业园）。80 大锅灶的中国境内生产的组件成本占比为99%。80 大锅灶的燃烧器与大锅灶体在中国境内生产。80 大锅灶的灶体焊接与装配在中国境内完成。

20. 实木区域柜，生产厂为河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为河南省周口市淮阳区安岭镇朱楼村283号。实木区域柜的中国境内生产的组件成本占比为99%。实木区域柜的橡木板材在中国境内生产。实木区域柜的柜体加工与组装在中国境内完成。

21. 实木转角柜，生产厂为河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为河南省周口市淮阳区安岭镇朱楼村283号。实木转角柜的中国境内生产的组件成本占比为99%。实木转角柜的橡木板材在中国境内生产。实木转角柜的柜体加工与组装在中国境内完成。

22. 图书柜，生产厂为河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为河南省周口市淮阳区安岭镇朱楼村283号。图书柜的中国境内生产的组件成本占比为99%。图书柜的橡木板材在中国境内生产。图书柜的柜体加工与组装在中国境内完成。

23. 儿童滑滑梯，生产厂为河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为河南省周口市淮阳区安岭镇朱楼村283号。儿童滑滑梯的中国境内生产的组件成本占比为99%。儿童滑滑梯的滑梯滑面与钢结构件在中国境内生产。儿童滑滑梯的注塑成型与结构组装在中国境内完成。

24. 实木茶水杯饮水机柜，生产厂为河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为河南省周口市淮阳区安岭镇朱楼村283号。实木茶水杯饮水机柜的中国境内生产的组件成本占比为99%。实木茶水杯饮水机柜的橡木板材与柜门铰链在中国境内生产。实木茶水杯饮水机柜的柜体加工与组装在中国境内完成。

25. 组合桌，生产厂为河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为河南省周口市淮阳区安岭镇朱楼村283号。组合桌的中国境内生产的组件成本占比为99%。组合桌的橡木桌面在中国境内生产。组合桌的木工加工与组装在中国境内完成。

26. 跳马+幼儿二簧跳板，生产厂为盐山县乐酷跑体育器材厂，厂址为河北省沧州市盐山县。跳马+幼儿二簧跳板的中国境内生产的组件成本占比为99%。跳马+幼儿二簧跳板的跳马主体与二簧跳板在中国境内生产。跳马+幼儿二簧跳板的主体加工与组装在中国境内完成。

27. 五级跳箱，生产厂为盐山县乐酷跑体育器材厂，厂址为河北省沧州市盐山县。五级跳箱的中国境内生产的组件成本占比为99%。五级跳箱的箱体框架与海绵垫体在中国境内生产。五级跳箱的海绵裁切与包覆在中国境内完成。

28. 网格展示架，生产厂为河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为河南省周口市淮阳区安岭镇朱楼村283号。网格展示架的中国境内生产的组件成本占比为99%。网格展示架的不锈钢网格与立柱在中国境内生产。网格展示架的金属焊接与表面处理在中国境内完成。

29. 常规抽屉画架+4k 画板，生产厂为河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为河南省周口市淮阳区安岭镇朱楼村283号。常规抽屉画架+4k 画板的中国境内生产的组件成本占比为99%。常规抽屉画架+4k 画板的松木画架与4K双面画板在中国境内生产。常规抽屉画架+4k 画板的木工加工与组装在中国境内完成。

30. 幼儿园墙面乐高，生产厂为河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为河南省周口市淮阳区安岭镇朱楼村283号。幼儿园墙面乐高的中国境内生产的组件成本占比为99%。幼儿园墙面乐高的大颗粒积木件与底板在中国境内生产。幼儿园墙面乐高的注塑成型与包装在中国境内完成。

31. 积木槽，生产厂为河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为河南省周口市淮阳区安岭镇朱楼村283号。积木槽的中国境内生产的组件成本占比为99%。积木槽的橡木板材在中国境内生产。积木槽的木工加工与组装在中国境内完成。

32. 儿童小方桌实木（一桌二椅），生产厂为河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为河南省周口市淮阳区安岭镇朱楼村283号。儿童小方桌实木（一桌二椅）的中国境内生产的组件成本占比为99%。儿童小方桌实木（一桌二椅）的橡木桌面与椅面在中国境内生产。儿童小方桌实木（一桌二椅）的木工加工与组装在中国境内完成。

33. 茅草亭凉亭，生产厂为河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为河南省周口市淮阳区安岭镇朱楼村283号。茅草亭凉亭的中国境内生产的组件成本占比为99%。茅草亭凉亭的木质亭体与仿茅草顶面在中国境内生产。茅草亭凉亭的木构架加工与顶面铺设在中国境内完成。

34. 实木转角柜，生产厂为河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为河南省周口市淮阳区安岭镇朱楼村283号。实木转角柜的中国境内生产的组件成本占比为99%。实木转角柜的橡木板材在中国境内生产。实木转角柜的柜体加工与组装在中国境内完成。

35. 实木茶水杯饮水机柜，生产厂为河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为河南省周口市淮阳区安岭镇朱楼村283号。实木茶水杯饮水机柜的中国境内生产的组件成本占比为99%。实木茶水杯饮水机柜的橡木板材与柜门铰链在中国境内生产。实木茶水杯饮水机柜的柜体加工与组装在中国境内完成。

36. 小圆桌，生产厂为河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为河南省周口市淮阳区安岭镇朱楼村283号。小圆桌的中国境内生产的组件成本占比为99%。小圆桌的橡木桌面在中国境内生产。小圆桌的木工加工与组装在中国境内完成。

37. 碳化积木，生产厂为河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为河南省周口市淮阳区安岭镇朱楼村283号。碳化积木的中国境内生产的组件成本占比为99%。碳化积木的碳化木积木件在中国境内生产。碳化积木的木材碳化处理与加工在中国境内完成。

38. 户外碳化积木箱，生产厂为河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为河南省周口市淮阳区安岭镇朱楼村283号。户外碳化积木箱的中国境内生产的组件成本占比为99%。户外碳化积木箱的碳化木板材在中国境内生产。户外碳化积木箱的木材碳化处理与箱体组装在中国境内完成。

39. 儿童小方桌实木（一桌二椅），生产厂为河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为河南省周口市淮阳区安岭镇朱楼村283号。儿童小方桌实木（一桌二椅）的中国境内生产的组件成本占比为99%。儿童小方桌实木（一桌二椅）的橡木桌面与椅面在中国境内生产。儿童小方桌实木（一桌二椅）的木工加工与组装在中国境内完成。

40. 桌面益智玩具，生产厂为河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为河南省周口市淮阳区安岭镇朱楼村283号。桌面益智玩具的中国境内生产的组件成本占比为99%。桌面益智玩具的拼插组件在中国境内生产。桌面益智玩具的注塑成型与组装在中国境内完成。

41. 娃娃家套装，生产厂为河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为河南省周口市淮阳区安岭镇朱楼村283号。娃娃家套装的中国境内生产的组件成本占比为99%。娃娃家套装的角色扮演道具组件在中国境内生产。娃娃家套装的组件加工与组装在中国境内完成。

42. 跳马+幼儿二簧跳板，生产厂为河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为河南省周口市淮阳区安岭镇朱楼村283号。跳马+幼儿二簧跳板的中国境内生产的组件成本占比为99%。跳马+幼儿二簧跳板的跳马主体与二簧跳板在中国境内生产。跳马+幼儿二簧跳板的主体加工与组装在中国境内完成。

43. 五级跳箱，生产厂为河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为河南省周口市淮阳区安岭镇朱楼村283号。五级跳箱的中国境内生产的组件成本占比为99%。五级跳箱的箱体框架与海绵垫体在中国境内生产。五级跳箱的海绵裁切与包覆在中国境内完成。

44. 网格展示架，生产厂为河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为河南省周口市淮阳区安岭镇朱楼村283号。网格展示架的中国境内生产的组件成本占比为99%。网格展示架的不锈钢网格与立柱在中国境内生产。网格展示架的金属焊接与表面处理在中国境内完成。

45. 户外万能工匠，生产厂为河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为河南省周口市淮阳区安岭镇朱楼村283号。户外万能工匠的中国境内生产的组件成本占比为99%。户外万能工匠的连接件与构配件在中国境内生产。户外万能工匠的注塑成型与组装在中国境内完成。

46. 安吉轮胎小车，生产厂为河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为河南省周口市淮阳区安岭镇朱楼村283号。安吉轮胎小车的中国境内生产的组件成本占比为99%。安吉轮胎小车的轮胎与车体框架在中国境内生产。安吉轮胎小车的车体装配在中国境内完成。

47. 户外雪花片，生产厂为河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为河南省周口市淮阳区安岭镇朱楼村283号。户外雪花片的中国境内生产的组件成本占比为99%。户外雪花片的雪花片组件在中国境内生产。户外雪花片的注塑成型与包装在中国境内完成。

48. 户外打击乐器（墙面），生产厂为杭州爱科纳电子技术有限公司，厂址为浙江省杭州市。户外打击乐器（墙面）的中国境内生产的组件成本占比为99%。户外打击乐器（墙面）的打击乐器组件在中国境内生产。户外打击乐器（墙面）的乐器加工与组装在中国境内完成。

49. 圆形脚踏车，生产厂为河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为河南省周口市淮阳区安岭镇朱楼村283号。圆形脚踏车的中国境内生产的组件成本占比为99%。圆形脚踏车的脚踏车车架与踏板在中国境内生产。圆形脚踏车的车架焊接与装配在中国境内完成。

50. 磁力片，生产厂为河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为河南省周口市淮阳区安岭镇朱楼村283号。磁力片的中国境内生产的组件成本占比为99%。磁力片的磁力片与磁铁在中国境内生产。磁力片的注塑成型与磁铁封装在中国境内完成。

51. 儿童小沙发组合，生产厂为河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为河南省周口市淮阳区安岭镇朱楼村283号。儿童小沙发组合的中国境内生产的组件成本占比为99%。儿童小沙发组合的橡木框架与软包件在中国境内生产。儿童小沙发组合的框架加工与软包缝制在中国境内完成。

52. 经典绘本，生产厂为四川美术出版社有限公司，厂址为四川省成都市锦江区工业园区三色路238号1栋1单元22层。经典绘本的中国境内生产的组件成本占比为99%。经典绘本的绘本纸张与装帧材料在中国境内生产。经典绘本的印刷与装订在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：延安振瑞新工贸有限公司

日期：2026 年 10 月 27 日

注：1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。