

九、关于符合本国产品标准等的声明函

填写前请认真阅读《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）等相关文件，并如实地填写。

附件 1 关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1、（产品名称 1：电锅炉 LY-120），生产厂为（厂名：沧州绿源电器设备有限公司），厂址为（生产厂址：河北省沧州市沧县李天木乡自来屯村）。（产品名称 1：电锅炉 LY-120）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称 1：电锅炉 LY-120）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1：电锅炉 LY-120）的（关键工序）在中国境内完成。

2、（产品名称 2：一网循环泵 ISG32-125、二网循环泵 ISG32-160(I)）¹，生产厂为（厂名：浙江首飞泵业股份有限公司）²，厂址为（生产厂址：浙江省湖州市德清县下渚湖街道下杨村山里塘 2 号）。（产品名称 2：一网循环泵 ISG32-125、二网循环泵 ISG32-160(I)）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称 2：一网循环泵 ISG32-125、二网循环泵 ISG32-160(I)）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称 2：一网循环泵 ISG32-125、二网循环泵 ISG32-160(I)）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

3、（产品名称 3：母猪限位栏 DN32/DN25、产床 DN32/DN25、公猪舍圈门 DN20、防撞护栏 DN20）¹，生产厂为（厂名：天津市恒基钢业有限公司）²，厂址为（生产厂址：天津市静海区蔡公庄镇工业中心路北段 4 号）。（产品名称 3：母猪限位栏 DN32/DN25、产床 DN32/DN25、公猪舍圈门 DN20、防撞护栏 DN20）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称 3：母猪限位栏 DN32/DN25、产床 DN32/DN25、公猪舍圈门 DN20、防撞护栏 DN20）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称 3：母猪限位

栏 DN32/DN25、产床 DN32/DN25、公猪舍圈门 DN20、防撞护栏 DN20) 的 (关键工序)⁵ 在中国境内完成。

4、(产品名称 4: 板式换热器 1 平方), 生产厂为 (厂名: 新乡德厚换热设备有限公司), 厂址为 (生产厂址: 河南省新乡市卫滨区中同大街国际购物公园龙湾 b 座 1207)。

(产品名称 4: 板式换热器 1 平方) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。

(产品名称 4: 板式换热器 1 平方) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 4: 板式换热器 1 平方) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

5、(产品名称 5: 不锈钢保温水箱 2 吨)¹, 生产厂为 (厂名: 石家庄联林环保科技有限公司)², 厂址为 (生产厂址: 河北省石家庄市灵寿县工业路)。(产品名称 5: 不锈钢保温水箱 2 吨) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(产品名称 5: 不锈钢保温水箱 2 吨) 的 (关键组件)⁴ 在中国境内生产。(产品名称 5: 不锈钢保温水箱 2 吨) 的 (关键工序)⁵ 在中国境内完成。

6、(产品名称 6: DN40 接头、DN32 接头、DN32 活节、DN32 弯头、DN32 对丝、32 卡环), 生产厂为 (厂名: 山西鑫胜玛钢有限公司), 厂址为 (生产厂址: 山西省晋中市太谷经济技术开发区绿色智能园区)。(产品名称 6: DN40 接头、DN32 接头、DN32 活节、DN32 弯头、DN32 对丝、32 卡环) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称 6: DN40 接头、DN32 接头、DN32 活节、DN32 弯头、DN32 对丝、32 卡环) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 6: DN40 接头、DN32 接头、DN32 活节、DN32 弯头、DN32 对丝、32 卡环) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

7、(产品名称 7: 暖气片柱形 B760)¹, 生产厂为 (厂名: 清徐县赵家堡利兴暖气片有限公司)², 厂址为 (生产厂址: 山西省太原市清徐县王答乡赵家堡村工业路 9 号)。(产品名称 7: 暖气片柱形 B760) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(产品名称 7: 暖气片柱形 B760) 的 (关键组件)⁴ 在中国境内生产。(产品名称 7: 暖气片柱形 B760) 的 (关键工序)⁵ 在中国境内完成。

8、(产品名称 8: 镀锌管 DN32、40 镀锌角钢)¹, 生产厂为 (厂名: 山西正大制管有限公司)², 厂址为 (生产厂址: 侯马市侯北工业园区)。(产品名称 8: 镀锌管 DN32、40 镀锌角钢) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(产品名称 8: 镀锌管 DN32、40 镀锌角钢) 的 (关键组件)⁴ 在中国境内生产。(产品名称 8: 镀锌管 DN32、40 镀锌角钢) 的 (关键工序)⁵ 在中国境内完成。

9、(产品名称 9: 铜闸阀 DN32、排气阀 DN32), 生产厂为 (厂名: 台州扬航流体

控制有限公司)，厂址为（生产厂址：浙江省台州市玉环市清港镇鹤新工业区康灵北路110号四楼）。（产品名称9：铜闸阀 DN32、排气阀 DN32）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称9：铜闸阀 DN32、排气阀 DN32）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称9：铜闸阀 DN32、排气阀 DN32）的（关键工序）在中国境内完成。

10、（产品名称10：橡塑保温管 DN32）¹，生产厂为（厂名：廊坊永义节能科技有限公司）²，厂址为（生产厂址：河北省大城县经济开发区金地新型科技产业园）。（产品名称10：橡塑保温管 DN32）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称10：橡塑保温管 DN32）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称10：橡塑保温管 DN32）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

11、（产品名称11：铜电缆线铜芯三项四线），生产厂为（厂名：陕西陕网电缆有限公司），厂址为（生产厂址：陕西省咸阳市武功县工业园区中小企业孵化园）。（产品名称11：铜电缆线铜芯三项四线）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称11：铜电缆线铜芯三项四线）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称11：铜电缆线铜芯三项四线）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称（盖章）：陕西彦东建设工程有限公司

日期：2026 年 10 月 26 日

备注：1、产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2、生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3、该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4、该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5、该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。