关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.数据对接软件（TC-801B），生产厂为天地伟业技术有限公司，厂址为天津市华苑产业区（环外）海泰华科二路 8 号。数据对接软件（TC-801B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。数据对接软件（TC-801B）的（关键组件）在中国境内生产。数据对接软件（TC-801B）的（关键工序）在中国境内完成。

2.应用服务器（TC-S5168-QH），生产厂为天地伟业技术有限公司，厂址为天津市华苑产业区（环外）海泰华科二路 8 号。应用服务器（TC-S5168-QH）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。应用服务器（TC-S5168-QH）的（关键组件）在中国境内生产。应用服务器（TC-S5168-QH）的（关键工序）在中国境内完成。

3.全景人体结构化摄像机（TC-A88M5-QH 配置:I5/A/E/2.7-13.5mm/V2.0），生产厂为天地伟业技术有限公司，厂址为天津市华苑产业区（环外）海泰华科二路 8 号。全景人体结构化摄像机（TC-A88M5-QH 配置:I5/A/E/2.7-13.5mm/V2.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。全景人体结构化摄像机（TC-A88M5-QH 配置:I5/A/E/2.7-13.5mm/V2.0）的（关键组件）在中国境内生产。全景人体结构化摄像机（TC-A88M5-QH 配置:I5/A/E/2.7-13.5mm/V2.0）的（关键工序）在中国境内完成。

4.无感建模像机（TC-A85M5-QH 配置:I3/A/E/2.8-12mm/V2.0），生产厂为天地伟业技术有限公司，厂址为天津市华苑产业区（环外）海泰华科二路 8 号。无感建模像机（TC-A85M5-QH 配置:I3/A/E/2.8-12mm/V2.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。无感建模像机（TC-A85M5-QH 配置:I3/A/E/2.8-12mm/V2.0）的（关键组件）在中国

境内生产。无感建模像机（TC-A85M5-QH 配置:I3/A/E/2.8-12mm/V2.0）的（关键工序）在中国境内完成。

5.安全检查终端（TC-P816AJ-QH/AD-2008B2），生产厂为天地伟业技术有限公司/广东安盾安检排爆装备集团有限公司，厂址为天津市华苑产业区（环外）海泰华科二路 8 号/广东省东莞市东城街道学前路新街 16 号 3 栋。安全检查终端（TC-P816AJ-QH/AD-2008B2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。安全检查终端（TC-P816AJ-QH/AD-2008B2）的（关键组件）在中国境内生产。安全检查终端（TC-P816AJ-QH/AD-2008B2）的（关键工序）在中国境内完成。

6.信息交互终端（M705），生产厂为福建捷宇电脑科技有限公司，厂址为福建省福州市仓山区建新镇西三环 19 号 D2 号楼 19-20 层。信息交互终端（M705）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。信息交互终端（M705）的（关键组件）在中国境内生产。信息交互终端（M705）的（关键工序）在中国境内完成。

7.特写摄像机（TC-H8X4S-QH 配置:33X/I/E+/V2.0），生产厂为天地伟业技术有限公司，厂址为天津市华苑产业区（环外）海泰华科二路 8 号。特写摄像机（TC-H8X4S-QH 配置:33X/I/E+/V2.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。特写摄像机（TC-H8X4S-QH 配置:33X/I/E+/V2.0）的（关键组件）在中国境内生产。特写摄像机（TC-H8X4S-QH 配置:33X/I/E+/V2.0）的（关键工序）在中国境内完成。

8.摄像机电源（TC-P55A0），生产厂为天地伟业技术有限公司，厂址为天津市华苑产业区（环外）海泰华科二路 8 号。摄像机电源（TC-P55A0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。摄像机电源（TC-P55A0）的（关键组件）在中国境内生产。摄像机电源（TC-P55A0）的（关键工序）在中国境内完成。

9.体征监测受讯椅（SXY-UD-T01），生产厂为江苏优盾通信实业有限公司，厂址为江苏省常州市天宁区青洋北路 11 号。体征监测受讯椅（SXY-UD-T01）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。体征监测受讯椅（SXY-UD-T01）的（关键组件）在中国境内生产。体征监测受讯椅（SXY-UD-T01）的（关键工序）在中国境内完成。

10.公安审讯主机（TC-I82HN-QH），生产厂为天地伟业技术有限公司，厂址为天津市华苑产业区（环外）海泰华科二路8号。公安审讯主机（TC-I82HN-QH）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。公安审讯主机（TC-I82HN-QH）的（关键组件）在中国境内生产。公安审讯主机（TC-I82HN-QH）的（关键工序）在中国境内完成。

11.审讯室接入授权（TC-E801B-QH 配置:GA/SX/K/审讯室终端），生产厂为天地伟业技术有限公司，厂址为天津市华苑产业区（环外）海泰华科二路8号。审讯室接入授权（TC-E801B-QH 配置:GA/SX/K/审讯室终端)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。审讯室接入授权（TC-E801B-QH 配置:GA/SX/K/审讯室终端）的（关键组件）在中国境内生产。审讯室接入授权（TC-E801B-QH 配置:GA/SX/K/审讯室终端）的（关键工序）在中国境内完成。

12.人脸随身物品柜(主柜)（TC-P808SM-QH 配置:24/A/V3.0），生产厂为天地伟业技术有限公司，厂址为天津市华苑产业区（环外）海泰华科二路8号。人脸随身物品柜(主柜)（TC-P808SM-QH 配置:24/A/V3.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。人脸随身物品柜(主柜)（TC-P808SM-QH 配置:24/A/V3.0）的（关键组件）在中国境内生产。人脸随身物品柜(主柜)（TC-P808SM-QH 配置:24/A/V3.0）的（关键工序）在中国境内完成。

13.企业级硬盘（8T），生产厂为天地伟业技术有限公司，厂址为天津市华苑产业区（环外）海泰华科二路8号。企业级硬盘（8T）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例)。企业级硬盘（8T）的（关键组件）在中国境内生产。企业级硬盘（8T）的（关键工序）在中国境内完成。

14.智能无感定位分析服务器（TC-S8G44-QH 配置:T/1/6T/50/V4.2），生产厂为天地伟业技术有限公司，厂址为天津市华苑产业区（环外）海泰华科二路8号。智能无感定位分析服务器（TC-S8G44-QH 配置:T/1/6T/50/V4.2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。智能无感定位分析服务器（TC-S8G44-QH 配置:T/1/6T/50/V4.2）的（关键组件）在中国境内生产。智能无感定位分析服务器（TC-S8G44-QH 配置:T/1/6T/50/V4.2）的（关键工序）在中国境内完成。

15.3D 地图可视化软件（TC-E801B-QH 配置:3D/L1/XJ/3D 地图（所级））,生产厂为天地伟业技术有限公司，厂址为天津市华苑产业区（环外）海泰华科二路 8 号。3D 地图可视化软件（TC-E801B-QH 配置:3D/L1/XJ/3D 地图（所级））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。3D 地图可视化软件（TC-E801B-QH 配置:3D/L1/XJ/3D 地图（所级））的（关键组件）在中国境内生产。3D 地图可视化软件（TC-E801B-QH 配置:3D/L1/XJ/3D 地图（所级））的（关键工序）在中国境内完成。

16.人脸识别门禁（DS-K1T670MF），生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司，厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。人脸识别门禁（DS-K1T670MF）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。人脸识别门禁（DS-K1T670MF）的（关键组件）在中国境内生产。人脸识别门禁（DS-K1T670MF）的（关键工序）在中国境内完成。

17.POE 接入交换机（S5735R-L24P4X-A-V2），生产厂为华为技术有限公司，厂址为深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼。POE 接入交换机（S5735R-L24P4X-A-V2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。POE 接入交换机（S5735R-L24P4X-A-V2）的（关键组件）在中国境内生产。POE 接入交换机（S5735R-L24P4X-A-V2）的（关键工序）在中国境内完成。

18.接入交换机（S5735R-L24T4X-QA-V2），生产厂为华为技术有限公司，厂址为深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼。接入交换机（S5735R-L24T4X-QA-V2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。接入交换机（S5735R-L24T4X-QA-V2）的（关键组件）在中国境内生产。接入交换机（S5735R-L24T4X-QA-V2）的（关键工序）在中国境内完成。

19.核心交换机（S5735-L24T4XE-A-V2），生产厂为华为技术有限公司，厂址为深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼。核心交换机（S5735-L24T4XE-A-V2）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。核心交换机（S5735-L24T4XE-A-V2）的（关键组件）在中国境内生产。核心交换机（S5735-L24T4XE-A-V2）的（关键工序）在中国境内完成。

20. 机柜（BY42），生产厂为香河县百越金属制品厂，厂址为河北省廊坊市香河县渠口镇牛济河村。机柜（BY42）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。机柜（BY42）的（关键组件）在中国境内生产。机柜（BY42）的（关键工序）在中国境内完成。

21. 理线架（定制），生产厂为陕西一起拼实业有限公司，厂址为陕西省西咸新区秦汉新城渭城街办金旭路 6 号 2-1-502 号。理线架（定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。理线架（定制）的（关键组件）在中国境内生产。理线架（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

22. PDU 插排（GNE-1080），生产厂为公牛集团股份有限公司，厂址为浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 258 号。PDU 插排（GNE-1080）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。PDU 插排（GNE-1080）的（关键组件）在中国境内生产。PDU 插排（GNE-1080）的（关键工序）在中国境内完成。

23. 网络线缆（CAT6），生产厂为江苏上诚线缆有限公司，厂址为扬州市广陵区头桥镇弘扬路。网络线缆（CAT6）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。网络线缆（CAT6）的（关键组件）在中国境内生产。网络线缆（CAT6）的（关键工序）在中国境内完成。

24. 电源线（RVV2*1.5 电源线），生产厂为众邦电缆集团有限公司，厂址为西安经济技术开发区泾渭新城泾渭路 7777 号。电源线（RVV2*1.5 电源线）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。电源线（RVV2*1.5 电源线）的（关键组件）在中国境内生产。电源线（RVV2*1.5 电源线）的（关键工序）在中国境内完成。

25. 电源线（RVVP2*1.5 电源线），生产厂为众邦电缆集团有限公司，厂址为西安经济技术开发区泾渭新城泾渭路 7777 号。电源线（RVVP2*1.5 电源线）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。电源线（RVVP2*1.5 电源线）的（关键组件）在中国境内生产。电源线（RVVP2*1.5 电源线）的（关键工序）在中国境内完成。

26.8芯光纤（DZKZ0.8），生产厂为深圳市诺可信科技股份有限公司，厂址为深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路337号A701。8芯光纤（DZKZ0.8）的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。8芯光纤(DZKZ0.8)的(关键组件)在中国境内生产。8芯光纤(DZKZ0.8)的（关键工序）在中国境内完成。

27.光模块（SFP-GE-LX-SM1310），生产厂为华为技术有限公司，厂址为深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼。光模块（SFP-GE-LX-SM1310）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。光模块（SFP-GE-LX-SM1310）的（关键组件）在中国境内生产。光模块（SFP-GE-LX-SM1310）的（关键工序）在中国境内完成。

28.光纤跳线（定制），生产厂为陕西一起拼实业有限公司，厂址为陕西省西咸新区秦汉新城渭城街办金旭路6号2-1-502号。光纤跳线（定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。光纤跳线（定制）的（关键组件）在中国境内生产。光纤跳线（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

29.8芯光纤配线盒（定制），生产厂为陕西一起拼实业有限公司，厂址为陕西省西咸新区秦汉新城渭城街办金旭路6号2-1-502号。8芯光纤配线盒（定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。8芯光纤配线盒（定制）的（关键组件）在中国境内生产。8芯光纤配线盒（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

30.光纤耦合器、尾纤、熔纤测试（定制），生产厂为陕西一起拼实业有限公司，厂址为陕西省西咸新区秦汉新城渭城街办金旭路6号2-1-502号。光纤耦合器、尾纤、熔纤测试（定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。光纤耦合器、尾纤、熔纤测试（定制）的（关键组件）在中国境内生产。光纤耦合器、尾纤、熔纤测试（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

31.光纤线路铺设（定制），生产厂为陕西一起拼实业有限公司，厂址为陕西省西咸新区秦汉新城渭城街办金旭路6号2-1-502号。光纤线路铺设（定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。光纤线路铺设（定制）的（关键组件）在中国境内生产。光纤线路铺设（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

32. 办案区原有像机与定位基站拆除（定制），生产厂为陕西一起拼实业有限公司，厂址为陕西省西咸新区秦汉新城渭城街办金旭路 6 号 2-1-502 号。办案区原有像机与定位基站拆除（定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。办案区原有像机与定位基站拆除（定制）的（关键组件）在中国境内生产。办案区原有像机与定位基站拆除（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

33. 像机安装调试服务（定制），生产厂为陕西一起拼实业有限公司，厂址为陕西省西咸新区秦汉新城渭城街办金旭路 6 号 2-1-502 号。像机安装调试服务（定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。像机安装调试服务（定制）的（关键组件）在中国境内生产。像机安装调试服务（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

34. 人脸识别门禁安装调试服务（定制），生产厂为陕西一起拼实业有限公司，厂址为陕西省西咸新区秦汉新城渭城街办金旭路 6 号 2-1-502 号。人脸识别门禁安装调试服务（定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。人脸识别门禁安装调试服务（定制）的（关键组件）在中国境内生产。人脸识别门禁安装调试服务（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

35. 体征监测受讯椅供电线路铺设（定制），生产厂为陕西一起拼实业有限公司，厂址为陕西省西咸新区秦汉新城渭城街办金旭路 6 号 2-1-502 号。体征监测受讯椅供电线路铺设（定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。体征监测受讯椅供电线路铺设（定制）的（关键组件）在中国境内生产。体征监测受讯椅供电线路铺设（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

36. 显示终端配件与布线改造（定制），生产厂为陕西一起拼实业有限公司，厂址为陕西省西咸新区秦汉新城渭城街办金旭路 6 号 2-1-502 号。显示终端配件与布线改造（定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。显示终端配件与布线改造（定制）的（关

键组件）在中国境内生产。显示终端配件与布线改造（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

37. 标采一体机维修（定制），生产厂为陕西一起拼实业有限公司，厂址为陕西省西咸新区秦汉新城渭城街办金旭路 6 号 2-1-502 号。标采一体机维修（定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。标采一体机维修（定制）的（关键组件）在中国境内生产。标采一体机维修（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

38. 辅助材料（定制），生产厂为陕西一起拼实业有限公司，厂址为陕西省西咸新区秦汉新城渭城街办金旭路 6 号 2-1-502 号。辅助材料（定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。辅助材料（定制）的（关键组件）在中国境内生产。辅助材料（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

39. 吸音棉拆除（定制），生产厂为陕西一起拼实业有限公司，厂址为陕西省西咸新区秦汉新城渭城街办金旭路 6 号 2-1-502 号。吸音棉拆除（定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。吸音棉拆除（定制）的（关键组件）在中国境内生产。吸音棉拆除（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

40. 墙面防撞吸音棉更换（定制），生产厂为陕西一起拼实业有限公司，厂址为陕西省西咸新区秦汉新城渭城街办金旭路 6 号 2-1-502 号。墙面防撞吸音棉更换（定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。墙面防撞吸音棉更换（定制）的（关键组件）在中国境内生产。墙面防撞吸音棉更换（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

41. 成品保护（定制），生产厂为陕西一起拼实业有限公司，厂址为陕西省西咸新区秦汉新城渭城街办金旭路 6 号 2-1-502 号。成品保护（定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。成品保护（定制）的（关键组件）在中国境内生产。成品保护（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

42. 垃圾清理外运（定制），生产厂为陕西一起拼实业有限公司，厂址为陕西省西咸新区秦汉新城渭城街办金旭路 6 号 2-1-502 号。垃圾清理外运（定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。垃圾清理外运（定制）的（关键组件）在中国境内生产。垃圾清理外运（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

43.保洁（定制），生产厂为陕西一起拼实业有限公司，厂址为陕西省西咸新区秦汉新城渭城街办金旭路 6 号 2-1-502 号。保洁（定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。保洁（定制）的（关键组件）在中国境内生产。保洁（定制）的（关键工序）在中国境内完成。

44.远程讯问终端（RX UT302-GX），生产厂为北京融讯科创技术有限公司，厂址为北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 1 号楼 27 层。远程讯问终端（RX UT302-GX）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。远程讯问终端（RX UT302-GX）的（关键组件）在中国境内生产。远程讯问终端（RX UT302-GX）的（关键工序）在中国境内完成。

45.录音录像模块（RX R200-GX），生产厂为北京融讯科创技术有限公司，厂址为北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 1 号楼 27 层。录音录像模块（RX R200-GX）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。录音录像模块（RX R200-GX）的（关键组件）在中国境内生产。录音录像模块（RX R200-GX）的（关键工序）在中国境内完成。

46.远程提讯摄像机（RX VC51A-12-GX），生产厂为北京融讯科创技术有限公司，厂址为北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 1 号楼 27 层。远程提讯摄像机（RX VC51A-12-GX）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。远程提讯摄像机（RX VC51A-12-GX）的（关键组件）在中国境内生产。远程提讯摄像机（RX VC51A-12-GX）的（关键工序）在中国境内完成。

47.数字麦克风（RX A300-GX），生产厂为北京融讯科创技术有限公司，厂址为北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 1 号楼 27 层。数字麦克风（RX A300-GX）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。数字麦克风（RX A300-GX）的（关键组件）在中国境内生产。数字麦克风（RX A300-GX）的（关键工序）在中国境内完成。

48.信息交互终端（M30Pro-HTKTB5），生产厂为福建捷宇电脑科技有限公司，厂址为福建省福州市仓山区建新镇西三环 19 号 D2 号楼 19-20 层。信息交互终端（M30Pro-HTKTB5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。信息交互终端（M30Pro-HTKTB5）的（关键组件）在中国境内生产。信息交互终端（M30Pro-HTKTB5）的（关键工序）在中国境内完成。

49.音箱（R10U），生产厂为深圳市漫步者科技股份有限公司，厂址为广东省深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 13 号清华紫光科技园 3 层 A302 室。音箱（R10U）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。音箱（R10U）的（关键组件）在中国境内生产。音箱（R10U）的（关键工序）在中国境内完成。

50.信息交互终端（M705），生产厂为福建捷宇电脑科技有限公司，厂址为福建省福州市仓山区建新镇西三环 19 号 D2 号楼 19-20 层。信息交互终端（M705）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。信息交互终端（M705）的（关键组件）在中国境内生产。信息交互终端（M705）的（关键工序）在中国境内完成。

51.高拍仪（SC1898），生产厂为深圳市新良田科技股份有限公司，厂址为广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 21 号联创科技园 31 栋厂房 1704-1706,2 栋厂房 301-302,501-502。高拍仪（SC1898）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。高拍仪（SC1898）的（关键组件）在中国境内生产。高拍仪（SC1898）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：陕西一起拼实业有限公司

日期：2026 年 10 月 14 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

2026-10-12 22:23:14
陕西一起拼实业有限公司 2026-10-12 22:23:14