## 5.12.4、关于符合本国产品标准的声明函

### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 1#楼护理中心/超低温空气源热泵（产品名称），生产厂为 浙江正理生能科技有限公司（厂名），厂址为 浙江省乐清市蒲岐镇特色工业区（另设分支机构经营场所：乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路9号）（一照多址）（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 / 的/ 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

2. 2#楼配套用房/超低温空气源热泵（产品名称），生产厂为 浙江正理生能科技有限公司（厂名），厂址为 浙江省乐清市蒲岐镇特色工业区（另设分支机构经营场所：乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路9号）（一照多址）（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 / 的/ 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

3. 1#楼护理中心/热泵循环泵（产品名称），生产厂为 浙江亿迪泵业有限公司 （厂名），厂址为 浙江省台州市温岭市大溪镇注塑园区（台州天盛塑业有限公司内2号楼6楼东面第一间）（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 / 的/ 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

4. 1#楼护理中心/采暖循环泵（变频）（产品名称），生产厂为 浙江亿迪泵业有限公司（厂名），厂址为 浙江省台州市温岭市大溪镇注塑园区（台州天盛塑业有限公司内2号楼6楼东面第一间）（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 / 的/ 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

5. 1#楼护理中心/系统补水泵（产品名称），生产厂为 浙江亿迪泵业有限公司 （厂名），厂址为 浙江省台州市温岭市大溪镇注塑园区（台州天盛塑业有限公司内2号楼6楼东面第一间）（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 / 的/ 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

6. 2#楼配套用房/热泵循环泵（产品名称），生产厂为 浙江亿迪泵业有限公司 （厂名），厂址为 浙江省台州市温岭市大溪镇注塑园区（台州天盛塑业有限公司内2号楼6楼东面第一间）（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 / 的/ 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

7. 2#楼配套用房/采暖循环泵（产品名称），生产厂为 浙江亿迪泵业有限公司 （厂名），

厂址为 浙江省台州市温岭市大溪镇注塑园区(台州天盛塑业有限公司内 2 号楼 6 楼东面第一间）（生产厂址）。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。/ 的/ 在中国境内生产。/ 的 / 在中国境内完成。

8. 2#楼配套用房/系统补水泵（产品名称），生产厂为 浙江亿迪泵业有限公司 （厂名），厂址为 浙江省台州市温岭市大溪镇注塑园区(台州天盛塑业有限公司内 2 号楼 6 楼东面第一间）（生产厂址）。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 / 的/ 在中国境内生产。/ 的 / 在中国境内完成。

9. 1#楼护理中心/水处理设备（产品名称），生产厂为 西安智唯环保科技有限公司 （厂名），厂址为 陕西省西安市高陵区西安丝路融豪科技创业创新产业园(二期)第 25 座 1 单元 1—3 层（生产厂址）。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 / 的/ 在中国境内生产。/ 的 / 在中国境内完成。

10. 1#楼护理中心/暖气片（产品名称），生产厂为 天津恒创盛达暖通科技有限公司（厂名），厂址为 天津市宁河区七里海镇任凤村西侧 100 米（生产厂址）。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 / 的/ 在中国境内生产。/ 的 / 在中国境内完成。

11. 2#楼配套用房/水处理设备（产品名称），生产厂为 西安智唯环保科技有限公司 （厂名），厂址为 陕西省西安市高陵区西安丝路融豪科技创业创新产业园(二期)第 25 座 1 单元 1—3 层（生产厂址）。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 / 的/ 在中国境内生产。/ 的 / 在中国境内完成。

12. 2#楼配套用房/暖气片（产品名称），生产厂为 天津恒创盛达暖通科技有限公司（厂名），厂址为 天津市宁河区七里海镇任凤村西侧 100 米（生产厂址）。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 / 的/ 在中国境内生产。/ 的 / 在中国境内完成。

13. 1#楼护理中心/定压膨胀罐（产品名称），生产厂为 西安智唯环保科技有限公司 （厂名），厂址为 陕西省西安市高陵区西安丝路融豪科技创业创新产业园(二期)第 25 座 1 单元 1—3 层 （生产厂址）。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 / 的/ 在中国境内生产。/ 的 / 在中国境内完成。

14. 1#楼护理中心/承压缓冲水箱（产品名称），生产厂为 西安智唯环保科技有限公司（厂名），厂址为 陕西省西安市高陵区西安丝路融豪科技创业创新产业园(二期)第 25 座 1 单元 1—3 层 （生产厂址）。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 / 的/ 在中国境内生产。/ 的 / 在中国境内完成。

15. 1#楼护理中心/软化水箱（产品名称），生产厂为 西安智唯环保科技有限公司 （厂

名），厂址为 陕西省西安市高陵区西安丝路融豪科技创业创新产业园（二期）第25座1单元1—3层 （生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 / 的/ 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

16. 1#楼护理中心/热泵及水箱基础（产品名称），生产厂为 西安智唯环保科技有限公司 （厂名），厂址为 陕西省西安市高陵区西安丝路融豪科技创业创新产业园（二期）第25座1单元1—3层 （生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 / 的/ 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

17. 1#楼护理中心/阀门阀件（产品名称），生产厂为 上海季融阀门制造有限公司 （厂名），厂址为 上海市奉贤区青村镇人民北路918号A2185室 （生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 / 的/ 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

18. 1#楼护理中心/其他阀门阀件及管材（产品名称），生产厂为 上海季融阀门制造有限公司 （厂名），厂址为 上海市奉贤区青村镇人民北路918号A2185室 （生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 / 的/ 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

19. 1#楼护理中心/管道及管件（产品名称），生产厂为 天津市利达钢管集团有限公司 （厂名），厂址为 西青区大寺镇王村金龙道南侧 （生产厂址） / 的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 / 的/ 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

20. 1#楼护理中心/管道保温加外包（产品名称），生产厂为 广东华美保温科技有限公司 （厂名），厂址为 佛山市南海区大沥镇大镇点头搅拌站工业区自编1号厂房之一（住所申报）（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 / 的/ 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

21. 1#楼护理中心/管道保温加外包辅材（产品名称）生产厂为 广东华美保温科技有限公司 （厂名），厂址为 佛山市南海区大沥镇大镇点头搅拌站工业区自编1号厂房之一（住所申报） （生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 / 的/ 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

22. 1#楼护理中心/电源柜（产品名称），生产厂为 西安智唯环保科技有限公司 （厂名），厂址为 陕西省西安市高陵区西安丝路融豪科技创业创新产业园（二期）第25座1单元1—3层 （生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 / 的/ 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

23. 1#楼护理中心/主电缆线（产品名称），生产厂为 天津市津成电力电缆有限公司 （厂

名），厂址为 天津市静海经济开发区和山路 6 号 （生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 / 的/ 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

24. 1#楼护理中心/控制系统，电控柜（包含水泵控制）（产品名称），生产厂为 西安智唯环保科技有限公司 （厂名），厂址为 陕西省西安市高陵区西安丝路融豪科技创业创新产业园(二期)第 25 座 1 单元 1－3 层 （生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 / 的/ 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

25. 1#楼护理中心/设备电源线及信号线（产品名称），生产厂为 天津市津成电力电缆有限公司 （厂名），厂址为 天津市静海经济开发区和山路 6 号 （生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 / 的/ 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

26. 1#楼护理中心/线管及线槽（产品名称），生产厂为 陕西鑫利来桥架材料制造有限公司 （厂名），厂址为 西安市未央区兴丰路张家巷村 1 号东欣冷库东隔壁九号库房 （生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 / 的/ 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

27. 1#楼护理中心/线管配件（产品名称），生产厂为 陕西鑫利来桥架材料制造有限公司 （厂名），厂址为 西安市未央区兴丰路张家巷村 1 号东欣冷库东隔壁九号库房 （生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 / 的/ 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

28. 1#楼护理中心/暖气片闸阀（产品名称），生产厂为 浙江鹏邦管业有限公司 （厂名），厂址为 浙江省台州市路桥区横街镇通达路 12 号 （生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 / 的/ 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

29. 1#楼护理中心/室内管道及管件（产品名称），生产厂为 天津市利达钢管集团有限公司 （厂名），厂址为 西青区大寺镇王村金龙道南侧 （生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 / 的/ 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

30. 1#楼护理中心/室内其他阀门阀件及管材（产品名称），生产厂为 上海季融阀门制造有限公司 （厂名），厂址为 上海市奉贤区青村镇人民北路 918 号 A2185 室 （生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 / 的/ 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

31. 1#楼护理中心/室内管道保温加外包（产品名称），生产厂为 广东华美保温科技有限公司 （厂名），厂址为 佛山市南海区大沥镇大镇点头搅拌站工业区自编 1 号厂房之一（住所申报） （生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 / 的/ 在中国境

内生产。/的/在中国境内完成。

32. 2#楼配套用房/定压膨胀罐（产品名称），生产厂为 西安智唯环保科技有限公司（厂名），厂址为 陕西省西安市高陵区西安丝路融豪科技创业创新产业园(二期)第25座1单元1—3层 （生产厂址）。/的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 /的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

33. 2#楼配套用房/承压缓冲水箱（产品名称），生产厂为 西安智唯环保科技有限公司（厂名），厂址为 陕西省西安市高陵区西安丝路融豪科技创业创新产业园(二期)第25座1单元1—3层 （生产厂址）。/的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 /的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

34. 2#楼配套用房/软化水箱（产品名称），生产厂为 西安智唯环保科技有限公司 （厂名），厂址为 陕西省西安市高陵区西安丝路融豪科技创业创新产业园(二期)第25座1单元1—3层 （生产厂址）。/的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 /的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

35. 2#楼配套用房/热泵及水箱基础（产品名称），生产厂为 西安智唯环保科技有限公司（厂名），厂址为 陕西省西安市高陵区西安丝路融豪科技创业创新产业园(二期)第25座1单元1—3层 （生产厂址）。/的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 /的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

36. 2#楼配套用房/阀门阀件（产品名称），生产厂为 上海季融阀门制造有限公司 （厂名），厂址为 上海市奉贤区青村镇人民北路918号A2185室 （生产厂址）。/的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 /的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

37. 2#楼配套用房/其他阀门阀件及管材（产品名称），生产厂为 上海季融阀门制造有限公司 （厂名），厂址为 上海市奉贤区青村镇人民北路918号A2185室 （生产厂址）。/的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 /的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

38. 2#楼配套用房/管道及管件（产品名称），生产厂为 天津市利达钢管集团有限公司（厂名），厂址为 西青区大寺镇王村金龙道南侧 （生产厂址）。/的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 /的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

39. 2#楼配套用房/管道保温加外包（产品名称），生产厂为 广东华美保温科技有限公司（厂名），厂址为 佛山市南海区大沥镇大镇点头搅拌站工业区自编1号厂房之一（住所申报）（生产厂址）。/的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 /的/在中国境内生产。

/的/在中国境内完成。

40. 2#楼配套用房/管道保温加外包辅材（产品名称）生产厂为广东华美保温科技有限公司（厂名），厂址为佛山市南海区大沥镇大镇点头搅拌站工业区自编1号厂房之一（住所申报）（生产厂址）。/的中国境内生产的组件成本占比≥100%。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

41. 2#楼配套用房/电源柜（产品名称），生产厂为西安智唯环保科技有限公司（厂名），厂址为陕西省西安市高陵区西安丝路融豪科技创业创新产业园(二期)第25座1单元1—3层（生产厂址）。/的中国境内生产的组件成本占比≥100%。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

42. 2#楼配套用房/主电缆线（产品名称），生产厂为天津市津成电力电缆有限公司（厂名），厂址为天津市静海经济开发区和山路6号（生产厂址）。/的中国境内生产的组件成本占比≥100%。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

43. 2#楼配套用房/控制系统，电控柜（包含水泵控制）（产品名称）生产厂为西安智唯环保科技有限公司（厂名），厂址为陕西省西安市高陵区西安丝路融豪科技创业创新产业园(二期)第25座1单元1—3层（生产厂址）。/的中国境内生产的组件成本占比≥100%。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

44. 2#楼配套用房/设备电源线及信号线（产品名称），生产厂为天津市津成电力电缆有限公司（厂名），厂址为天津市静海经济开发区和山路6号（生产厂址）。/的中国境内生产的组件成本占比≥100%。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

45. 2#楼配套用房/线管及线槽（产品名称），生产厂为陕西鑫利来桥架材料制造有限公司（厂名），厂址为西安市未央区兴丰路张家巷村1号东欣冷库东隔壁九号库房（生产厂址）。/的中国境内生产的组件成本占比≥100%。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

46. 2#楼配套用房/线管配件（产品名称），生产厂为陕西鑫利来桥架材料制造有限公司（厂名），厂址为西安市未央区兴丰路张家巷村1号东欣冷库东隔壁九号库房（生产厂址）。/的中国境内生产的组件成本占比≥100%。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

47. 2#楼配套用房/暖气片闸阀（产品名称），生产厂为浙江鹏邦管业有限公司（厂名），厂址为浙江省台州市路桥区横街镇通达路12号（生产厂址）。/的中国境内生产的组件成本占比≥100%。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

48. 2#楼配套用房/室内管道及管件（产品名称），生产厂为 天津市利达钢管集团有限公司 （厂名），厂址为 西青区大寺镇王村金龙道南侧 （生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 / 的/ 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

49. 2#楼配套用房/室内其他阀门阀件及管材（产品名称），生产厂为 上海季融阀门制造有限公司 （厂名），厂址为 上海市奉贤区青村镇人民北路 918 号 A2185 室 （生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 / 的/ 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

50. 2#楼配套用房/室内管道保温加外包（产品名称），生产厂为 广东华美保温科技有限公司 （厂名），厂址为 佛山市南海区大沥镇大镇点头搅拌站工业区自编 1 号厂房之一（住所申报） （生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ 100% 。 / 的/ 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称：西安智唯环保科技有限公司（盖章）

日期：2026 年 10 月 30 日

## 5.12.5、关于本国产品比例的承诺函

### 关于本国产品比例的承诺函

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）郑重承诺：

我公司提供的符合本国产品标准的产品成本之和占其提供的全部产品成本之和比例达到 80%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称：西安智唯环保科技有限公司（盖章）

日期：2026 年 10 月 30 日