

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 多功能全自动切菜机.YQC-850（产品名称1），生产厂为济南鑫科悦炊事机械有限公司（厂名），厂址为山东省济南市章丘区刁镇街道刁西村西外环北首路西（生产厂址）。多功能全自动切菜机.YQC-850（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。多功能全自动切菜机.YQC-850（产品名称）的 /（关键组件）在中国境内生产。多功能全自动切菜机.YQC-850（产品名称）的 /（关键工序）在中国境内完成。

2. 切肉块机.QK1200（产品名称1），生产厂为济南鑫科悦炊事机械有限公司（厂名），厂址为山东省济南市章丘区刁镇街道刁西村西外环北首路西（生产厂址）。切肉块机.QK1200（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。切肉块机.QK1200（产品名称）的 /（关键组件）在中国境内生产。切肉块机.QK1200（产品名称）的 /（关键工序）在中国境内完成。

3. 长龙式洗碗机.MSS2.0H5500（产品名称1），生产厂为广州铭胜厨房设备有限公司（厂名），厂址为广州市天河区灵山东路6号三号楼B1026（生产厂址）。长龙式洗碗机.MSS2.0H5500（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。长龙式洗碗机.MSS2.0H5500（产品名称）的 /（关键组件）在中国境内生产。长龙式洗碗机.MSS2.0H5500（产品名称）的 /（关键工序）在中国境内完成。

4. 磨辊脱皮机.CX-1800（产品名称1），生产厂为济南鑫科悦炊事机械有限公司（厂名），厂址为山东省济南市章丘区刁镇街道刁西村西外环北首路西（生产厂址）。磨辊脱皮机.CX-1800（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。磨辊脱皮机.CX-1800（产品名称）的 /（关键组件）在中国境内生产。磨辊脱皮机.CX-1800（产品名称）的 /（关键工序）在中国境内完成。

5. 软水系统.SFT-PT13（产品名称1），生产厂为滨特尔贸易(上海)有限公司（厂名），厂址为中国（上海）自由贸易试验区西里路55号九层921B（生产



厂址)。软水系统.SFT-PT13(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。软水系统.SFT-PT13(产品名称)的 / (关键组件)在中国境内生产。软水系统.SFT-PT13(产品名称)的 / (关键工序)在中国境内完成。

6. 全自动饺子机.SJ200(产品名称1), 生产厂为济南鑫科悦炊事机械有限公司(厂名), 厂址为山东省济南市章丘区刁镇街道刁西村西外环北首路西(生产厂址)。全自动饺子机.SJ200(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。全自动饺子机.SJ200(产品名称)的 / (关键组件)在中国境内生产。全自动饺子机.SJ200(产品名称)的 / (关键工序)在中国境内完成。

7. 泡泡洗菜机.XCJ150(产品名称1), 生产厂为山东福莱克斯电器有限公司(厂名), 厂址为山东省滨州市博兴县兴福工业区汇泉路823号(生产厂址)。泡泡洗菜机.XCJ150(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。泡泡洗菜机.XCJ150(产品名称)的 / (关键组件)在中国境内生产。泡泡洗菜机.XCJ150(产品名称)的 / (关键工序)在中国境内完成。

8. 冷藏保鲜工作台.Q系列(产品名称1), 生产厂为山东伊德欣厨业有限公司(厂名), 厂址为山东省滨州市博兴县兴福镇中毛村(生产厂址)。冷藏保鲜工作台.Q系列(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。冷藏保鲜工作台.Q系列(产品名称)的 / (关键组件)在中国境内生产。冷藏保鲜工作台.Q系列(产品名称)的 / (关键工序)在中国境内完成。

9. 智能食品留样柜.FLY2C(产品名称1), 生产厂为江苏艾泰金斯智能科技有限公司(厂名), 厂址为江苏省南京市溧水区东屏街道金腾路8号15栋210-139室(生产厂址)。智能食品留样柜.FLY2C(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。智能食品留样柜.FLY2C(产品名称)的 / (关键组件)在中国境内生产。智能食品留样柜.FLY2C(产品名称)的 / (关键工序)在中国境内完成。

10. 厨余垃圾减量一体机.WL-750D(产品名称1), 生产厂为滨州蓝泽环保科技有限公司(厂名), 厂址为山东省滨州市博兴县兴福镇李韩村汇泉路与西外环路交叉口往东100米路北(生产厂址)。厨余垃圾减量一体机.WL-750D(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。厨余垃圾减量



一体机.WL -750D (产品名称) 的 / (关键组件) 在中国境内生产。厨余垃圾减量一体机.WL -750D (产品名称) 的 / (关键工序) 在中国境内完成。

11. R0 净水一体开水机.9K1-60 (产品名称 1)，生产厂为江门市腾飞实业有限公司 (厂名)，厂址为江门市新会区新会大道西 30 号 (生产厂址)。R0 净水一体开水机.9K1-60 (产品名称 1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。R0 净水一体开水机.9K1-60 (产品名称) 的 / (关键组件)在中国境内生产。R0 净水一体开水机.9K1-60 (产品名称) 的 / (关键工序)在中国境内完成。

12. 不锈钢碗.FT-W16 (产品名称 1)，生产厂为南昌市福泰馨餐具有限公司 (厂名)，厂址为江西省南昌市进贤县民和镇陈家村委会小田村 (生产厂址)。不锈钢碗.FT-W16 (产品名称 1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。不锈钢碗.FT-W16 (产品名称) 的 / (关键组件)在中国境内生产。不锈钢碗.FT-W16 (产品名称) 的 / (关键工序)在中国境内完成。

13. 全自动麻食机.130 型双机头 (产品名称 1)，生产厂为济南鑫科悦炊事机械有限公司 (厂名)，厂址为山东省济南市章丘区刁镇街道刁西村西外环北首路西 (生产厂址)。全自动麻食机.130 型双机头 (产品名称 1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。全自动麻食机.130 型双机头 (产品名称) 的 / (关键组件)在中国境内生产。全自动麻食机.130 型双机头 (产品名称) 的 / (关键工序)在中国境内完成。

14. 刀具砧板消毒一体柜.ZTD800-A (产品名称 1)，生产厂为广汉沃凯玛厨房设备制造有限公司 (厂名)，厂址为四川省德阳市广汉市深圳路西三段 2 号 1 栋车间 (生产厂址)。刀具砧板消毒一体柜.ZTD800-A (产品名称 1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。刀具砧板消毒一体柜.ZTD800-A (产品名称) 的 / (关键组件)在中国境内生产。刀具砧板消毒一体柜.ZTD800-A (产品名称) 的 / (关键工序)在中国境内完成。

15. 刀具砧板消毒一体柜.ZTD400W-3 (产品名称 1)，生产厂为广汉沃凯玛厨房设备制造有限公司 (厂名)，厂址为四川省德阳市广汉市深圳路西三段 2 号 1 栋车间 (生产厂址)。刀具砧板消毒一体柜.ZTD400W-3 (产品名称 1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。刀具砧板消毒一体柜.ZTD400W-3



(产品名称)的 / (关键组件)在中国境内生产。刀具砧板消毒一体柜. ZTD400W-3
(产品名称)的 / (关键工序)在中国境内完成。

16. 高压洗地龙头. JC-15015 (产品名称 1)，生产厂为广州市君畅金属塑胶制品有限公司 (厂名)，厂址为广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路 83 号之一
(生产厂址)。高压洗地龙头. JC-15015 (产品名称 1) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。高压洗地龙头. JC-15015 (产品名称) 的 / (关键组件) 在中国境内生产。高压洗地龙头. JC-15015 (产品名称) 的 / (关键工序) 在中国境内完成。

17. 厨余垃圾收残车. WF-SCC (产品名称 1)，生产厂为山东万丰厨业有限公司 (厂名)，厂址为山东省滨州市博兴县兴福镇万事达路东 8 号 (生产厂址)。厨余垃圾收残车. WF-SCC (产品名称 1) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。厨余垃圾收残车. WF-SCC (产品名称) 的 / (关键组件) 在中国境内生产。厨余垃圾收残车. WF-SCC (产品名称) 的 / (关键工序) 在中国境内完成。

18. 手推式拖吸一体拖地机. 510 型 (产品名称 1)，生产厂为广东白云清洁股份有限公司 (厂名)，厂址为广州市白云区神山大道西 363 号 (生产厂址)。手推式拖吸一体拖地机. 510 型 (产品名称 1) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。手推式拖吸一体拖地机. 510 型 (产品名称) 的 / (关键组件) 在中国境内生产。手推式拖吸一体拖地机. 510 型 (产品名称) 的 / (关键工序) 在中国境内完成。

19. 食堂平板推车. WF-PBC (产品名称 1)，生产厂为山东万丰厨业有限公司 (厂名)，厂址为山东省滨州市博兴县兴福镇万事达路东 8 号 (生产厂址)。食堂平板推车. WF-PBC (产品名称 1) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。食堂平板推车. WF-PBC (产品名称) 的 / (关键组件) 在中国境内生产。食堂平板推车. WF-PBC (产品名称) 的 / (关键工序) 在中国境内完成。

20. 二层推餐车. WF-CC (产品名称 1)，生产厂为山东万丰厨业有限公司 (厂名)，厂址为山东省滨州市博兴县兴福镇万事达路东 8 号 (生产厂址)。二层推餐车. WF-CC (产品名称 1) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。二层推餐车. WF-CC (产品名称) 的 / (关键组件) 在中国境内生产。二层推餐车. WF-CC (产品名称) 的 / (关键工序) 在中国境内完成。



21. 不锈钢菜盘.FT-P19（产品名称1），生产厂为南昌市福泰馨餐具有限公司（厂名），厂址为江西省南昌市进贤县民和镇陈家村委会小田村（生产厂址）。不锈钢菜盘.FT-P19（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。不锈钢菜盘.FT-P19（产品名称）的 /（关键组件）在中国境内生产。不锈钢菜盘.FT-P19（产品名称）的 /（关键工序）在中国境内完成。

22. 大汤桶.OD-TL（产品名称1），生产厂为潮州市潮安区欧顿节能科技有限公司（厂名），厂址为广东省潮州市潮安区彩塘镇华桥村仙华路中段（生产厂址）。大汤桶.OD-TL（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。大汤桶.OD-TL（产品名称）的 /（关键组件）在中国境内生产。大汤桶.OD-TL（产品名称）的 /（关键工序）在中国境内完成。

23. 吸尘器.BF585-3（产品名称1），生产厂为广东白云清洁股份有限公司（厂名），厂址为广州市白云区神山大道西363号（生产厂址）。吸尘器.BF585-3（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。吸尘器.BF585-3（产品名称）的 /（关键组件）在中国境内生产。吸尘器.BF585-3（产品名称）的 /（关键工序）在中国境内完成。

24. 不锈钢汤匙.XL-Y17（产品名称1），生产厂为揭阳市新联裕不锈钢有限公司（厂名），厂址为揭阳市榕城区梅云街道厚洋村龙尾工业区2-1（生产厂址）。不锈钢汤匙.XL-Y17（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。不锈钢汤匙.XL-Y17（产品名称）的 /（关键组件）在中国境内生产。不锈钢汤匙.XL-Y17（产品名称）的 /（关键工序）在中国境内完成。

25. 筷子.KM-K11（产品名称1），生产厂为浙江客满多餐具有限公司（厂名），厂址为浙江省温州市龙湾区星海街道滨海四路475号（第1楼）（生产厂址）。筷子.KM-K11（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。筷子.KM-K11（产品名称）的 /（关键组件）在中国境内生产。筷子.KM-K11（产品名称）的 /（关键工序）在中国境内完成。

26. 餐凳.HX-CD（产品名称1），生产厂为陕西宏兴教学设备有限公司（厂名），厂址为陕西省咸阳市淳化县润镇工业园区创新路1号（生产厂址）。餐凳.HX-CD（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。餐凳.HX-CD（产品名称）的 /（关键组件）在中国境内生产。餐凳.HX-CD（产



品名称)的 / (关键工序)在中国境内完成。

27. 切菜墩.JY-QC(产品名称1),生产厂为武义锦铎酒店用品有限公司(厂名),厂址为浙江省金华市武义县俞源乡下杨工业区(武义县海飞钢化玻璃有限公司内)(自主申报)(生产厂址)。切菜墩.JY-QC(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。切菜墩.JY-QC(产品名称)的 / (关键组件)在中国境内生产。切菜墩.JY-QC(产品名称)的 / (关键工序)在中国境内完成。

28. 切菜墩.JY-QC(产品名称1),生产厂为武义锦铎酒店用品有限公司(厂名),厂址为浙江省金华市武义县俞源乡下杨工业区(武义县海飞钢化玻璃有限公司内)(自主申报)(生产厂址)。切菜墩.JY-QC(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。切菜墩.JY-QC(产品名称)的 / (关键组件)在中国境内生产。切菜墩.JY-QC(产品名称)的 / (关键工序)在中国境内完成。

29. 切菜墩.JY-QC(产品名称1),生产厂为武义锦铎酒店用品有限公司(厂名),厂址为浙江省金华市武义县俞源乡下杨工业区(武义县海飞钢化玻璃有限公司内)(自主申报)(生产厂址)。切菜墩.JY-QC(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。切菜墩.JY-QC(产品名称)的 / (关键组件)在中国境内生产。切菜墩.JY-QC(产品名称)的 / (关键工序)在中国境内完成。

30. 切菜炖.JY-QC(产品名称1),生产厂为武义锦铎酒店用品有限公司(厂名),厂址为浙江省金华市武义县俞源乡下杨工业区(武义县海飞钢化玻璃有限公司内)(自主申报)(生产厂址)。切菜炖.JY-QC(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。切菜炖.JY-QC(产品名称)的 / (关键组件)在中国境内生产。切菜炖.JY-QC(产品名称)的 / (关键工序)在中国境内完成。

31. 切菜墩.JY-QC(产品名称1),生产厂为武义锦铎酒店用品有限公司(厂名),厂址为浙江省金华市武义县俞源乡下杨工业区(武义县海飞钢化玻璃有限公司内)(自主申报)(生产厂址)。切菜墩.JY-QC(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。切菜墩.JY-QC(产品名称)的 / (关



键组件)在中国境内生产。切菜墩. JY-QC (产品名称)的 / (关键工序)在中国境内完成。

32. 燃气摇摆汤锅. QQB-300、蒸汽发生器. SZQT70-G (产品名称 1), 生产厂为山东国龙食品机械有限公司、广东卓益智慧节能环保设备有限公司 (厂名), 厂址为山东省滨州市博兴县兴福镇王桥村 (王桥南工业区)、广东省东莞市黄江镇田星路 13 号 4 栋 901 室、902 室、903 室 (生产厂址)。燃气摇摆汤锅. QQB-300、蒸汽发生器. SZQT70-G (产品名称 1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。燃气摇摆汤锅. QQB-300、蒸汽发生器. SZQT70-G (产品名称)的 / (关键组件)在中国境内生产。燃气摇摆汤锅. QQB-300、蒸汽发生器. SZQT70-G (产品名称)的 / (关键工序)在中国境内完成。

33. 移动加热自取餐保温柜. WKM-BWG (产品名称 1), 生产厂为广汉沃凯玛厨房设备制造有限公司 (厂名), 厂址为四川省德阳市广汉市深圳路西三段 2 号 1 栋车间 (生产厂址)。移动加热自取餐保温柜. WKM-BWG (产品名称 1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。移动加热自取餐保温柜. WKM-BWG (产品名称)的 / (关键组件)在中国境内生产。移动加热自取餐保温柜. WKM-BWG (产品名称)的 / (关键工序)在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章): 西安华怡厨具有限公司

日期: 2026 年 10 月 9 日

1. 产品如有型号,请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前,“规定比例”栏可不填,下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前,“关键组件”栏可不填,下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前,“关键工序”栏可不填,下同。

