

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （显示大屏（核心产品）DH-PHSIA1.2-VF），生产厂为（浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路1187号）。（显示大屏（核心产品））的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（显示大屏（核心产品））的（关键组件）在中国境内生产。（显示大屏（核心产品））的（关键工序）在中国境内完成。

2. （屏体结构及基座 DH-PHSJG-XXY-Z），生产厂为（浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路1187号）。（屏体结构及基座）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（屏体结构及基座）的（关键组件）在中国境内生产。（屏体结构及基座）的（关键工序）在中国境内完成。

3. （二合一屏体控制器（音视频综合管理平台）DH-LCS-S20, DH-M80, DH-VEC0205EHP-M80, DH-VDC0405EH-M80, DH-iSee-CVCS），生产厂为（浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路1187号）。（二合一屏体控制器（音视频综合管理平台））的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（二合一屏体控制器（音视频综合管理平台））的（关键组件）在中国境内生产。（二合一屏体控制器（音视频综合管理平台））的（关键工序）在中国境内完成。

4. （控制电脑 E50z G1t-D108），生产厂为（联想开天科技有限公司天津分公司），厂址为（天津空港经济区经三路9号6号楼二层#2）。（控制电脑）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（控制电脑）的（关键组件）在中国境内生产。（控制电脑）的（关键工序）在中国境内完成。

5. （音视频线 DH-W-HDMI20M-4K），生产厂为（浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路1187号）。（音视频线）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（音视频线）的（关键组件）在中国境内生产。（音视频线）的（关键工序）在中国境内完成。

6. （LED 配电柜 DH-IPDCI-50），生产厂为（浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路1187号）。（LED 配电柜）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（LED 配电柜）的（关键组件）在中国境内生产。（LED 配电柜）的（关键工序）在中国境内完成。

7. (分支电缆 YJV-0.6/1kV-4X25+1X16)，生产厂为(广州珠江电缆集团(陕西)有限公司)，厂址为(陕西省咸阳市秦都区文兴路 123 号)。(分支电缆)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(分支电缆)的(关键组件)在中国境内生产。(分支电缆)的(关键工序)在中国境内完成。

8. (主干电缆 YJV-0.6/1kV-4X10+1X6)，生产厂为(广州珠江电缆集团(陕西)有限公司)，厂址为(陕西省咸阳市秦都区文兴路 123 号)。(主干电缆)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(主干电缆)的(关键组件)在中国境内生产。(主干电缆)的(关键工序)在中国境内完成。

9. (电源总线 FGT-RVV3*1.5)，生产厂为(上海汇海信息科技股份有限公司)，厂址为(上海市松江区宝胜路 18 号 8 幢 202 室)。(电源总线)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电源总线)的(关键组件)在中国境内生产。(电源总线)的(关键工序)在中国境内完成。

10. (数字调音台 PO-8FX)，生产厂为(广州先韵电子有限公司)，厂址为(广州市白云区鸦岗中路 18 号 501-502)。(数字调音台)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(数字调音台)的(关键组件)在中国境内生产。(数字调音台)的(关键工序)在中国境内完成。

11. (音频处理器 TS-88S)，生产厂为(广州先韵电子有限公司)，厂址为(广州市白云区鸦岗中路 18 号 501-502)。(音频处理器)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(音频处理器)的(关键组件)在中国境内生产。(音频处理器)的(关键工序)在中国境内完成。

12. (会议功放 QS-2350)，生产厂为(广州先韵电子有限公司)，厂址为(广州市白云区鸦岗中路 18 号 501-502)。(会议功放)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(会议功放)的(关键组件)在中国境内生产。(会议功放)的(关键工序)在中国境内完成。

13. (电源时序器 DG-185)，生产厂为(广州先韵电子有限公司)，厂址为(广州市白云区鸦岗中路 18 号 501-502)。(电源时序器)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电源时序器)的(关键组件)在中国境内生产。(电源时序器)的(关键工序)在中国境内完成。

14. (反馈抑制器 AI-F2000)，生产厂为(广州先韵电子有限公司)，厂址为(广州市白云区鸦岗中路 18 号 501-502)。(反馈抑制器)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比

例)。反馈抑制器的关键组件在中国境内生产。反馈抑制器的关键工序在中国境内完成。

15. 壁挂音响 MR-8，生产厂为广州先韵电子有限公司，厂址为广州市白云区鸦岗中路 18 号 501-502。壁挂音响的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 规定比例。壁挂音响的关键组件在中国境内生产。壁挂音响的关键工序在中国境内完成。

16. 1 拖 4 有线话筒 DH-1400/D-20，生产厂为广州先韵电子有限公司，厂址为广州市白云区鸦岗中路 18 号 501-502。1 拖 4 有线话筒的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 规定比例。1 拖 4 有线话筒的关键组件在中国境内生产。1 拖 4 有线话筒的关键工序在中国境内完成。

17. 音响线 FGT-RVV2*1.5，生产厂为上海汇海信息科技股份有限公司，厂址为上海市松江区宝胜路 18 号 8 幢 202 室。音响线的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 规定比例。音响线的关键组件在中国境内生产。音响线的关键工序在中国境内完成。

18. 音响电源线 FGT-RVV3*1.5，生产厂为上海汇海信息科技股份有限公司，厂址为上海市松江区宝胜路 18 号 8 幢 202 室。音响电源线的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 规定比例。音响电源线的关键组件在中国境内生产。音响电源线的关键工序在中国境内完成。

19. 话筒线 RVVP 2X0.5，生产厂为上海汇海信息科技股份有限公司，厂址为上海市松江区宝胜路 18 号 8 幢 202 室。话筒线的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 规定比例。话筒线的关键组件在中国境内生产。话筒线的关键工序在中国境内完成。

20. 音频线 RVVP 2X0.5，生产厂为上海汇海信息科技股份有限公司，厂址为上海市松江区宝胜路 18 号 8 幢 202 室。音频线的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 规定比例。音频线的关键组件在中国境内生产。音频线的关键工序在中国境内完成。

21. 网线 FGT-C5-L，生产厂为上海汇海信息科技股份有限公司，厂址为上海市松江区宝胜路 18 号 8 幢 202 室。网线的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 规定比例。网线的关键组件在中国境内生产。网线的关键工序在中国境内完成。

22. (线管 DX-2)，生产厂为(陕西宏鑫发管道设备制造有限公司)，厂址为(陕西省咸阳市三原县西阳镇光明村中环线北 188 米)。(线管)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(线管)的(关键组件)在中国境内生产。(线管)的(关键工序)在中国境内完成。

23. (摄像机 DS-2CD234XYZUV4-ABCDEF)，生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司)，厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(摄像机)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(摄像机)的(关键组件)在中国境内生产。(摄像机)的(关键工序)在中国境内完成。

24. (人脸门禁机 CHD500)，生产厂为(深圳市纽贝尔电子有限公司)，厂址为(深圳市福田区四川大厦南附楼五层)。(人脸门禁机)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(人脸门禁机)的(关键组件)在中国境内生产。(人脸门禁机)的(关键工序)在中国境内完成。

25. (开门按钮 EP66)，生产厂为(深圳市纽贝尔电子有限公司)，厂址为(深圳市福田区四川大厦南附楼五层)。(开门按钮)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(开门按钮)的(关键组件)在中国境内生产。(开门按钮)的(关键工序)在中国境内完成。

26. (双门磁力锁 CHDCM280H2)，生产厂为(深圳市纽贝尔电子有限公司)，厂址为(深圳市福田区四川大厦南附楼五层)。(双门磁力锁)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(双门磁力锁)的(关键组件)在中国境内生产。(双门磁力锁)的(关键工序)在中国境内完成。

27. (双门门禁控制器 CHD806D2-4)，生产厂为(深圳市纽贝尔电子有限公司)，厂址为(深圳市福田区四川大厦南附楼五层)。(双门门禁控制器)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(双门门禁控制器)的(关键组件)在中国境内生产。(双门门禁控制器)的(关键工序)在中国境内完成。

28. (闭门器 CHDTS80)，生产厂为(深圳市纽贝尔电子有限公司)，厂址为(深圳市福田区四川大厦南附楼五层)。(闭门器)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(闭门器)的(关键组件)在中国境内生产。(闭门器)的(关键工序)在中国境内完成。

29. (门禁交换机 US210-24G4MF-HP)，生产厂为(新华三技术有限公司)，厂址为(浙江省杭州市滨江区长河路 466 号)。(门禁交换机)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比

例)。 (门禁交换机) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (门禁交换机) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

30. (光模块 SFP-GE-LX-SM1310-S), 生产厂为 (新华三技术有限公司), 厂址为 (浙江省杭州市滨江区长河路 466 号)。 (光模块) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (光模块) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (光模块) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

31. (跳线 FGT-LCLC-S3M), 生产厂为 (上海汇海信息科技股份有限公司), 厂址为 (上海市松江区宝胜路 18 号 8 幢 202 室)。 (跳线) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (跳线) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (跳线) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

32. (网线 FGT-C5-L), 生产厂为 (上海汇海信息科技股份有限公司), 厂址为 (上海市松江区宝胜路 18 号 8 幢 202 室)。 (网线) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (网线) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (网线) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

33. (电源线 FGT-RVV3*2.5), 生产厂为 (上海汇海信息科技股份有限公司), 厂址为 (上海市松江区宝胜路 18 号 8 幢 202 室)。 (电源线) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (电源线) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (电源线) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

34. (光缆 FGT-S8SLOS2LS), 生产厂为 (上海汇海信息科技股份有限公司), 厂址为 (上海市松江区宝胜路 18 号 8 幢 202 室)。 (光缆) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (光缆) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (光缆) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

35. (门禁锁线缆 FGT-RVV2X1.0), 生产厂为 (上海汇海信息科技股份有限公司), 厂址为 (上海市松江区宝胜路 18 号 8 幢 202 室)。 (门禁锁线缆) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (门禁锁线缆) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (门禁锁线缆) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

36. (开门按钮线缆 FGT-RVV4*1.0), 生产厂为 (上海汇海信息科技股份有限公司), 厂址为 (上海市松江区宝胜路 18 号 8 幢 202 室)。 (开门按钮线缆) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (开门按钮线缆) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (开门按钮线缆) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

37. (控制台及桌椅 领肯), 生产厂为 (佛山市领肯家具实业有限公司), 厂址为 (佛山市南海区九江镇沙头水南工业园康泰路 9 号 4、7、8 楼)。 (控制台及桌椅) 的中国境内生产

的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（控制台及桌椅）的（关键组件）在中国境内生产。（控制台及桌椅）的（关键工序）在中国境内完成。

38. （会议桌椅 领肯），生产厂为（佛山市领肯家具实业有限公司），厂址为（佛山市南海区九江镇沙头水南工业园康泰路9号4、7、8楼）。（会议桌椅）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（会议桌椅）的（关键组件）在中国境内生产。（会议桌椅）的（关键工序）在中国境内完成。

39. （工作站电脑 E50z G1t-D108），生产厂为（联想开天科技有限公司天津分公司），厂址为（天津空港经济区经三路9号6号楼1层#2）。（工作站电脑）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（工作站电脑）的（关键组件）在中国境内生产。（工作站电脑）的（关键工序）在中国境内完成。

40. （单层电动窗帘 CM-25），生产厂为（广东创明遮阳科技有限公司），厂址为（广州市花都区炭步镇创明产业园）。（单层电动窗帘）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（单层电动窗帘）的（关键组件）在中国境内生产。（单层电动窗帘）的（关键工序）在中国境内完成。

41. （机柜 FGT6060-A42U），生产厂为（上海汇海信息科技股份有限公司），厂址为（上海市松江区宝胜路18号8幢202室）。（机柜）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（机柜）的（关键组件）在中国境内生产。（机柜）的（关键工序）在中国境内完成。

42. （PDU FGT-1U10A8P-F（1.5P+2M+10A）），生产厂为（上海汇海信息科技股份有限公司），厂址为（上海市松江区宝胜路18号8幢202室）。（PDU）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（PDU）的（关键组件）在中国境内生产。（PDU）的（关键工序）在中国境内完成。

43. （插座 公牛），生产厂为（宁波公牛电器有限公司），厂址为（浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区）。（插座）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（插座）的（关键组件）在中国境内生产。（插座）的（关键工序）在中国境内完成。

44. （交换机 LS-6520-26Q-SI），生产厂为（新华三技术有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区长河路466号）。（交换机）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（交换机）的（关键组件）在中国境内生产。（交换机）的（关键工序）在中国境内完成。

45. （配线架 FGT-LC/SC-J24P），生产厂为（上海汇海信息科技股份有限公司），厂址为（上海市松江区宝胜路18号8幢202室）。（配线架）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规

定比例)。 (配线架)的 (关键组件) 在中国境内生产。 (配线架)的 (关键工序) 在中国境内完成。

46. (耦合器 FGT-LC-22M), 生产厂为 (上海汇海信息科技股份有限公司), 厂址为 (上海市松江区宝胜路 18 号 8 幢 202 室)。 (耦合器) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (耦合器) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (耦合器) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

47. (尾纤 FGT-LC-S1M), 生产厂为 (上海汇海信息科技股份有限公司), 厂址为 (上海市松江区宝胜路 18 号 8 幢 202 室)。 (尾纤) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (尾纤) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (尾纤) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

48. (机柜电源线 FGT-RVV4*1.0), 生产厂为 (上海汇海信息科技股份有限公司), 厂址为 (上海市松江区宝胜路 18 号 8 幢 202 室)。 (机柜电源线) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (机柜电源线) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (机柜电源线) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

49. (信号线 RVV 1 * 1.0), 生产厂为 (上海汇海信息科技股份有限公司), 厂址为 (上海市松江区宝胜路 18 号 8 幢 202 室)。 (信号线) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (信号线) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (信号线) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

50. (高清线 DH-W-HDMI20M-4K), 生产厂为 (浙江大华技术股份有限公司), 厂址为 (杭州市滨江区滨安路 1187 号)。 (高清线) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (高清线) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (高清线) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

51. (屏体结构 DH-PHSJG-XXY-Z), 生产厂为 (浙江大华技术股份有限公司), 厂址为 (杭州市滨江区滨安路 1187 号)。 (屏体结构) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (屏体结构) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (屏体结构) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

52. (会议坐席单元 TS-1501D), 生产厂为 (广州先韵电子有限公司), 厂址为 (广州市白云区鸦岗中路 18 号 501-502)。 (会议坐席单元) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (会议坐席单元) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (会议坐席单元) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

53. (会议主机 TJ-830G)，生产厂为(广州先韵电子有限公司)，厂址为(广州市白云区鸦岗中路 18 号 501-502)。(会议主机)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(会议主机)的(关键组件)在中国境内生产。(会议主机)的(关键工序)在中国境内完成。

54. (话筒天线 TS-104/TS-104A)，生产厂为(广州先韵电子有限公司)，厂址为(广州市白云区鸦岗中路 18 号 501-502)。(话筒天线)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(话筒天线)的(关键组件)在中国境内生产。(话筒天线)的(关键工序)在中国境内完成。

55. (话筒 EM-650/EM-65)，生产厂为(广州先韵电子有限公司)，厂址为(广州市白云区鸦岗中路 18 号 501-502)。(话筒)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(话筒)的(关键组件)在中国境内生产。(话筒)的(关键工序)在中国境内完成。

56. (馈线 SYV 50-5)，生产厂为(上海汇海信息科技股份有限公司)，厂址为(上海市松江区宝胜路 18 号 8 幢 202 室)。(馈线)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(馈线)的(关键组件)在中国境内生产。(馈线)的(关键工序)在中国境内完成。

57. (读卡器 (适配警务通) 纽贝尔 CHD602)，生产厂为(深圳市纽贝尔电子有限公司)，厂址为(深圳市福田区四川大厦南附楼五层)。(读卡器 (适配警务通))的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(读卡器 (适配警务通))的(关键组件)在中国境内生产。(读卡器 (适配警务通))的(关键工序)在中国境内完成。

58. (人脸识别仪 (适配警务通) 纽贝尔 CHD500)，生产厂为(深圳市纽贝尔电子有限公司)，厂址为(深圳市福田区四川大厦南附楼五层)。(人脸识别仪 (适配警务通))的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(人脸识别仪 (适配警务通))的(关键组件)在中国境内生产。(人脸识别仪 (适配警务通))的(关键工序)在中国境内完成。

59. (虚拟换卡读卡器 (适配警务通) 纽贝尔 CHD602)，生产厂为(深圳市纽贝尔电子有限公司)，厂址为(深圳市福田区四川大厦南附楼五层)。(虚拟换卡读卡器 (适配警务通))的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(虚拟换卡读卡器 (适配警务通))的(关键组件)在中国境内生产。(虚拟换卡读卡器 (适配警务通))的(关键工序)在中国境内完成。

60. (蓄电池组 (监门配置) GBT12-250(12V 250Ah))，生产厂为(深圳市艾特网能电能有限公司)，厂址为(深圳市光明区光明街道东周社区高新路研祥科技工业园三栋电子厂房东侧 201)。(蓄电池组 (监门配置))的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(蓄

电池组（监门配置）的（关键组件）在中国境内生产。（蓄电池组（监门配置））的（关键工序）在中国境内完成。

61. （安全门），生产厂为（浙江星月安防科技有限公司），厂址为（浙江省金华市永康市古山镇工业功能分区古山大道2号）。（安全门）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（安全门）的（关键组件）在中国境内生产。（安全门）的（关键工序）在中国境内完成。

62. （7寸人脸机 CHD500），生产厂为（深圳市纽贝尔电子有限公司），厂址为（深圳市福田区四川大厦南附楼五层）。（7寸人脸机）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（7寸人脸机）的（关键组件）在中国境内生产。（7寸人脸机）的（关键工序）在中国境内完成。

63. （门禁电源 CHDPS212），生产厂为（深圳市纽贝尔电子有限公司），厂址为（深圳市福田区四川大厦南附楼五层）。（门禁电源）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（门禁电源）的（关键组件）在中国境内生产。（门禁电源）的（关键工序）在中国境内完成。

64. （开门按钮 EP66），生产厂为（深圳市纽贝尔电子有限公司），厂址为（深圳市福田区四川大厦南附楼五层）。（开门按钮）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（开门按钮）的（关键组件）在中国境内生产。（开门按钮）的（关键工序）在中国境内完成。

65. （双门磁力锁 CHDCM280H2），生产厂为（深圳市纽贝尔电子有限公司），厂址为（深圳市福田区四川大厦南附楼五层）。（双门磁力锁）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（双门磁力锁）的（关键组件）在中国境内生产。（双门磁力锁）的（关键工序）在中国境内完成。

66. （机械闭门器 CHDTS80），生产厂为（深圳市纽贝尔电子有限公司），厂址为（深圳市福田区四川大厦南附楼五层）。（机械闭门器）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（机械闭门器）的（关键组件）在中国境内生产。（机械闭门器）的（关键工序）在中国境内完成。

67. （人脸录入仪 CHD500），生产厂为（深圳市纽贝尔电子有限公司），厂址为（深圳市纽贝尔电子有限公司）。（人脸录入仪）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（人脸录入仪）的（关键组件）在中国境内生产。（人脸录入仪）的（关键工序）在中国境内完成。

68. （门禁系统管理一体机 CHD806D2/4），生产厂为（深圳市纽贝尔电子有限公司），厂址为（深圳市纽贝尔电子有限公司）。（门禁系统管理一体机）的中国境内生产的组件成本占

比 $\geq$ （规定比例）。（门禁系统管理一体机）的（关键组件）在中国境内生产。（门禁系统管理一体机）的（关键工序）在中国境内完成。

69.（400 万枪型摄像机 DS-2CD7T45DWDV3-XS(F)），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（400 万枪型摄像机）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（400 万枪型摄像机）的（关键组件）在中国境内生产。（400 万枪型摄像机）的（关键工序）在中国境内完成。

70.（400 万球型摄像机 DS-2DE4423IW-DE(J)），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（400 万球型摄像机）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（400 万球型摄像机）的（关键组件）在中国境内生产。（400 万球型摄像机）的（关键工序）在中国境内完成。

71.（磁盘阵列 DS-A70316R(标配)(B)），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（磁盘阵列）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（磁盘阵列）的（关键组件）在中国境内生产。（磁盘阵列）的（关键工序）在中国境内完成。

72.（磁盘 HK728TAH），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（磁盘）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（磁盘）的（关键组件）在中国境内生产。（磁盘）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：陕西奥庆展实业有限公司

日期：2026 年 10 月 09 日



1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。