关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 彩色超声诊断仪(心脏彩超)EPIQCVxPlus、经食道探头消毒盒， 生产厂为 飞利浦医疗(苏州)有限公司，厂址为 苏州工业园区钟园路258号。 彩色超声诊断仪(心脏彩超)EPIQCVxPlus、经食道探头消毒盒 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 彩色超声诊断仪(心脏彩超)EPIQCVxPlus、经食道探头消毒盒 的 ____ 在中国境内生产。 彩色超声诊断仪(心脏彩超)EPIQCVxPlus、经食道探头消毒盒 的 ____ 在中国境内完成。

2. 彩色超声诊断仪(床旁彩超)M11Exp， 生产厂为 为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司， 厂址为 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层。 彩色超声诊断仪(床旁彩超)M11Exp 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 彩色超声诊断仪(床旁彩超)M11Exp 的 ____ 在中国境内生产。 彩色超声诊断仪(床旁彩超)M11Exp 的 ____ 在中国境内完成。

3. 经食道超声探头清洗消毒系统NQX-01、经食道超声探头专门储存柜， 生产厂为 青岛澳杰医用科技有限公司， 厂址为 中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区曼谷路55号综合楼B楼702B-704B、706B、708B、710B(B)。 经食道超声探头清洗消毒系统NQX-01、经食道超声探头专门储存柜 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 经食道超声探头清洗消毒系统NQX-01、经食道超声探头专门储存柜 的 ____ 在中国境内生产。 经食道超声探头清洗消毒系统NQX-01、经食道超声探头专门储存柜 的 ____ 在中国境内完成。

4. 探头穿刺引导架， 生产厂为 经方精密医疗(深圳)有限公司， 厂址为 广省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区青松路41号金威源工业厂区C栋厂房301。 探头穿刺引导架 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 探头穿刺引导架 的 ____ 在中国境内生产。 探头穿刺引导架 的 ____ 在中国境内完成。

5. 图文工作站SEEKER-200， 生产厂为 南京索图科技有限公司， 厂址为 南京市鼓楼区山西路67号南京世界贸易中心大厦A幢904室。 图文工作站SEEKER-200 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 图文工作站SEEKER-200 的 ____ 在中国境内生产。 图文工作站SEEKER-200 的 ____ 在中国境内完成。

6. 彩色喷墨打印机，， 生产厂为 佳能（中国）有限公司， 厂址为 经济技术开发区淮河西路23号。 彩色喷墨打印机， 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 彩色喷墨打印机， 的 ____ 在中国境内生产。 彩色喷墨打印机， 的 ____ 在中国境内完成。

7. 超声专用检查床EU-EU1、超声专用医师椅， 生产厂为 深圳市泰乐康科技有限公司， 厂址为 深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区712栋五层B。 超声专用检查床EU-EU1、超声专用医师椅 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 超声专用检查床EU-EU1、超声专用医师椅 的 ____ 在中国境内生产。 超声专用检查床EU-EU1、超声专用医师椅 的 ____ 在中国境内完成。

8. .UPS稳压电源HP6K， 生产厂为 禾崎电子(汕头)有限公司， 厂址为 汕头市龙湖区珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城2幢301号房之39房B19。 .UPS稳压电源HP6K 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 .UPS稳

压电源HP6K 的 ____ 在中国境内生产。 .UPS稳压电源HP6K 的 ____ 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标供应商（签章）：____

公司全称：深圳市鸿瑞医疗器械实业有限公司

日期：2026年11月11日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。