

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （单目全景摄像机、TC-C85MS/CXYN），生产厂为（天地伟业技术有限公司），厂址为（天津市华苑产业区（环外）海泰华科二路8号）。（单目全景摄像机、TC-C85MS/CXYN）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（单目全景摄像机、TC-C85MS/CXYN）的（关键组件）在中国境内生产。（单目全景摄像机、TC-C85MS/CXYN）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （高保真拾音器、TC-P800TG），生产厂为（天地伟业技术有限公司），厂址为（天津市华苑产业区（环外）海泰华科二路8号）。（高保真拾音器、TC-P800TG）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（高保真拾音器、TC-P800TG）高保真拾音器的（关键组件）在中国境内生产。（高保真拾音器、TC-P800TG）的（关键工序）在中国境内完成。

3. （摄像机电源、TC-P55A0），生产厂为（天地伟业技术有限公司），厂址为（天津市华苑产业区（环外）海泰华科二路8号）。（摄像机电源、TC-P55A0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（摄像机电源、TC-P55A0）的（关键组件）在中国境内生产。（摄像机电源、TC-P55A0）的（关键工序）在中国境内完成。

4. （人脸识别终端（室内）、TC-P5010YN），生产厂为（天地伟业技术有限公司），厂址为（天津市华苑产业区（环外）海泰华科二路8号）。（人脸识别终端（室内）、TC-P5010YN）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（人脸识别终端（室内）、TC-P5010YN）的（关键组件）在中国境内生产。（人脸识别终端（室内）、TC-P5010YN）的（关键工序）在中国境内完成。

5. (人脸识别终端电源、TC-P5010YN)，生产厂为(天地伟业技术有限公司)，厂址为(天津市华苑产业区(环外)海泰华科二路8号)。(人脸识别终端电源、TC-P5010YN)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(人脸识别终端电源、TC-P5010YN)的(关键组件)在中国境内生产。(人脸识别终端电源、TC-P5010YN)的(关键工序)在中国境内完成。

6. (人脸识别终端(室内)、TC-P5010YN)，生产厂为(天地伟业技术有限公司)，厂址为(天津市华苑产业区(环外)海泰华科二路8号)。(人脸识别终端(室内)、TC-P5010YN)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(人脸识别终端(室内)、TC-P5010YN)的(关键组件)在中国境内生产。(人脸识别终端(室内)、TC-P5010YN)的(关键工序)在中国境内完成。

7. (人脸识别终端电源、TC-P5010YN)，生产厂为(天地伟业技术有限公司)，厂址为(天津市华苑产业区(环外)海泰华科二路8号)。(人脸识别终端电源、TC-P5010YN)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(人脸识别终端电源、TC-P5010YN)的(关键组件)在中国境内生产。(人脸识别终端电源、TC-P5010YN)的(关键工序)在中国境内完成。

8. (智能视频分析主机、TC-S8654)，生产厂为(天地伟业技术有限公司)，厂址为(天津市华苑产业区(环外)海泰华科二路8号)。(智能视频分析主机、TC-S8654)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(智能视频分析主机、TC-S8654)的(关键组件)在中国境内生产。(智能视频分析主机、TC-S8654)的(关键工序)在中国境内完成。

9. (智慧监所管理平台、TC-U5248R-LWKSYN 配置:D/2/JS)，生产厂为(天地伟业技术有限公司)，厂址为(天津市华苑产业区(环外)海泰华科二路8号)。(智慧监所管理平台、TC-U5248R-LWKSYN 配置:D/2/JS)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(智慧监所管理平台、TC-U5248R-LWKSYN 配置:D/2/JS)的(关键组件)在中国境内生产。(智慧监所管理平台、TC-U5248R-LWKSYN 配置:D/2/JS)的(关键工序)在中国境内完成。

10. (人脸抓拍摄像头、TC-P825US-YN 配置:S)，生产厂为(天地伟业技术有限公司)，厂址为(天津市华苑产业区(环外)海泰华科二路8号)。(人脸抓拍摄像头、TC-P825US-YN 配置:S)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(人脸抓拍摄像头、TC-P825US-YN 配置:S)的(关键组件)在中国境内生产。(人脸抓拍摄像头、TC-P825US-YN 配置:S)的(关键工序)在中国境内完成。

11. (巡更模块)，生产厂为(天地伟业技术有限公司)，厂址为(天津市华苑产业区(环外)海泰华科二路8号)。(巡更模块)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(巡更模块)的(关键组件)在中国境内生产。(巡更模块)的(关键工序)在中国境内完成。

12. (监管流媒体网关一体机、TC-S8444) 监管流媒体网关一体机，生产厂为(天地伟业技术有限公司)，厂址为(天津市华苑产业区(环外)海泰华科二路8号)。(监管流媒体网关一体机、TC-S8444) 监管流媒体网关一体机的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(监管流媒体网关一体机、TC-S8444)的(关键组件)在中国境内生产。(监管流媒体网关一体机、TC-S8444)的(关键工序)在中国境内完成。

13. (北斗校时设备、TC-P818)，生产厂为(天地伟业技术有限公司)，厂址为(天津市华苑产业区(环外)海泰华科二路8号)。(北斗校时设备、TC-P818) 北斗校时设备的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(北斗校时设备、TC-P818) 北斗校时设备的(关键组件)在中国境内生产。(北斗校时设备、TC-P818)的(关键工序)在中国境内完成。

14. (24 盘位网络存储服务器、TC-U5224RYN-LW)，生产厂为(天地伟业技术有限公司)，厂址为(天津市华苑产业区(环外)海泰华科二路8号)。(24 盘位网络存储服务器、TC-U5224RYN-LW) 24 盘位网络存储服务器的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(24 盘位网络存储服务器、TC-U5224RYN-LW) 24 盘位网络存储服务器的(关键组件)在中国境内生产。(24 盘位网络存储服务器、TC-U5224RYN-LW)的(关键工序)在中国境内完

成。

15. (8T 企业级硬盘、ST8000NM017B)，生产厂为(希捷国际科技(无锡)有限公司)，厂址为(无锡出口加工区 B 区行创二路 2 号)。(8T 企业级硬盘、ST8000NM017B)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(8T 企业级硬盘、ST8000NM017B)的(关键组件)在中国境内生产。(8T 企业级硬盘、ST8000NM017B)盘的(关键工序)在中国境内完成。

16. (拼接屏、TC-D55514)，生产厂为(天地伟业技术有限公司)，厂址为(天津市华苑产业区(环外)海泰华科二路 8 号)。(拼接屏、TC-D55514)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(拼接屏、TC-D55514)的(关键组件)在中国境内生产。(拼接屏、TC-D55514)的(关键工序)在中国境内完成。

17. (壁挂前维护支架、55 寸底座式前维护支架)生产厂为(天地伟业技术有限公司)，厂址为(天津市华苑产业区(环外)海泰华科二路 8 号)。(壁挂前维护支架、55 寸底座式前维护支架)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(壁挂前维护支架、55 寸底座式前维护支架)的(关键组件)在中国境内生产。(壁挂前维护支架、55 寸底座式前维护支架)的(关键工序)在中国境内完成。

18. (拼接屏底座-H800、55 寸 3.5mm 拼接屏底座 J-H800mm)，生产厂为(天地伟业技术有限公司)，厂址为(天津市华苑产业区(环外)海泰华科二路 8 号)。(拼接屏底座-H800、55 寸 3.5mm 拼接屏底座 J-H800mm)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(拼接屏底座-H800、55 寸 3.5mm 拼接屏底座 J-H800mm)的(关键组件)在中国境内生产。(拼接屏底座-H800、55 寸 3.5mm 拼接屏底座 J-H800mm)的(关键工序)在中国境内完成。

19. (高清线缆、15 米 HDMI 视频线)，生产厂为(天地伟业技术有限公司)，厂址为(天津市华苑产业区(环外)海泰华科二路 8 号)。(高清线缆、15 米 HDMI 视频线)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(高清线缆、15 米 HDMI 视频线)的(关键组件)在中国境内生产。(高清线缆、15 米 HDMI 视频线)的(关键工序)在中国境内完成。

20. (解码一体机、TC-ND5112A/YN 配置:4/H/V2.0)，生产厂为(天地伟业技术有限公司)，厂址为(天津市华苑产业区(环外)海泰华科二路8号)。(解码一体机、TC-ND5112A/YN 配置:4/H/V2.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(解码一体机、TC-ND5112A/YN 配置:4/H/V2.0)的(关键组件)在中国境内生产。(解码一体机、TC-ND5112A/YN 配置:4/H/V2.0)的(关键工序)在中国境内完成。

21. (智能安检门、AD-2286)，生产厂为(广东安盾安检排爆装备集团有限公司)，厂址为(广东省东莞市东城街道东城学前路新街16号3栋)。(智能安检门、AD-2286)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(智能安检门、AD-2286)的(关键组件)在中国境内生产。(智能安检门、AD-2286)的(关键工序)在中国境内完成。

22. (六类非屏蔽网线、AD-2286)，生产厂为(上海天诚通信技术股份有限公司)，厂址为(上海市松江区中辰路299号1幢639室)。(六类非屏蔽网线、AD-2286)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(六类非屏蔽网线、AD-2286)的(关键组件)在中国境内生产。(六类非屏蔽网线、AD-2286)的(关键工序)在中国境内完成。

23. (电源线(RVV2*1.5、RVV4*1.0、RVV6*1.0、RVV2*1.0、RVV2*4.0)、YJY2*10))，生产厂为(江苏天诚智能集团股份有限公司)，厂址为(扬州市广陵区沙头镇施沙路2号)。(电源线(RVV2*1.5、RVV4*1.0、RVV6*1.0、RVV2*1.0、RVV2*4.0)、YJY2*10))的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电源线(RVV2*1.5、RVV4*1.0、RVV6*1.0、RVV2*1.0、RVV2*4.0)、YJY2*10))的(关键组件)在中国境内生产。(电源线(RVV2*1.5、RVV4*1.0、RVV6*1.0、RVV2*1.0、RVV2*4.0)、YJY2*10))的(关键工序)在中国境内完成。

24. (电源线、监区配电柜)，生产厂为(西安鑫创机柜有限公司)，厂址为(陕西省西咸新区沣东新城太平路5918号恒大都市广场6栋1单元304号)。(电源线、监区配电柜)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电源线、监区配电柜)的(关键组件)在中国境内生产。(电源线、监区配电柜)的(关键工序)在中国境内完成。

25. (室外十二芯光缆、GYXTW12B1)，生产厂为(上海天诚通信技术股份有限公司)，厂址为(上海市松江区中辰路 299 号 1 幢 639 室)。(室外十二芯光缆、GYXTW12B1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(室外十二芯光缆、GYXTW12B1)的(关键组件)在中国境内生产。(室外十二芯光缆、GYXTW12B1)的(关键工序)在中国境内完成。

26. (六类非屏蔽配线架、PP-12-6-24)，生产厂为(上海天诚通信技术股份有限公司)，厂址为(上海市松江区中辰路 299 号 1 幢 639 室)。(六类非屏蔽配线架、PP-12-6-24)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(六类非屏蔽配线架、PP-12-6-24)的(关键组件)在中国境内生产。(六类非屏蔽配线架、PP-12-6-24)的(关键工序)在中国境内完成。

27. (理线器、CM-12-1U)，生产厂为(上海天诚通信技术股份有限公司)，厂址为(上海市松江区中辰路 299 号 1 幢 639 室)。(理线器、CM-12-1U)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(理线器、CM-12-1U)的(关键组件)在中国境内生产。(理线器、CM-12-1U)的(关键工序)在中国境内完成。

28. (数据跳线 3 米、PC-13-6-30)，生产厂为(上海天诚通信技术股份有限公司)，厂址为(上海市松江区中辰路 299 号 1 幢 639 室)。(数据跳线 3 米、PC-13-6-30)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(数据跳线 3 米、PC-13-6-30)的(关键组件)在中国境内生产。(数据跳线 3 米、PC-13-6-30)的(关键工序)在中国境内完成。

29. (KBG 管、 $\Phi 25$)，生产厂为(陕西凤宝之星金属制品有限公司)，厂址为(陕西省咸阳市兴平市金城路西段)。(KBG 管、 $\Phi 25$)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(KBG 管、 $\Phi 25$)的(关键组件)在中国境内生产。(KBG 管、 $\Phi 25$)的(关键工序)在中国境内完成。

30. (桥架、50*50)，生产厂为(陕西凤宝之星金属制品有限公司)，厂址为(陕西省咸阳市兴平市金城路西段)。(桥架、50*50)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(桥架、50*50)的(关键组件)在中国境内生产。(桥架、50*50)的(关键工序)在中国境内完成。

定比例)。 (桥架、50*50)的 (关键组件)在中国境内生产。(桥架、50*50)的 (关键工序)在中国境内完成。

31. (服务器机柜), 生产厂为 (西安鑫创机柜有限公司), 厂址为 (陕西省西咸新区沣东新城太平路 5918 号恒大都市广场 6 栋 1 单元 304 号)。(服务器机柜)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(服务器机柜)的 (关键组件)在中国境内生产。(服务器机柜)的 (关键工序)在中国境内完成。

32. (辅材), 生产厂为 (陕西建材科技集团股份有限公司), 厂址为 (西安经济技术开发区凤城四路 96 号海璟·新天地 8 幢 12510 室)。(辅材)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(辅材)的 (关键组件)在中国境内生产。(辅材)的 (关键工序)在中国境内完成。

33. (接入交换机、S5130S-28P-EI-R), 生产厂为 (新华三技术有限公司), 厂址为 (浙江省杭州市滨江区长河路 466 号)。(接入交换机、S5130S-28P-EI-R)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(接入交换机、S5130S-28P-EI-R)的 (关键组件)在中国境内生产。(接入交换机、S5130S-28P-EI-R)的 (关键工序)在中国境内完成。

34. (核心交换机、S7003X), 生产厂为 (新华三技术有限公司), 厂址为 (浙江省杭州市滨江区长河路 466 号)。(核心交换机、S7003X)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(核心交换机、S7003X)的 (关键组件)在中国境内生产。(核心交换机、S7003X)的 (关键工序)在中国境内完成。

35. (空调、KFR-72LW/XA1P), 生产厂为 (美的集团股份有限公司), 厂址为 (广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼 B 区 26-28 楼)。(空调、KFR-72LW/XA1P)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(空调、KFR-72LW/XA1P)的 (关键组件)在中国境内生产。(空调、KFR-72LW/XA1P)的 (关键工序)在中国境内完成。

36. (操作台), 生产厂为 (西安鑫创机柜有限公司), 厂址为 (陕西省西咸新区沣东新城太平路 5918 号恒大都市广场 6 栋 1 单元 304 号)。(操作台)的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（操作台）的（关键组件）在中国境内生产。（操作台）的（关键工序）在中国境内完成。

37. （UPS、YTR-3315-J），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

38. （免维护铅酸蓄电池、NPG12-65Ah），生产厂为（广州市耐普电源有限公司），厂址为（广州市花都区花山镇两龙路 67 号之一厂房）。（免维护铅酸蓄电池、NPG12-65Ah）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（免维护铅酸蓄电池、NPG12-65Ah）的（关键组件）在中国境内生产。（免维护铅酸蓄电池、NPG12-65Ah）的（关键工序）在中国境内完成。

39. （电池柜），生产厂为（科华数据股份有限公司），厂址为（福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号）。（电池柜）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电池柜）的（关键组件）在中国境内生产。（电池柜）的（关键工序）在中国境内完成。

40. （汇流箱）汇流箱，生产厂为（科华数据股份有限公司），厂址为（福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号）。（汇流箱）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（汇流箱）的（关键组件）在中国境内生产。（汇流箱）的（关键工序）在中国境内完成。

41. （UPS 输入电缆、YJV-5×10），生产厂为（科华数据股份有限公司），厂址为（福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号）。（UPS 输入电缆、YJV-5×10）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（UPS 输入电缆、YJV-5×10）的（关键组件）在中国境内生产。（UPS 输入电缆、YJV-5×10）的（关键工序）在中国境内完成。

42. （UPS 输出电缆、YJV-3×16），生产厂为（科华数据股份有限公司），厂址为（福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号）。（UPS 输出电缆、YJV-3×16）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（UPS 输出电缆、YJV-3×16）的（关键组件）在中国境内生产。（UPS 输出电缆、YJV-3×16）的（关键工序）在中国境内完成。

43. (电池之间连接线、BVR16mm²)，生产厂为(科华数据股份有限公司)，厂址为(福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号)。(电池之间连接线、BVR16mm²)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电池之间连接线、BVR16mm²)的(关键组件)在中国境内生产。(电池之间连接线、BVR16mm²)的(关键工序)在中国境内完成。

44. (配电箱)，生产厂为(科华数据股份有限公司)，厂址为(福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号)。(配电箱)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(配电箱)的(关键组件)在中国境内生产。(配电箱)的(关键工序)在中国境内完成。

45. (公安监所信息交互终端(核心产品)、JSZD-B-XX05)，生产厂为(新翔维创科技股份有限公司)，厂址为(杭州市文二路 391 号西湖国际大厦 6 号楼 2 层 206 室)。(公安监所信息交互终端(核心产品)、JSZD-B-XX05)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(公安监所信息交互终端(核心产品)、JSZD-B-XX05)的(关键组件)在中国境内生产。(公安监所信息交互终端(核心产品)、JSZD-B-XX05)的(关键工序)在中国境内完成。

46. (智能交互终端软件、NWT-JSZD II-TKS)，生产厂为(新翔维创科技股份有限公司)，厂址为(杭州市文二路 391 号西湖国际大厦 6 号楼 2 层 206 室)。(智能交互终端软件、NWT-JSZD II-TKS)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(智能交互终端软件、NWT-JSZD II-TKS)的(关键组件)在中国境内生产。(智能交互终端软件、NWT-JSZD II-TKS)的(关键工序)在中国境内完成。

47. (监室智能交互终端管理平台、NWT-SPM2.0-S)，生产厂为(新翔维创科技股份有限公司)，厂址为(杭州市文二路 391 号西湖国际大厦 6 号楼 2 层 206 室)。(监室智能交互终端管理平台、NWT-SPM2.0-S)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(监室智能交互终端管理平台、NWT-SPM2.0-S)的(关键组件)在中国境内生产。(监室智能交互终端管理平台、NWT-SPM2.0-S)的(关键工序)在中国境内完成。

48. (监所购物管理系统、NWT-SNGW)，生产厂为(新翔维创科技股份有限公司)，厂址为(杭州市文二路 391 号西湖国际大厦 6 号楼 2 层 206 室)。(监所购物管理系统、NWT-SNGW)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(监所购物管理系统、NWT-SNGW)的(关键组件)在中国境内生产。(监所购物管理系统、NWT-SNGW)的(关键工序)在中国境内完成。

49. (对讲管理服务、NWT-DJFF)，生产厂为(新翔维创科技股份有限公司)，厂址为(杭州市文二路 391 号西湖国际大厦 6 号楼 2 层 206 室)。(对讲管理服务、NWT-DJFF)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(对讲管理服务、NWT-DJFF)的(关键组件)在中国境内生产。(对讲管理服务、NWT-DJFF)的(关键工序)在中国境内完成。

50. (一体式智能集成电源、NWT-IDBPS320W-12S-MT)，生产厂为(新翔维创科技股份有限公司)，厂址为(杭州市文二路 391 号西湖国际大厦 6 号楼 2 层 206 室)。(一体式智能集成电源、NWT-IDBPS320W-12S-MT)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(一体式智能集成电源、NWT-IDBPS320W-12S-MT)的(关键组件)在中国境内生产。(一体式智能集成电源、NWT-IDBPS320W-12S-MT)的(关键工序)在中国境内完成。

51. (监室信息显示终端、ZD-W-NT02)，生产厂为(新翔维创科技股份有限公司)，厂址为(杭州市文二路 391 号西湖国际大厦 6 号楼 2 层 206 室)。(监室信息显示终端、ZD-W-NT02)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(监室信息显示终端、ZD-W-NT02)的(关键组件)在中国境内生产。(监室信息显示终端、ZD-W-NT02)的(关键工序)在中国境内完成。

52. (监室信息显示系统、ZD-W-NT02-XT)，生产厂为(新翔维创科技股份有限公司)，厂址为(杭州市文二路 391 号西湖国际大厦 6 号楼 2 层 206 室)。(监室信息显示系统、ZD-W-NT02-XT)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(监室信息显示系统、ZD-W-NT02-XT)的(关键组件)在中国境内生产。(监室信息显示系统、ZD-W-NT02-XT)的(关键工序)在中国境内完成。

53. (对讲主机、NWT-DJZJ-DS)，生产厂为(新翔维创科技股份有限公司)，厂址为(杭州市文二路 391 号西湖国际大厦 6 号楼 2 层 206 室)。(对讲主机、NWT-DJZJ-DS)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(对讲主机、NWT-DJZJ-DS)的(关键组件)在中国境内生产。(对讲主机、NWT-DJZJ-DS)的(关键工序)在中国境内完成。

54. (对讲分机、NWT-DJFJ)，生产厂为(新翔维创科技股份有限公司)，厂址为(杭州市文二路 391 号西湖国际大厦 6 号楼 2 层 206 室)。(对讲分机、NWT-DJFJ)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(对讲分机、NWT-DJFJ)的(关键组件)在中国境内生产。(对讲分机、NWT-DJFJ)的(关键工序)在中国境内完成。

55. (智能交互终端服务终端、TaiShan200-2280)，生产厂为(华为技术有限公司)，厂址为(深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(智能交互终端服务终端、TaiShan200-2280)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(智能交互终端服务终端、TaiShan200-2280)的(关键组件)在中国境内生产。(智能交互终端服务终端、TaiShan200-2280)的(关键工序)在中国境内完成。

56. (智能控制器、NWT-JSKZ II-DJ)，生产厂为(新翔维创科技股份有限公司)，厂址为(杭州市文二路 391 号西湖国际大厦 6 号楼 2 层 206 室)。(智能控制器、NWT-JSKZ II-DJ)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(智能控制器、NWT-JSKZ II-DJ)的(关键组件)在中国境内生产。(智能控制器、NWT-JSKZ II-DJ)的(关键工序)在中国境内完成。

57. (电视电源控制模块、NWT-JSKZ II-ODS)，生产厂为(新翔维创科技股份有限公司)，厂址为(杭州市文二路 391 号西湖国际大厦 6 号楼 2 层 206 室)。(电视电源控制模块、NWT-JSKZ II-ODS)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(电视电源控制模块、NWT-JSKZ II-ODS)的(关键组件)在中国境内生产。(电视电源控制模块、NWT-JSKZ II-ODS)的(关键工序)在中国境内完成。

58. (智能控制器管理平台、NWT-JSKZ II-DJS)，生产厂为(新翔维创科技股份有限公司)，厂址为(杭州市文二路 391 号西湖国际大厦 6 号楼 2 层 206 室)。(智能控制器管理平台、NWT-JSKZ II-DJS)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(智能控制器管理平台、NWT-JSKZ II-DJS)的(关键组件)在中国境内生产。(智能控制器管理平台、NWT-JSKZ II-DJS)的(关键工序)在中国境内完成。

59. (门灯、NWT-TCLED V2.0)，生产厂为(新翔维创科技股份有限公司)，厂址为(杭州市文二路 391 号西湖国际大厦 6 号楼 2 层 206 室)。(门灯、NWT-TCLED V2.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(门灯、NWT-TCLED V2.0)的(关键组件)在中国境内生产。(门灯、NWT-TCLED V2.0)的(关键工序)在中国境内完成。

60. (流媒体服务器、NWT-KE-1001)，生产厂为(新翔维创科技股份有限公司)，厂址为(杭州市文二路 391 号西湖国际大厦 6 号楼 2 层 206 室)。(流媒体服务器、NWT-KE-1001)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(流媒体服务器、NWT-KE-1001)的(关键组件)在中国境内生产。(流媒体服务器、NWT-KE-1001)的(关键工序)在中国境内完成。

61. (电视机、55BC20)，生产厂为(深圳创维-RGB 电子有限公司)，厂址为(深圳市南山区粤海街道深南大道南创维大厦 A 座 13-16 楼)。(电视机、55BC20)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电视机、55BC20)的(关键组件)在中国境内生产。(电视机、55BC20)的(关键工序)在中国境内完成。

62. (录播主机、DS-0600A)，生产厂为(广州毅航科技有限公司)，厂址为(广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 8 号楼 601 之 06 室)。(录播主机、DS-0600A)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(录播主机、DS-0600A)的(关键组件)在中国境内生产。(录播主机、DS-0600A)的(关键工序)在中国境内完成。

63. (高清录播系统录制管理软件、DS-0600A 内嵌 V1.0)，生产厂为(广州毅航科技有限公司)，厂址为(广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 8 号楼 601 之 06 室)。(高清录播系统录制管理软件、DS-0600A 内嵌 V1.0)的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（高清录播系统录制管理软件、DS-0600A 内嵌 V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（高清录播系统录制管理软件、DS-0600A 内嵌 V1.0）的（关键工序）在中国境内完成。

64.（摄像机、DS-E80K），生产厂为（广州毅航科技有限公司），厂址为（广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 8 号楼 601 之 06 室）。（摄像机、DS-E80K）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（摄像机、DS-E80K）的（关键组件）在中国境内生产。（摄像机、DS-E80K）的（关键工序）在中国境内完成。

65.（高清摄像机内嵌软件、DS-E80K 内嵌 V1.0），生产厂为（广州毅航科技有限公司），厂址为（广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 8 号楼 601 之 06 室）。（高清摄像机内嵌软件、DS-E80K 内嵌 V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（高清摄像机内嵌软件、DS-E80K 内嵌 V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（高清摄像机内嵌软件、DS-E80K 内嵌 V1.0）的（关键工序）在中国境内完成。

66.（摄像机支架、JY0508A），生产厂为（宁波捷洋影视器材有限公司），厂址为（浙江省宁波市宁海县深甌镇长洋村 975 号）。（摄像机支架、JY0508A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（摄像机支架、JY0508A）的（关键组件）在中国境内生产。（摄像机支架、JY0508A）的（关键工序）在中国境内完成。

67.（专业麦克风、DS-316Q），生产厂为（广州毅航科技有限公司），厂址为（广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 8 号楼 601 之 06 室）。（专业麦克风、DS-316Q）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（专业麦克风、DS-316Q）的（关键组件）在中国境内生产。（专业麦克风、DS-316Q）的（关键工序）在中国境内完成。

68.（支架、DS-02Z），生产厂为（广州毅航科技有限公司），厂址为（广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 8 号楼 601 之 06 室）。（支架、DS-02Z）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（支架、DS-02Z）的（关键组件）在中国境内生产。（支架、DS-02Z）的（关键工序）在中国境内完成。

69. (调音台、DS-DM1206)，生产厂为(广州毅航科技有限公司)，厂址为(广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 8 号楼 601 之 06 室)。(调音台、DS-DM1206)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(调音台、DS-DM1206)的(关键组件)在中国境内生产。(调音台、DS-DM1206)的(关键工序)在中国境内完成。

70. (监听耳机、ATH-M50x)，生产厂为(北京铁三角技术开发有限公司)，厂址为(北京市通州区于家务工业区)。(监听耳机、ATH-M50x)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(监听耳机、ATH-M50x)的(关键组件)在中国境内生产。(监听耳机、ATH-M50x)的(关键工序)在中国境内完成。

71. (音频工作站、异能者 C0-A7)，生产厂为(联想(北京)有限公司)，厂址为(北京市海淀区上地西路 6 号 2 幢 2 层 201-H2-6)。(音频工作站、异能者 C0-A7)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(音频工作站、异能者 C0-A7)的(关键组件)在中国境内生产。(音频工作站、异能者 C0-A7)的(关键工序)在中国境内完成。

72. (人员管控终端、NWT-MPT-21.5A)，生产厂为(新翔维创科技股份有限公司)，厂址为(杭州市文二路 391 号西湖国际大厦 6 号楼 2 层 206 室)。(产品名称 1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

73. (出入人员管控系统、NWT-MPT)，生产厂为(新翔维创科技股份有限公司)，厂址为(杭州市文二路 391 号西湖国际大厦 6 号楼 2 层 206 室)。(出入人员管控系统、NWT-MPT)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(出入人员管控系统、NWT-MPT)的(关键组件)在中国境内生产。(出入人员管控系统、NWT-MPT)的(关键工序)在中国境内完成。

74. (人脸识别平板监所专用定制版、DS-K1T673M)，生产厂为(新翔维创科技股份有限公司)，厂址为(杭州市文二路 391 号西湖国际大厦 6 号楼 2 层 206 室)。(人脸识别平板监所专用定制版、DS-K1T673M)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(人

脸识别平板监所专用定制版、DS-K1T673M)的(关键组件)在中国境内生产。(人脸识别平板监所专用定制版、DS-K1T673M)的(关键工序)在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章): 陕西天维奇智能科技有限公司

日期: 2026 年 10 月 13 日



- 1.产品如有型号,请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前,“规定比例”栏可不填,下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前,“关键组件”栏可不填,下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前,“关键工序”栏可不填,下同。

陕西天维奇智能科技有限公司 2026-10-13 19:07:56