

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （3.0T 磁共振成像系统、SIGNA Premier XT），生产厂为（通用电气医疗系统(天津)有限公司），厂址为（天津空港经济区经三路 266 号）。（3.0T 磁共振成像系统、SIGNA Premier XT）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（3.0T 磁共振成像系统、SIGNA Premier XT）的（关键组件）在中国境内生产。（3.0T 磁共振成像系统、SIGNA Premier XT）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （膝关节专用线圈、XWX-KN16），生产厂为（深圳市新万像科技有限公司），厂址为（深圳市宝安区西乡街道臣田社区宝田工业区 56 栋 A6 层）。（膝关节专用线圈、XWX-KN16）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（膝关节专用线圈、XWX-KN16）的（关键组件）在中国境内生产。（膝关节专用线圈、XWX-KN16）的（关键工序）在中国境内完成。

3. （踝关节专用线圈、XWX-AN16），生产厂为（深圳市新方像科技有限公司），厂址为（深圳市宝安区西乡街道臣田社区宝田工业区 56 栋 A6 层）。（踝关节专用线圈、XWX-AN16）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（踝关节专用线圈、XWX-AN16）的（关键组件）在中国境内生产。（踝关节专用线圈、XWX-AN16）的（关键工序）在中国境内完成。

4. （水冷机、LSF80），生产厂为（北京亚方利科科技有限公司），厂址为（北京市丰台区城南嘉园益城园 16 号楼 14 层 1-1507）。（水冷机、LSF80）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（水冷机、LSF80）的（关键组件）在中国境内生产。（水冷机、LSF80）的（关键工序）在中国境内完成。

5. （精密空调、CEUA035），生产厂为（北京亚方利科科技有限公司），厂址为（北京市丰台区城南嘉园益城园 16 号楼 14 层 1-1507）。（精密空调、CEUA035）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（精密空调、CEUA035）的（关键组件）在中国境内生产。
（精密空调、CEUA035）的（关键工序）在中国境内完成。

6. （影像报告智能快编系统、V1.0），生产厂为（深圳市睿影达医疗信息有限公司），
厂址为（深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心 3 号楼 L5-05）。
（影像报告智能快编系统、V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（影像
报告智能快编系统、V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（影像报告智能快编系统、V1.0）
的（关键工序）在中国境内完成。

7. （无磁高压注射器、SinoMRI-BP），生产厂为（深圳圣诺医疗设备股份有限公司），
厂址为（深圳市南山区西丽阳光社区松白路 1008 号艺晶公司 15 栋六楼）。（无磁高压注射
器、SinoMRI-BP）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（无磁高压注射器、
SinoMRI-BP）的（关键组件）在中国境内生产。（无磁高压注射器、SinoMRI-BP）的（关键
工序）在中国境内完成。

8. （无磁转运床、ZK901），生产厂为（深圳市政昆科技有限公司），厂址为（深圳市
宝安区西乡街道臣田社区宝田工业区 52 栋 418）。（无磁转运床、ZK901）的中国境内生产
的组件成本占比≥（规定比例）。（无磁转运床、ZK901）的（关键组件）在中国境内生产。
（无磁转运床、ZK901）的（关键工序）在中国境内完成。

9. （操作间电脑桌（1 桌 2 椅）、定制），生产厂为（深圳市政昆科技有限公司），厂
址为（深圳市宝安区西乡街道臣田社区宝田工业区 52 栋 418）。（操作间电脑桌（1 桌 2
椅）、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（操作间电脑桌（1 桌 2 椅）、
定制）的（关键组件）在中国境内生产。（操作间电脑桌（1 桌 2 椅）、定制）的（关键工
序）在中国境内完成。

10. （无磁轮椅、SYIV100-XWX05），生产厂为（深圳市新万像科技有限公司），厂址为
（深圳市宝安区西乡街道臣田社区宝田工业区 56 栋 A6 层）。（无磁轮椅、SYIV100-XWX05）

的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（无磁轮椅、SYIV100-XWX05）的（关键组件）在中国境内生产。（无磁轮椅、SYIV100-XWX05）的（关键工序）在中国境内完成。

11. （无磁灭火器、MJ/ABCE2-XL），生产厂为（广州新林消防设备股份有限公司），厂址为（广州市增城区新塘镇东洲村塍中（土名）工房）。（无磁灭火器、MJ/ABCE2-XL）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（无磁灭火器、MJ/ABCE2-XL）的（关键组件）在中国境内生产。（无磁灭火器、MJ/ABCE2-XL）的（关键工序）在中国境内完成。

12. （无磁消毒机、NMDA01），生产厂为（深圳市新万像科技有限公司），厂址为（深圳市宝安区西乡街道臣田社区宝田工业区 56 栋 A6 层）。（无磁消毒机、NMDA01）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（无磁消毒机、NMDA01）的（关键组件）在中国境内生产。（无磁消毒机、NMDA01）的（关键工序）在中国境内完成。

13. （线圈整理柜、定制），生产厂为（深圳市新万像科技有限公司），厂址为（深圳市宝安区西乡街道臣田社区宝田工业区 56 栋 A6 层）。（线圈整理柜、定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（线圈整理柜、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（线圈整理柜、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

14. （专用双立柱铁磁探测系统、NMSF02），生产厂为（深圳市新万像科技有限公司），厂址为（深圳市宝安区西乡街道臣田社区宝田工业区 56 栋 A6 层）。（专用双立柱铁磁探测系统、NMSF02）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（专用双立柱铁磁探测系统、NMSF02）的（关键组件）在中国境内生产。（专用双立柱铁磁探测系统、NMSF02）的（关键工序）在中国境内完成。

15. （不间断电源、HP3KS），生产厂为（禾崎电子（汕头）有限公司），厂址为（汕头市龙湖区珠津工业区珠津一街 3 号凯撒工业城 2 幢 301 号房之 39 房 B19）。（不间断电源、HP3KS）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（不间断电源、HP3KS）的（关键组件）在中国境内生产。（不间断电源、HP3KS）的（关键工序）在中国境内完成。

16. （磁共振专业监护仪、LCM-Smart Monitoring-01），生产厂为（江苏力磁医疗设备有限公司），厂址为（连云港市海州区郁洲南路 277 号）。（磁共振专业监护仪、LCM-Smart Monitoring-01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（磁共振专业监护仪、LCM-Smart Monitoring-01）的（关键组件）在中国境内生产。（磁共振专业监护仪、LCM-Smart Monitoring-01）的（关键工序）在中国境内完成。本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：西安优象医疗科技有限公司

日期：2026 年 10 月 29 日



- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

西安优象医疗科技有限公司 2026-10-28 20:23:36