



28. 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 智通 ZT LD2451H/2605 分体鼓，生产厂为北京扬帆耐力贸易有限公司，厂址为广东省中山市三乡镇白石村兴塘二路 12 号八楼 B。智通 ZT LD2451H/2605 分体鼓的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。智通 ZT LD2451H/2605 分体鼓的/（关键组件）在中国境内生产。智通 ZT LD2451H/2605 分体鼓的/（关键工序）在中国境内完成。

2. 智通 ZT LT2451H/2605 黑粉，生产厂为北京扬帆耐力贸易有限公司，厂址为广东省中山市三乡镇白石村兴塘二路 12 号八楼 B。智通 ZT LT2451H/2605 黑粉的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。智通 ZT LT2451H/2605 黑粉的/（关键组件）在中国境内生产。智通 ZT LT2451H/2605 黑粉的/（关键工序）在中国境内完成。

3. 盈佳上尊 YJSZ CC388A 黑鼓(带芯片)-1.5K，生产厂为北京扬帆耐力贸易有限公司，厂址为广东省中山市三乡镇白石村兴塘二路 12 号八楼 B。盈佳上尊 YJSZ CC388A 黑鼓(带芯片)-1.5K的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。盈佳上尊 YJSZ CC388A 黑鼓(带芯片)-1.5K 的/（关键组件）在中国境内生产。盈佳上尊 YJSZ CC388A 黑鼓(带芯片)-1.5K 的/（关键工序）在中国境内完成。

4. 得力 T2 硒鼓，生产厂为得力集团有限公司，厂址为浙江省宁波市宁海县得力工业园。得力 T2 硒鼓的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。得力 T2 硒鼓的/（关键组件）在中国境内生产。得力 T2 硒鼓的/（关键工序）在中国境内完成。

5. 得力 T2 硒鼓，生产厂为得力集团有限公司，厂址为浙江省宁波市宁海县得力工业园。得力 T2 硒鼓的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。得力 T2 硒鼓的/（关键组件）在中国境内生产。得力 T2 硒鼓的/（关键工序）在中国境内完成。

6. 智通 ZT Q2612A 黑鼓，生产厂为北京扬帆耐力贸易有限公司，厂址为广东省中山市三乡镇白石村兴塘二路 12 号八楼 B。智通 ZT Q2612A 黑鼓的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。智通 ZT Q2612A 黑鼓的/（关键组件）在中国境内生产。智通 ZT Q2612A 黑鼓的/（关键工序）在中国境内完成。

7. 格之格 TK8118 墨盒，生产厂为珠海格之格数码科技有限公司，厂址为珠海纳思达产业园 珠海大道 3883 号。格之格 TK8118 墨盒的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 7（规定比例）。格之格 TK8118 墨盒的/（关键组件）在中国境内生产。格之格 TK8118 墨盒的/（关键工序）在中国境内完成。

8. 智通 ZT TN2215/LT2441/LT2641 黑粉-PLUS 版，生产厂为北京扬帆耐力贸易有限公司，厂址为广东省中山市三乡镇白石村兴塘二路 12 号八楼 B。智通 ZT TN2215/LT2441/LT2641 黑粉-PLUS 版的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 7（规定比例）。智通 ZT TN2215/LT2441/LT2641 黑粉-PLUS 版的/（关键组件）在中国境内生产。智通 ZT TN2215/LT2441/LT2641 黑粉-PLUS 版的/（关键工序）在中国境内完成。

9. 格之格 hp416 墨盒，生产厂为珠海格之格数码科技有限公司，厂址为珠海纳思达产业园 珠海大道 3883 号。格之格 hp416 墨盒的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 7（规定比例）。格之格 hp416 墨盒的/（关键组件）在中国境内生产。格之格 hp416 墨盒的/（关键工序）在中国境内完成。

10. 格之格 HP740 墨盒，生产厂为珠海格之格数码科技有限公司，厂址为珠海纳思达产业园 珠海大道 3883 号。格之格 HP740 墨盒的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 7（规定比例）。格之格 HP740 墨盒的/（关键组件）在中国境内生产。格之格 HP740 墨盒的/（关键工序）在中国境内完成。

11. 京瓷废粉盒，生产厂为京瓷办公设备科技（东莞）有限公司，厂址为广东省东莞市石龙镇方正东路 3 号京瓷科技工业园。京瓷废粉盒的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 7（规定比例）。京瓷废粉盒的/（关键组件）在中国境内生产。京瓷废粉盒的/（关键工序）在中国境内完成。

12. 格之格 LT2441 硒鼓，生产厂为珠海格之格数码科技有限公司，厂址为珠海纳思达产业园 珠海大道 3883 号。格之格 LT2441 硒鼓的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 7（规定比例）。格之格 LT2441 硒鼓的/（关键组件）在中国境内生产。格之格 LT2441 硒鼓的/（关键工序）在中国境内完成。

13. 格之格 81 墨水 墨盒，生产厂为珠海格之格数码科技有限公司，厂址为珠海纳思达产业园 珠海大道 3883 号。格之格 81 墨水 墨盒的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 7（规定比例）。格之格 81 墨水 墨盒的/（关键组件）在中国境内生产。格之格 81 墨水 墨盒的/（关键工序）在中国境内完成。

14. 京瓷 taskalfa3554ci，生产厂为京瓷办公设备科技（东莞）有限公司，厂址为广东省东莞市石龙镇方正东路 3 号京瓷科技工业园。京瓷 taskalfa3554ci 的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。京瓷 taskalfa3554ci 的/（关键组件）在中国境内生产。京瓷 taskalfa3554ci 的/（关键工序）在中国境内完成。

15. 施乐 2022 四色打印机碳粉，生产厂为富士施乐高科技（上海）有限公司，厂址为上海市浦东新区外高桥保税区。施乐 2022 四色打印机碳粉的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。施乐 2022 四色打印机碳粉的/（关键组件）在中国境内生产。施乐 2022 四色打印机碳粉的/（关键工序）在中国境内完成。

16. 绘威 sc2022 废粉盒，生产厂为珠海市连盛电子科技有限公司，厂址为珠海市金湾区三灶镇绘威电商产业园（三灶新厂区）。绘威 sc2022 废粉盒的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。绘威 sc2022 废粉盒的/（关键组件）在中国境内生产。绘威 sc2022 废粉盒的/（关键工序）在中国境内完成。

17. 格之格 LD100 墨盒，生产厂为珠海格之格数码科技有限公司，厂址为珠海纳思达产业园 珠海大道 3883 号。格之格 LD100 墨盒的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。格之格 LD100 墨盒的/（关键组件）在中国境内生产。格之格 LD100 墨盒的/（关键工序）在中国境内完成。

18. 爱普生 002 黄水（四色同理），生产厂为爱普生精密电子（苏州）有限公司，厂址为江苏省苏州市苏州新区华山路 144 号。爱普生 002 黄水（四色同理）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。爱普生 002 黄水（四色同理）的/（关键组件）在中国境内生产。爱普生 002 黄水（四色同理）的/（关键工序）在中国境内完成。

19. 兄弟 BTD100BK 黑色墨水（四色同理），生产厂为兄弟工业（东莞）有限公司，厂址为广东省东莞市厚街镇汀山兄弟工业园。兄弟 BTD100BK 黑色墨水（四色同理）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。兄弟 BTD100BK 黑色墨水（四色同理）的/（关键组件）在中国境内生产。兄弟 BTD100BK 黑色墨水（四色同理）的/（关键工序）在中国境内完成。

20. 施乐 6080/7080 废粉仓 CWAA0663，生产厂为富士施乐高科技（上海）有限公司，厂址为上海市浦东新区外高桥保税区。施乐 6080/7080 废粉仓 CWAA0663 的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。施乐 6080/7080 废粉仓 CWAA0663 的/（关键组件）在中国境内生产。施乐 6080/7080 废粉仓 CWAA0663 的/（关键工序）在中国境内完成。

21. 施乐 6688 分体黑鼓/CT350867(鼓架,芯,刮板,充电)-254K, 生产厂为富士施乐高科技(上海)有限公司, 厂址为上海市浦东新区外高桥保税区。施乐 6688 分体黑鼓/CT350867(鼓架,芯,刮板,充电)-254K的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。施乐 6688 分体黑鼓/CT350867(鼓架,芯,刮板,充电)-254K的/(关键组件)在中国境内生产。施乐 6688 分体黑鼓/CT350867(鼓架,芯,刮板,充电)-254K的/(关键工序)在中国境内完成。

22. 得力 NPG-67 感光鼓/63600 页, 生产厂为得力集团有限公司, 厂址为浙江省宁波市宁海县得力工业园。得力 NPG-67 感光鼓/63600 页的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。得力 NPG-67 感光鼓/63600 页的/(关键组件)在中国境内生产。得力 NPG-67 感光鼓/63600 页的/(关键工序)在中国境内完成。

23. 爱普生 004 黑水(四色同理), 生产厂为爱普生精密电子(苏州)有限公司, 厂址为江苏省苏州市苏州新区华山路 144 号。爱普生 004 黑水(四色同理)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。爱普生 004 黑水(四色同理)的/(关键组件)在中国境内生产。爱普生 004 黑水(四色同理)的/(关键工序)在中国境内完成。

24. 格之格 hp230 硒鼓, 生产厂为珠海格之格数码科技有限公司, 厂址为珠海纳思达产业园 珠海大道 3883 号。格之格 hp230 硒鼓的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。格之格 hp230 硒鼓的/(关键组件)在中国境内生产。格之格 hp230 硒鼓的/(关键工序)在中国境内完成。

25. 格之格 HP278 硒鼓, 生产厂为珠海格之格数码科技有限公司, 厂址为珠海纳思达产业园 珠海大道 3883 号。格之格 HP278 硒鼓的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。格之格 HP278 硒鼓的/(关键组件)在中国境内生产。格之格 HP278 硒鼓的/(关键工序)在中国境内完成。

26. 格之格 C223 墨盒, 生产厂为珠海格之格数码科技有限公司, 厂址为珠海纳思达产业园 珠海大道 3883 号。格之格 C223 墨盒的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。格之格 C223 墨盒的/(关键组件)在中国境内生产。格之格 C223 墨盒的/(关键工序)在中国境内完成。

27. 盈佳 YJ CN-CRG054 黑鼓(带芯片)-1.5K, 生产厂为中山扬帆耐力智能科技有限公司, 厂址为广东省中山市三乡镇白石村兴塘二路 12 号八楼 B。盈佳 YJ CN-CRG054 黑鼓(带芯片)-1.5K的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。盈佳 YJ CN-CRG054 黑鼓(带芯片)-1.5K的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。盈佳 YJ CN-CRG054 黑鼓(带芯片)-1.5K的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。

片)-1.5K 的/(关键组件)在中国境内生产。盈佳 YJ CN-CRG054 黑鼓(带芯片)-1.5K 的/(关键工序)在中国境内完成。

28. 盈佳 YJ KM-TN223(低容)青粉/A9H0481-5K, 生产厂为中山扬帆耐力智能科技有限公司, 厂址为广东省中山市三乡镇白石村兴塘二路 12 号八楼 B。盈佳 YJ KM-TN223(低容)青粉/A9H0481-5K 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。盈佳 YJ KM-TN223(低容)青粉/A9H0481-5K 的/(关键组件)在中国境内生产。盈佳 YJ KM-TN223(低容)青粉/A9H0481-5K 的/(关键工序)在中国境内完成。

29. 联想 2070/LD201 分体鼓, 生产厂为联想集团, 厂址为安徽省合肥市联想产业园。联想 2070/LD201 分体鼓的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。联想 2070/LD201 分体鼓的/(关键组件)在中国境内生产。联想 2070/LD201 分体鼓的/(关键工序)在中国境内完成。

30. 佳能 PG-845 黑盒, 生产厂为佳能(苏州)有限公司、佳能(中山)有限公司, 厂址为江苏省苏州市高新区马运路; 广东省中山市火炬开发区。佳能 PG-845 黑盒的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。佳能 PG-845 黑盒的/(关键组件)在中国境内生产。佳能 PG-845 黑盒的/(关键工序)在中国境内完成。

31. 智通 ZT W1580X(158X)黑色粉盒-5K, 生产厂为北京扬帆耐力贸易有限公司, 厂址为广东省中山市三乡镇白石村兴塘二路 12 号八楼 B。智通 ZT W1580X(158X)黑色粉盒-5K 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。智通 ZT W1580X(158X)黑色粉盒-5K 的/(关键组件)在中国境内生产。智通 ZT W1580X(158X)黑色粉盒-5K 的/(关键工序)在中国境内完成。

32. 盈佳 YJ CN-CRG054 黑鼓(带芯片)-1.5K, 生产厂为北京扬帆耐力贸易有限公司, 厂址为广东省中山市三乡镇白石村兴塘二路 12 号八楼 B。盈佳 YJ CN-CRG054 黑鼓(带芯片)-1.5K 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。盈佳 YJ CN-CRG054 黑鼓(带芯片)-1.5K 的/(关键组件)在中国境内生产。盈佳 YJ CN-CRG054 黑鼓(带芯片)-1.5K 的/(关键工序)在中国境内完成。

33. 爱普生 004 墨水四色套装, 生产厂为爱普生精密电子(苏州)有限公司, 厂址为江苏省苏州市苏州新区华山路 144 号。爱普生 004 墨水四色套装的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。爱普生 004 墨水四色套装的/(关键组件)在中国境内生产。爱普生 004 墨水四色套装的/(关键工序)在中国境内完成。



34. 格之格 TN281 黑色硒鼓，生产厂为珠海格之格数码科技有限公司，厂址为珠海纳思达产业园 珠海大道 3883 号。格之格 TN281 黑色硒鼓的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。格之格 TN281 黑色硒鼓的/(关键组件)在中国境内生产。格之格 TN281 黑色硒鼓的/(关键工序)在中国境内完成。

35. 格之格 HP950 墨盒，生产厂为珠海格之格数码科技有限公司，厂址为珠海纳思达产业园 珠海大道 3883 号。格之格 HP950 墨盒的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。格之格 HP950 墨盒的/(关键组件)在中国境内生产。格之格 HP950 墨盒的/(关键工序)在中国境内完成。

36. 格之格 HP938 墨盒，生产厂为珠海格之格数码科技有限公司，厂址为珠海纳思达产业园 珠海大道 3883 号。格之格 HP938 墨盒的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。格之格 HP938 墨盒的/(关键组件)在中国境内生产。格之格 HP938 墨盒的/(关键工序)在中国境内完成。

37. 扬帆耐立 YFHC 925/CE285A 黑鼓(带芯片)，生产厂为中山扬帆耐力智能科技有限公司，厂址为广东省中山市三乡镇白石村兴塘二路 12 号八楼 B。扬帆耐立 YFHC 925/CE285A 黑鼓(带芯片)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。扬帆耐立 YFHC 925/CE285A 黑鼓(带芯片)的/(关键组件)在中国境内生产。扬帆耐立 YFHC 925/CE285A 黑鼓(带芯片)的/(关键工序)在中国境内完成。

38. 扬帆耐立 YFHC RC-SP310C/SP311C 型黑鼓(带芯片)-3.5K，生产厂为中山扬帆耐力智能科技有限公司，厂址为广东省中山市三乡镇白石村兴塘二路 12 号八楼 B。扬帆耐立 YFHC RC-SP310C/SP311C 型黑鼓(带芯片)-3.5K的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。扬帆耐立 YFHC RC-SP310C/SP311C 型黑鼓(带芯片)-3.5K的/(关键组件)在中国境内生产。扬帆耐立 YFHC RC-SP310C/SP311C 型黑鼓(带芯片)-3.5K的/(关键工序)在中国境内完成。

39. 绘盈(佳能 4830d)硒鼓标准版，生产厂为珠海市连盛电子科技有限公司，厂址为广东省珠海市金湾区三灶镇胜利路 1192 号八楼 3 号房。绘盈(佳能 4830d)硒鼓标准版的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。绘盈(佳能 4830d)硒鼓标准版的/(关键组件)在中国境内生产。绘盈(佳能 4830d)硒鼓标准版的/(关键工序)在中国境内完成。

40. 盈佳 YJ FX-S1810/2010/2011/2110(高容)黑粉/CT201911-9K，生产厂为中山扬帆耐力智能科技有限公司，厂址为广东省中山市三乡镇白石村兴塘二路 12 号八楼 B。盈佳 YJ FX-S1810/2010/2011/2110(高容)黑粉/CT201911-9K的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。

比例)。盈佳 YJ FX-S1810/2010/2011/2110(高容)黑粉/CT201911-9K 的/(关键组件)在中国境内生产。盈佳 YJ FX-S1810/2010/2011/2110(高容)黑粉/CT201911-9K 的/(关键工序)在中国境内完成。

41. 爱普生 T6721 黑水, 生产厂为爱普生精密电子(苏州)有限公司, 厂址为江苏省苏州市苏州新区华山路 144 号。爱普生 T6721 黑水的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。爱普生 T6721 黑水的/(关键组件)在中国境内生产。爱普生 T6721 黑水的/(关键工序)在中国境内完成。

42. 爱普生 T6722 青水(三色同理), 生产厂为爱普生精密电子(苏州)有限公司, 厂址为江苏省苏州市苏州新区华山路 144 号。爱普生 T6722 青水(三色同理)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。爱普生 T6722 青水(三色同理)的/(关键组件)在中国境内生产。爱普生 T6722 青水(三色同理)的/(关键工序)在中国境内完成。

43. 格之格 004 彩色喷头, 生产厂为珠海格之格数码科技有限公司, 厂址为珠海纳思达产业园 珠海大道 3883 号。格之格 004 彩色喷头的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。格之格 004 彩色喷头的/(关键组件)在中国境内生产。格之格 004 彩色喷头的/(关键工序)在中国境内完成。

44. 格之格 004 黑色喷头, 生产厂为珠海格之格数码科技有限公司, 厂址为珠海纳思达产业园 珠海大道 3883 号。格之格 004 黑色喷头的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。格之格 004 黑色喷头的/(关键组件)在中国境内生产。格之格 004 黑色喷头的/(关键工序)在中国境内完成。

45. 格之格 283 硒鼓, 生产厂为珠海格之格数码科技有限公司, 厂址为珠海纳思达产业园 珠海大道 3883 号。格之格 283 硒鼓的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。格之格 283 硒鼓的/(关键组件)在中国境内生产。格之格 283 硒鼓的/(关键工序)在中国境内完成。

46. 格之格 283 硒鼓, 生产厂为珠海格之格数码科技有限公司, 厂址为珠海纳思达产业园 珠海大道 3883 号。格之格 283 硒鼓的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规定比例)。格之格 283 硒鼓的/(关键组件)在中国境内生产。格之格 283 硒鼓的/(关键工序)在中国境内完成。

47. 格之格 HP950 彩色墨水, 生产厂为珠海格之格数码科技有限公司, 厂址为珠海纳思达产业园 珠海大道 3883 号。格之格 HP950 彩色墨水的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /(规

定比例)。格之格 HP950 彩色墨水的/ (关键组件) 在中国境内生产。格之格 HP950 彩色墨水的/ (关键工序) 在中国境内完成。

48. 格之格 HP950 彩色喷头, 生产厂为珠海格之格数码科技有限公司, 厂址为珠海纳思达产业园 珠海大道 3883 号。格之格 HP950 彩色喷头的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。格之格 HP950 彩色喷头的/ (关键组件) 在中国境内生产。格之格 HP950 彩色喷头的/ (关键工序) 在中国境内完成。

49. 格之格 HP950 黑色喷头, 生产厂为珠海格之格数码科技有限公司, 厂址为珠海纳思达产业园 珠海大道 3883 号。格之格 HP950 黑色喷头的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。格之格 HP950 黑色喷头的/ (关键组件) 在中国境内生产。格之格 HP950 黑色喷头的/ (关键工序) 在中国境内完成。

50. 格之格 004 彩色喷头, 生产厂为珠海格之格数码科技有限公司, 厂址为珠海纳思达产业园 珠海大道 3883 号。格之格 004 彩色喷头的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。格之格 004 彩色喷头的/ (关键组件) 在中国境内生产。格之格 004 彩色喷头的/ (关键工序) 在中国境内完成。

51. 格之格 004 黑色喷头, 生产厂为珠海格之格数码科技有限公司, 厂址为珠海纳思达产业园 珠海大道 3883 号。格之格 004 黑色喷头的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。格之格 004 黑色喷头的/ (关键组件) 在中国境内生产。格之格 004 黑色喷头的/ (关键工序) 在中国境内完成。

52. 智通 ZT Q2612A 黑鼓, 生产厂为北京扬帆耐力贸易有限公司, 厂址为广东省中山市三乡镇白石村兴塘二路 12 号八楼 B。智通 ZT Q2612A 黑鼓的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。智通 ZT Q2612A 黑鼓的/ (关键组件) 在中国境内生产。智通 ZT Q2612A 黑鼓的/ (关键工序) 在中国境内完成。

53. 格之格 hp416 墨盒, 生产厂为珠海格之格数码科技有限公司, 厂址为珠海纳思达产业园 珠海大道 3883 号。格之格 hp416 墨盒的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。格之格 hp416 墨盒的/ (关键组件) 在中国境内生产。格之格 hp416 墨盒的/ (关键工序) 在中国境内完成。

.....

本公司 (单位) 对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：科力普科技股份有限公司

日期：2026 年 10 月 22 日



1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

2026-10-19 14:52:30

科力普科技股份有限公司 2026-10-19 14:52:30