

# 西安市灞桥区农业农村局灞桥区2025年小型农田水利项目中标（成交） 明细

陕西玥诚工程项目管理有限公司受西安市灞桥区农业农村局委托，采用竞争性磋商进行采购灞桥区2025年小型农田水利项目（项目编号：YCXM-2026011）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（灞桥区2025年小型农田水利项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西卓霖盛宸建设工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：625,490.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	灌溉系统服务	狄寨街道南枝村、新狄村、南大康村、车村、寨子村、江村、杜陵村7个行政村共计13眼农用灌溉井的维修	(1)南枝村：农用灌溉井维修1眼，目前水井出水正常，但蓄水池渗水。需蓄水池防水进行重做。(2)新狄村：农用灌溉井维修1眼，目前水井出水量很小，防水电缆及泵管老化，水泵控制柜存在漏电等安全隐患。需对潜水泵，水泵控制柜，防水电缆及泵管进行更换。(3)南大康村：农用灌溉井维修3眼。南寨二组：农用灌溉井维修1眼。目前水井水出水，且启动后断电，防水电缆及泵管老化，水泵控制柜存在漏电等安全隐患。需对潜水泵，水泵控制柜，防水电缆及泵管进行更换。南大康村：农用灌溉井维修1眼。目前水井潜水泵无法正常启动。防水电缆及泵管老化，水泵控制柜存在漏电等安全隐患。需对潜水泵，水泵控制柜，防水电缆及泵管进行更换。小康村东：农用灌溉井维修1眼。目前水井潜水泵无法正常启动。防水电缆及泵管老化，水泵控制柜存在漏电等安全隐患。需对潜水泵，水泵控制柜，防水电缆及泵管进行更换。(4)车村：农用灌溉井维修2眼。东车村2组：农用灌溉井维修1眼。目前出水量小，防水电缆及泵管老化，水泵控制柜存在漏电等安全隐患。需对潜水泵，水泵控制柜，防水电缆及泵管进行更换。东车村5组：农用灌溉井维修1眼。目前水井无法正常出水，防水电缆及泵管老化，水泵控制柜存在漏电等安全隐患。需对潜水泵，水泵控制柜，防水电缆及泵管进行更换。(5)寨子村：农用灌溉井维修2眼。寨子村南：农用灌溉井维修1眼。目前水泵控制柜损坏，潜水泵无法正常启动，防水电缆及泵管老化，水泵控制柜存在漏电等安全隐患。需对潜水泵，水泵控制柜，防水电缆及泵管进行更换。寨子村东：农用灌溉井维修1眼。目前水泵控制柜损坏，潜水泵损坏且已从水井中拔出。防水电缆及泵管老化，水泵控制柜存在漏电等安全隐患。需对潜水泵，水泵控制柜，防水电缆及泵管进行更换。(6)江村：农用灌溉井维修2眼。江村六组：农用灌溉井维修1眼。目前水泵控制柜损坏，潜水泵损坏，防水电缆及泵管老化，水泵控制柜存在漏电等安全隐患。需对潜水泵，水泵控制柜，防水电缆及泵管进行更换。江村二组：农用灌溉井维修1眼。目前水泵控制柜损坏，潜水泵损坏，防水电缆及泵管老化，水泵控制柜存在漏电等安全隐患。需对潜水泵，水泵控制柜，防水电缆及泵管进行更换。(7)杜陵村：农用灌溉井维修2眼。杜陵村东：井水出水量小，水泵控制柜损坏，防水电缆及泵管老化，水泵控制柜存在漏电等安全隐患。需对潜水泵，水泵控制柜，防水电缆及泵管进行更换。杜陵村北：水泵控制柜损坏，潜水泵损坏无法正常出水，防水电缆及泵管老化，水泵控制柜存在漏电等安全隐患。需对潜水泵，水泵控制柜，防水电缆及泵管进行更换。	符合国家、行业及地方农田水利工程养护规范	625,490.00	1.00	元	625,490.00	

