

关于踏勘后情况答疑回复

1. 勘察现场后发现清单中明显缺少吊顶拆除及修复。

回复：此项内容投标单位在投标报价当中可以把本项费用考虑进暖气罩恢复当中；

2. 部分教室还存在暖气罩拆除牵连到墙面石膏板修复，木质造型柜子的重新制作安装。

回复：据实按照建设方需要将接口处理完整；

3. 清单中有暖气罩恢复，但是缺少包立管等项目。

回复：关于包立管后期学校自行完善，不在本次招标项目考虑范围内；

4. 牵扯到的暖气罩拆除及利旧恢复的情况不现实，需要重新制作。

回复：这个具体根据现场情况是重新制作还是恢复，可以和建设方现场协商；

5. 部分教室还存在老旧的装修，拆除时可能无法恢复的情况。

回复：老旧的装修部分施工方把后续衔接接口处理好即可。

陕西瑞通工程造价咨询有限公司

2025年7月11日

