

（5）效果评价

清洗、消毒效果应符合 WS/T10005-2023 中 8 的规定。风管清洗后，风管内表面积尘残留量宜小于 $1\text{g}/\text{m}^2$ ，风管内表面细菌总数、真菌总数均应小于 $100\text{CFU}/\text{cm}^2$ 。部件清洗后，表面细菌总数、真菌总数均应小于 $100\text{CFU}/\text{cm}^2$ 。集中空调系统消毒后，其自然菌去除率应大于 90%，风管内表面细菌总数、真菌总数均应小于 $100\text{CFU}/\text{cm}^2$ ，且致病微生物不得检出。冷凝水消毒后，其自然菌去除率应大于 90%，且溶血链球菌和嗜肺军团菌等致病微生物不得检出。

清洗消毒完成后并出具相应的检测报告，检测报告份数及要求根据采购人要求提供。首选陕西省疾控中心进行检测。或符合国家要求、具有相关检测资质的机构进行检测。