

2. 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （高清网络半球摄像机 DS-2CD2347SWDV3-LT），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（高清网络半球摄像机 DS-2CD2347SWDV3-LT）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例 / 暂不填写）。（高清网络半球摄像机 DS-2CD2347SWDV3-LT）的（关键组件 / 暂不填写）在中国境内生产。（高清网络半球摄像机 DS-2CD2347SWDV3-LT）的（关键工序 / 暂不填写）在中国境内完成。

2. （摄像机支架 DS-1273ZJ-130-TRL），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（摄像机支架 DS-1273ZJ-130-TRL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例 / 暂不填写）。（摄像机支架 DS-1273ZJ-130-TRL）的（关键组件 / 暂不填写）在中国境内生产。（摄像机支架 DS-1273ZJ-130-TRL）的（关键工序 / 暂不填写）在中国境内完成。

3. （接入交换机 DS-3E2528P-HL），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（接入交换机 DS-3E2528P-HL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例 / 暂不填写）。（接入交换机 DS-3E2528P-HL）的（关键组件 / 暂不填写）在中国境内生产。（接入交换机 DS-3E2528P-HL）的（关键工序 / 暂不填写）在中国境内完成。

4. （接入交换机 DS-3E1510PF），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（接入交换机 DS-3E1510PF）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例 / 暂不填写）。（接入交换机 DS-3E1510PF）的（关键组件 / 暂不填写）在中国境内生产。（接入交换机 DS-3E1510PF）的（关键工序 / 暂不填写）在中国境内完成。

5. （64 路 16 盘位硬盘录像机 DS-8664N-K16-V3），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（64 路 16 盘位硬盘录像机 DS-8664N-K16-V3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例 / 暂不填写）。



(64路16盘位硬盘录像机 DS-8664N-K16-V3)的(关键组件 / 暂不填写)在中国境内生产。(64路16盘位硬盘录像机 DS-8664N-K16-V3)的(关键工序 / 暂不填写)在中国境内完成。

6. (监控硬盘 8TB)，生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司)，厂址为(杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(监控硬盘 8TB)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例 / 暂不填写)。(监控硬盘 8TB)的(关键组件 / 暂不填写)在中国境内生产。(监控硬盘 8TB)的(关键工序 / 暂不填写)在中国境内完成。

7. (时间服务器 MA-902)，生产厂为(重庆妙安科技有限公司)，厂址为(重庆市渝北区龙溪街道龙脊路 1 号龙溪建材大厦 6 层)。(时间服务器 MA-902)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例 / 暂不填写)。(时间服务器 MA-902)的(关键组件 / 暂不填写)在中国境内生产。(时间服务器 MA-902)的(关键工序 / 暂不填写)在中国境内完成。本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

8. (安防管理平台视频授权 V1.0)，生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司)，厂址为(杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(安防管理平台视频授权 V1.0)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例 / 暂不填写)。(安防管理平台视频授权 V1.0)的(关键组件 / 暂不填写)在中国境内生产。(安防管理平台视频授权 V1.0)的(关键工序 / 暂不填写)在中国境内完成。

9. (6类网线 AP-6-01)，生产厂为(上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司)，厂址为(上海市浦东新区沪南路 4888 号)。(6类网线 AP-6-01)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例 / 暂不填写)。(6类网线 AP-6-01)的(关键组件 / 暂不填写)在中国境内生产。(6类网线 AP-6-01)的(关键工序 / 暂不填写)在中国境内完成。本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

10. (设备箱 400*300*200)，生产厂为(香河天昊金属制品有限公司)，厂址为(河北省廊坊市香河县渠口镇大七里村)。(设备箱 400*300*200)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例 / 暂不填写)。(设备箱 400*300*200)的(关键组件 / 暂不填写)在中国境内生产。(设备箱 400*300*200)的(关键工序 / 暂不填写)在中国境内完成。本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。



11. (PVC 管 (辅材) Ø20/Ø25), 生产厂为(广东联塑科技实业有限公司), 厂址为(广东省佛山市顺德区龙洲路龙江段联塑工业村)。(PVC 管 (辅材) Ø20/Ø25)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例 / 暂不填写)。(PVC 管 (辅材) Ø20/Ø25)的(关键组件 / 暂不填写)在中国境内生产。(PVC 管 (辅材) Ø20/Ø25)的(关键工序 / 暂不填写)在中国境内完成。本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

12. (光模块 SFP-GE-LX-SM1310), 生产厂为(新华三技术有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区长河路 466 号)。(光模块 SFP-GE-LX-SM1310)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例 / 暂不填写)。(光模块 SFP-GE-LX-SM1310)的(关键组件 / 暂不填写)在中国境内生产。(光模块 SFP-GE-LX-SM1310)的(关键工序 / 暂不填写)在中国境内完成。本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

13. (光收发器 GMA-MS01/02-20), 生产厂为(河南九环通信技术有限公司), 厂址为(河南省郑州市高新区莲花街电子产业园标准厂房西区 10 号楼 5 层 25 号)。(光收发器 GMA-MS01/02-20)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例 / 暂不填写)。(光收发器 GMA-MS01/02-20)的(关键组件 / 暂不填写)在中国境内生产。(光收发器 GMA-MS01/02-20)的(关键工序 / 暂不填写)在中国境内完成。本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

14. (电动伸缩安全/门盛典 910), 生产厂为(陕西奥特门业有限公司), 厂址为(陕西省西安市沣东新城建章路街办丰产路 67 号)。(电动伸缩安全/门盛典 910)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例 / 暂不填写)。(电动伸缩安全/门盛典 910)的(关键组件 / 暂不填写)在中国境内生产。(电动伸缩安全/门盛典 910)的(关键工序 / 暂不填写)在中国境内完成。本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

15. (系统集成), 生产厂为(陕西朗为电子科技有限公司), 厂址为(陕西省西安市雁塔区科技西路绿地鸿海大厦 A 座 1506-A 室)。(系统集成)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例 / 暂不填写)。(系统集成)的(关键组件 / 暂不填写)在中国境内生产。(系统集成)的(关键工序 / 暂不填写)在中国境内完成。本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。



16. (低噪音高压排烟风柜 HTFC 型 22KW), 生产厂为(上为机电设备有限公司), 厂址为(河北省唐山市玉田县散水头镇戴家屯村东头 200 米)。(低噪音高压排烟风柜 HTFC 型 22KW)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 / 暂不填写)。(低噪音高压排烟风柜 HTFC 型 22KW)的(关键组件 / 暂不填写)在中国境内生产。(低噪音高压排烟风柜 HTFC 型 22KW)的(关键工序 / 暂不填写)在中国境内完成。本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

17. (低噪音高压排烟风柜 HTFC 型 18.5KW), 生产厂为(上为机电设备有限公司), 厂址为(河北省唐山市玉田县散水头镇戴家屯村东头 200 米)。(低噪音高压排烟风柜 HTFC 型 18.5KW)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 / 暂不填写)。(低噪音高压排烟风柜 HTFC 型 18.5KW)的(关键组件 / 暂不填写)在中国境内生产。(低噪音高压排烟风柜 HTFC 型 18.5KW)的(关键工序 / 暂不填写)在中国境内完成。本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

18. (风柜槽钢支架), 生产厂为(陕西朗为电子科技有限公司), 厂址为(陕西省西安市雁塔区科技西路绿地鸿海大厦 A 座 1506-A 室)。(风柜槽钢支架)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 / 暂不填写)。(风柜槽钢支架)的(关键组件 / 暂不填写)在中国境内生产。(风柜槽钢支架)的(关键工序 / 暂不填写)在中国境内完成。本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

19. (风柜变频器控制箱), 生产厂为(陕西朗为电子科技有限公司), 厂址为(陕西省西安市雁塔区科技西路绿地鸿海大厦 A 座 1506-A 室)。(风柜变频器控制箱)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 / 暂不填写)。(风柜变频器控制箱)的(关键组件 / 暂不填写)在中国境内生产。(风柜变频器控制箱)的(关键工序 / 暂不填写)在中国境内完成。本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

20. (高效油烟净化器 XHP-FH-32A), 生产厂为(山东鑫赫润环保设备有限公司), 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇兴二村 20 号)。(高效油烟净化器 XHP-FH-32A)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 / 暂不填写)。(高效油烟净化器 XHP-FH-32A)的(关键组件 / 暂不填写)在中国境内生产。(高效油烟净化器 XHP-FH-32A)的(关键工序 / 暂不填写)在中国境内完成。本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。



21. (高效油烟净化器 XHP-FH-30A), 生产厂为(山东鑫赫润环保设备有限公司), 厂址为(山东省滨州市博兴县兴福镇兴二村 20 号)。(高效油烟净化器 XHP-FH-30A) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 / 暂不填写)。(高效油烟净化器 XHP-FH-30A) 的(关键组件 / 暂不填写) 在中国境内生产。(高效油烟净化器 XHP-FH-30A) 的(关键工序 / 暂不填写) 在中国境内完成。本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

22. (净化器支架), 生产厂为(陕西朗为电子科技有限公司), 厂址为(陕西省西安市雁塔区科技西路绿地鸿海大厦 A 座 1506-A 室)。(净化器支架) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 / 暂不填写)。(净化器支架) 的(关键组件 / 暂不填写) 在中国境内生产。(净化器支架) 的(关键工序 / 暂不填写) 在中国境内完成。本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

23. (减震器), 生产厂为(陕西朗为电子科技有限公司), 厂址为(陕西省西安市雁塔区科技西路绿地鸿海大厦 A 座 1506-A 室)。(减震器) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 / 暂不填写)。(减震器) 的(关键组件 / 暂不填写) 在中国境内生产。(减震器) 的(关键工序 / 暂不填写) 在中国境内完成。本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

24. (防火阀 WSDC-1250*1250-E2.0/70℃-F), 生产厂为(陕西秦宇机电设备有限公司), 厂址为(陕西省西咸新区沣东新城三桥街办赵家堡工业园区天台三路 B 北区 12 号)。(防火阀 WSDC-1250*1250-E2.0/70℃-F) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 / 暂不填写)。(防火阀 WSDC-1250*1250-E2.0/70℃-F) 的(关键组件 / 暂不填写) 在中国境内生产。(防火阀 WSDC-1250*1250-E2.0/70℃-F) 的(关键工序 / 暂不填写) 在中国境内完成。本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

25. (调风阀 FT-1-400*400), 生产厂为(陕西秦宇机电设备有限公司), 厂址为(陕西省西咸新区沣东新城三桥街办赵家堡工业园区天台三路 B 北区 12 号)。(调风阀 FT-1-400*400) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 / 暂不填写)。(调风阀 FT-1-400*400) 的(关键组件 / 暂不填写) 在中国境内生产。(调风阀 FT-1-400*400) 的(关键工序 / 暂不填写) 在中国境内完成。本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。



26. (镀锌烟管), 生产厂为(陕西朗为电子科技有限公司), 厂址为(陕西省西安市雁塔区科技西路绿地鸿海大厦 A 座 1506-A 室)。(镀锌烟管)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 / 暂不填写)。(镀锌烟管)的(关键组件 / 暂不填写)在中国境内生产。(镀锌烟管)的(关键工序 / 暂不填写)在中国境内完成。本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

27. (镀锌弯头及变径), 生产厂为(陕西朗为电子科技有限公司), 厂址为(陕西省西安市雁塔区科技西路绿地鸿海大厦 A 座 1506-A 室)。(镀锌弯头及变径)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 / 暂不填写)。(镀锌弯头及变径)的(关键组件 / 暂不填写)在中国境内生产。(镀锌弯头及变径)的(关键工序 / 暂不填写)在中国境内完成。本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

28. (软连接), 生产厂为(陕西朗为电子科技有限公司), 厂址为(陕西省西安市雁塔区科技西路绿地鸿海大厦 A 座 1506-A 室)。(软连接)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 / 暂不填写)。(软连接)的(关键组件 / 暂不填写)在中国境内生产。(软连接)的(关键工序 / 暂不填写)在中国境内完成。本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

29. (风机出口防鼠网), 生产厂为(陕西朗为电子科技有限公司), 厂址为(陕西省西安市雁塔区科技西路绿地鸿海大厦 A 座 1506-A 室)。(风机出口防鼠网)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 / 暂不填写)。(风机出口防鼠网)的(关键组件 / 暂不填写)在中国境内生产。(风机出口防鼠网)的(关键工序 / 暂不填写)在中国境内完成。本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

30. (出口消音管道), 生产厂为(陕西朗为电子科技有限公司), 厂址为(陕西省西安市雁塔区科技西路绿地鸿海大厦 A 座 1506-A 室)。(出口消音管道)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 / 暂不填写)。(出口消音管道)的(关键组件 / 暂不填写)在中国境内生产。(出口消音管道)的(关键工序 / 暂不填写)在中国境内完成。本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

31. (电缆线与线管), 生产厂为(陕西朗为电子科技有限公司), 厂址为(陕西省西安市雁塔区科技西路绿地鸿海大厦 A 座 1506-A 室)。(电缆线与线管)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 / 暂不填写)。(电缆线与线管)的(关键组件 / 暂



不填写)在中国境内生产。(电缆线与线管)的(关键工序 / 暂不填写)在中国境内完成。本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

32. (风机吊装),生产厂为(陕西朗为电子科技有限公司),厂址为(陕西省西安市雁塔区科技西路绿地鸿海大厦 A 座 1506-A 室)。(风机吊装)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例 / 暂不填写)。(风机吊装)的(关键组件 / 暂不填写)在中国境内生产。(风机吊装)的(关键工序 / 暂不填写)在中国境内完成。本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章): 陕西朗为电子科技有限公司

日期: 2026年9月03日

- 1.产品如有型号,请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前,“规定比例”栏可不填,下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前,“关键组件”栏可不填,下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前,“关键工序”栏可不填,下同。

