

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （5G-A 基带处理单元 ZXRAN V9200），生产厂为 中兴通讯股份有限公司，厂址为 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦。（5G-A 基带处理单元 ZXRAN V9200）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（5G-A 基带处理单元 ZXRAN V9200）的（关键组件）在中国境内生产。（5G-A 基带处理单元 ZXRAN V9200）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （5G-A 有源天线单元 ZXRAN A9650 S49），生产厂为 中兴通讯股份有限公司，厂址为 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦。（5G-A 有源天线单元 ZXRAN A9650 S49）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（5G-A 有源天线单元 ZXRAN A9650 S49）的（关键组件）在中国境内生产。（5G-A 有源天线单元 ZXRAN A9650 S49）的（关键工序）在中国境内完成。

3. （5G-A 核心网 ZXUN i5GC），生产厂为 中兴通讯股份有限公司，厂址为 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦。（5G-A 核心网 ZXUN i5GC）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（5G-A 核心网 ZXUN i5GC）的（关键组件）在中国境内生产。（5G-A 核心网 ZXUN i5GC）的（关键工序）在中国境内完成。

4. （5G-A 网管系统和服务器 UME R88），生产厂为 中兴通讯股份有限公司，厂址为 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦。（5G-A 网管系统和服务器 UME R88）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（5G-A 网管系统和服务器 UME R88）的（关键组件）在中国境内生产。（5G-A 网管系统和服务器 UME R88）的（关键工序）在中国境内完成。

5. （5G-A 虚拟仿真软件 V1.0），生产厂为 （武汉丰迈信息技术有限公司），厂址为 （武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融后台服务中心基地建设项目二期 2.7 期 B22 栋 5 层 02 室 02 号）。（5G-A 虚拟仿真软件 V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（5G-A 虚拟仿真软件

V1.0的（关键组件）在中国境内生产。（5G-A 虚拟仿真软件 V1.0）的（关键工序）在中国境内完成。

6. （5G-A 感知与检测系统 ZTE AS），生产厂为 中兴通讯股份有限公司，厂址为深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦。（5G-A 感知与检测系统 ZTE AS）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（5G-A 感知与检测系统 ZTE AS）的（关键组件）在中国境内生产。（5G-A 感知与检测系统 ZTE AS）的（关键工序）在中国境内完成。

7. （5G-A 工业网关 ZXRAN SE6100），生产厂为 中兴通讯股份有限公司，厂址为深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦。（5G-A 工业网关 ZXRAN SE6100）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（5G-A 工业网关 ZXRAN SE6100）的（关键组件）在中国境内生产。（5G-A 工业网关 ZXRAN SE6100）的（关键工序）在中国境内完成。

8. （5G-A 万兆组网交换机 1 ZXR10 5960X-56QU-HF），生产厂为 中兴通讯股份有限公司，厂址为深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦。（5G-A 万兆组网交换机 1 ZXR10 5960X-56QU-HF）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（5G-A 万兆组网交换机 1 ZXR10 5960X-56QU-HF）的（关键组件）在中国境内生产。（5G-A 万兆组网交换机 1 ZXR10 5960X-56QU-HF）的（关键工序）在中国境内完成。

9. （5G-A 万兆组网交换机 2 ZXR10 5960X-54DU-HF），生产厂为 中兴通讯股份有限公司，厂址为深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦。（5G-A 万兆组网交换机 2 ZXR10 5960X-54DU-HF）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（5G-A 万兆组网交换机 2 ZXR10 5960X-54DU-HF）的（关键组件）在中国境内生产。（5G-A 万兆组网交换机 2 ZXR10 5960X-54DU-HF）的（关键工序）在中国境内完成。

10. （通感无人机 FM-AICM-Drone V1.0），生产厂为 （武汉丰迈信息技术有限公司），厂址为 （武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融后台服务中心基地建设项目二期 2.7 期 B22 栋 5 层 02 室 02 号）。（通感无人机 FM-AICM-Drone V1.0）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（通感无人机 FM-AICM-Drone V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（通感无人机 FM-AICM-Drone V1.0）的（关键工序）在中国境内完成。

11. (智能无人车 FM-AICM-Car V1.0)，生产厂为(武汉丰迈信息技术有限公司)，厂址为(武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融后台服务中心基地建设项目二期 2.7 期 B22 栋 5 层 02 室 02 号)。(智能无人车 FM-AICM-Car V1.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(智能无人车 FM-AICM-Car V1.0)的(关键组件)在中国境内生产。(智能无人车 FM-AICM-Car V1.0)的(关键工序)在中国境内完成。

12. (智能全向移动配送车 RoboMaster EP)，生产厂为(深圳市大疆创新科技有限公司)，厂址为(广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 53 号大疆天空之城 T2 大堂)。(智能全向移动配送车 RoboMaster EP)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(智能全向移动配送车 RoboMaster EP)的(关键组件)在中国境内生产。(智能全向移动配送车 RoboMaster EP)的(关键工序)在中国境内完成。

13. (智慧物联应用平台 小米智能中控屏 Max、HD-98HT)，生产厂为(小米科技有限责任公司、深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司)，厂址为(北京市海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 6 层 006 号、深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路 1 号鸿合大厦 1 栋 A 座 101 及整栋)。(智慧物联应用平台 小米智能中控屏 Max、HD-98HT)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(智慧物联应用平台 小米智能中控屏 Max、HD-98HT)的(关键组件)在中国境内生产。(智慧物联应用平台 小米智能中控屏 Max、HD-98HT)的(关键工序)在中国境内完成。

14. (5G+物联网实验箱 YQ-DZ)，生产厂为(辰创达(天津)科技有限公司)，厂址为(天津市北辰区小淀镇荣辰花园 33 号楼 2 门 202)。(5G+物联网实验箱 YQ-DZ)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(5G+物联网实验箱 YQ-DZ)的(关键组件)在中国境内生产。(5G+物联网实验箱 YQ-DZ)的(关键工序)在中国境内完成。

15. (黑灯工厂智能模拟实验平台 YQ-SMT)，生产厂为(北京华夏大地数码信息技术有限公司)，厂址为(北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号院 36 号楼 3 层 306 室)。(黑灯工厂智能模拟实验平台 YQ-SMT)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(黑灯工厂智能模拟实验平台 YQ-SMT)的(关键组件)在中国境内生产。(黑灯工厂智能模拟实验平台 YQ-SMT)的(关键工序)在中国境内完成。

16. (宽频毫米波信号分析仪 ZSA AF50G)，生产厂为 中兴通讯股份有限公司，厂址为深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦。(宽频毫米波信号分析仪 ZSA AF50G)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(宽频毫米波信号分析仪 ZSA AF50G)的(关键组件)在中国境内生产。(宽频毫米波信号分析仪 ZSA AF50G)的(关键工序)在中国境内完成。

17. (射频综合测试仪 ZSA MS60)，生产厂为 中兴通讯股份有限公司，厂址为深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦。(射频综合测试仪 ZSA MS60)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(射频综合测试仪 ZSA MS60)的(关键组件)在中国境内生产。(射频综合测试仪 ZSA MS60)的(关键工序)在中国境内完成。

18. (无线综合测试仪 ZSA WT80)，生产厂为 中兴通讯股份有限公司，厂址为深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦。(无线综合测试仪 ZSA WT80)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(无线综合测试仪 ZSA WT80)的(关键组件)在中国境内生产。(无线综合测试仪 ZSA WT80)的(关键工序)在中国境内完成。

19. (便携式多功能信号分析仪 ZSA MS60)，生产厂为 中兴通讯股份有限公司，厂址为深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦。(便携式多功能信号分析仪 ZSA MS60)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(便携式多功能信号分析仪 ZSA MS60)的(关键组件)在中国境内生产。(便携式多功能信号分析仪 ZSA MS60)的(关键工序)在中国境内完成。

20. (5G 路测实训系统 WNG)，生产厂为 中兴通讯股份有限公司，厂址为深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦。(5G 路测实训系统 WNG)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(5G 路测实训系统 WNG)的(关键组件)在中国境内生产。(5G 路测实训系统 WNG)的(关键工序)在中国境内完成。

21. (测试终端 Z70)，生产厂为 中兴通讯股份有限公司，厂址为深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦。(测试终端 Z70)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(测试终端 Z70)的(关键组件)在中国境内生产。(测试终端 Z70)的(关键工序)在中国境内完成。

22. (网优数据分析工作站 ThinkBook 16p G6 IAX002)，生产厂为 联想(北京)有限公司，厂址为北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6。(网优数据分析工作站 ThinkBook 16p G6

IAX002的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(网优数据分析工作站 ThinkBook 16p G6 IAX002)的(关键组件)在中国境内生产。(网优数据分析工作站 ThinkBook 16p G6 IAX002)的(关键工序)在中国境内完成。

23. (高精度卫星定位模块 (GNSS) BU-353N5)，生产厂为 环天智慧科技股份有限公司，厂址为 四川省眉山市仁寿县视高街道清水路一段 200 号眉山天府新区数字经济孵化基地项目 22 栋 1-8 层。(高精度卫星定位模块 (GNSS) BU-353N5)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(高精度卫星定位模块 (GNSS) BU-353N5)的(关键组件)在中国境内生产。(高精度卫星定位模块 (GNSS) BU-353N5)的(关键工序)在中国境内完成。

24. (OLT 局端设备 ZXA10 C69E-1)，生产厂为 中兴通讯股份有限公司，厂址为 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦。(OLT 局端设备 ZXA10 C69E-1)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(OLT 局端设备 ZXA10 C69E-1)的(关键组件)在中国境内生产。(OLT 局端设备 ZXA10 C69E-1)的(关键工序)在中国境内完成。

25. (MDU 型 ONU ZXA10 F814)，生产厂为 中兴通讯股份有限公司，厂址为 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦。(MDU 型 ONU ZXA10 F814)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(MDU 型 ONU ZXA10 F814)的(关键组件)在中国境内生产。(MDU 型 ONU ZXA10 F814)的(关键工序)在中国境内完成。

26. (固定盒式 ONU ZXA10 E821P)，生产厂为 中兴通讯股份有限公司，厂址为 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦。(固定盒式 ONU ZXA10 E821P)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(固定盒式 ONU ZXA10 E821P)的(关键组件)在中国境内生产。(固定盒式 ONU ZXA10 E821P)的(关键工序)在中国境内完成。

27. (桌面式网关 ZXEN B8600)，生产厂为 中兴通讯股份有限公司，厂址为 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦。(桌面式网关 ZXEN B8600)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(桌面式网关 ZXEN B8600)的(关键组件)在中国境内生产。(桌面式网关 ZXEN B8600)的(关键工序)在中国境内完成。

28. (面板式 ONU ZXEN B8006C)，生产厂为 中兴通讯股份有限公司，厂址为深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦。(面板式 ONU ZXEN B8006C)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(面板式 ONU ZXEN B8006C)的(关键组件)在中国境内生产。(面板式 ONU ZXEN B8006C)的(关键工序)在中国境内完成。

29. (主网关 ZXA10 C68E-G04)，生产厂为 中兴通讯股份有限公司，厂址为深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦。(主网关 ZXA10 C68E-G04)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(主网关 ZXA10 C68E-G04)的(关键组件)在中国境内生产。(主网关 ZXA10 C68E-G04)的(关键工序)在中国境内完成。

30. (从网关 ZXEN B6617)，生产厂为 中兴通讯股份有限公司，厂址为深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦。(从网关 ZXEN B6617)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(从网关 ZXEN B6617)的(关键组件)在中国境内生产。(从网关 ZXEN B6617)的(关键工序)在中国境内完成。

31. (综合网络网管平台及应用服务器 ZENIC ONE R20-ICN)，生产厂为 中兴通讯股份有限公司，厂址为深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦。(综合网络网管平台及应用服务器 ZENIC ONE R20-ICN)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(综合网络网管平台及应用服务器 ZENIC ONE R20-ICN)的(关键组件)在中国境内生产。(综合网络网管平台及应用服务器 ZENIC ONE R20-ICN)的(关键工序)在中国境内完成。

32. (OTN 传输子架 ZXMP M721 DX63(E))，生产厂为 中兴通讯股份有限公司，厂址为深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦。(OTN 传输子架 ZXMP M721 DX63(E))的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(OTN 传输子架 ZXMP M721 DX63(E))的(关键组件)在中国境内生产。(OTN 传输子架 ZXMP M721 DX63(E))的(关键工序)在中国境内完成。

33. (SPN 传输设备 ZXCTN 6180H)，生产厂为 中兴通讯股份有限公司，厂址为深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦。(SPN 传输设备 ZXCTN 6180H)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(SPN 传输设备 ZXCTN 6180H)的(关键组件)在中国境内生产。(SPN 传输设备 ZXCTN 6180H)的(关键工序)在中国境内完成。

34. (综合传输统一网管系统 ZENIC ONE R22)，生产厂为 中兴通讯股份有限公司，厂址为 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦。(综合传输统一网管系统 ZENIC ONE R22) 的 (中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例))。(综合传输统一网管系统 ZENIC ONE R22) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(综合传输统一网管系统 ZENIC ONE R22) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

35. (接入交换机 ZXR10 5260-28TD-S)，生产厂为 中兴通讯股份有限公司，厂址为 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦。(接入交换机 ZXR10 5260-28TD-S) 的 (中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例))。(接入交换机 ZXR10 5260-28TD-S) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(接入交换机 ZXR10 5260-28TD-S) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

36. (光网络通信虚拟仿真软件 V1.0)，生产厂为 (武汉丰迈信息技术有限公司)，厂址为 (武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融后台服务中心基地建设项目二期 2.7 期 B22 栋 5 层 02 室 02 号)。(光网络通信虚拟仿真软件 V1.0) 的 (中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例))。(光网络通信虚拟仿真软件 V1.0) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(光网络通信虚拟仿真软件 V1.0) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

37. (SPN 虚拟仿真软件 V1.0)，生产厂为 (武汉丰迈信息技术有限公司)，厂址为 (武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融后台服务中心基地建设项目二期 2.7 期 B22 栋 5 层 02 室 02 号)。(SPN 虚拟仿真软件 V1.0) 的 (中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例))。(SPN 虚拟仿真软件 V1.0) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(SPN 虚拟仿真软件 V1.0) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

38. (网络仿真工作站 Veriton D650 4224)，生产厂为 (宏基(重庆)有限公司)，厂址为 (重庆市渝中区邹容路 68 号(大都会广场)第 37 层 01+07-14 号办公楼 3709 号办公单元)。(网络仿真工作站 Veriton D650 4224) 的 (中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例))。(网络仿真工作站 Veriton D650 4224) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(网络仿真工作站 Veriton D650 4224) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

39. (光纤熔接机 H1)，生产厂为(黑马(沈阳)通信技术有限公司)，厂址为(辽宁省沈阳市和平区南京南街 1 甲号 1405 室)。(光纤熔接机 H1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(光纤熔接机 H1)的(关键组件)在中国境内生产。(光纤熔接机 H1)的(关键工序)在中国境内完成。

40. (光时域反射仪 DF100Pro-S)，生产厂为(武汉德方瑞达光电科技有限公司)，厂址为(湖北省武汉市东西湖区将军路街办事处金银潭大道 92 号“极地海洋馆商服配套”(A 地块) 3 栋/单元 14 层商 15 号)。(光时域反射仪 DF100Pro-S)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(光时域反射仪 DF100Pro-S)的(关键组件)在中国境内生产。(光时域反射仪 DF100Pro-S)的(关键工序)在中国境内完成。

41. (实训配套设备 定制)，生产厂为(武汉德方瑞达光电科技有限公司)，厂址为(湖北省武汉市东西湖区将军路街办事处金银潭大道 92 号“极地海洋馆商服配套”(A 地块) 3 栋/单元 14 层商 15 号)。(实训配套设备 定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(实训配套设备 定制)的(关键组件)在中国境内生产。(实训配套设备 定制)的(关键工序)在中国境内完成。

.....

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章): 中兴系统技术有限公司

日期: 2026 年 9 月 8 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。