

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 一体化净水设备/MSC-800、遮阳棚/L*B*H=6*5*3、次氯酸钠发生器/XSCL-100、一体化加氯装置/XSJL-0010/2、一体化加药装置/XSJF-0500-0010、原水浊度仪/XSTU-1000、原水电磁流量计/XSM-EFM-100/03-1、滤池超声波液位计/XSM-UWL-005/02-1、清水池投入式液位计/XSM-PWL-005/01-2、出水超声波流量计/XSM-USF-100/02-1、多参数水质在线监测仪/XSMW-8600、中央自动化控制柜/800*600*1600mm、水位传示仪/XSM-PWL-005/01-2、pH计/XSM-PH-014/02、液位测量仪/XSM-PWL-005/01-2、浊度分析仪/XSTU-0100、余氯分析仪/XSM-YL-005/02-01，生产厂为 武汉悉水科技有限公司，厂址为 武汉市汉阳区汉阳大道140号闽东国际城3栋A单元11层1103号。一体化净水设备/MSC-8003/d、遮阳棚/L*B*H=6*5*3、次氯酸钠发生器/XSCL-100、一体化加氯装置/XSJL-0010/2、一体化加药装置/XSJF-0500-0010、原水浊度仪/XSTU-1000、原水电磁流量计/XSM-EFM-100/03-1、滤池超声波液位计/XSM-UWL-005/02-1、清水池投入式液位计/XSM-PWL-005/01-2、出水超声波流量计/XSM-USF-100/02-1、多参数水质在线监测仪/XSMW-8600、中央自动化控制柜/800*600*1600mm、水位传示仪/XSM-PWL-005/01-2、pH计/XSM-PH-014/02、液位测量仪/XSM-PWL-005/01-2、浊度分析仪/XSTU-0100、余氯分析仪/XSM-YL-005/02-01的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。一体化净水设备/MSC-8003/d、遮阳棚/L*B*H=6*5*3、次氯酸钠发生器/XSCL-100、一体化加氯装置/XSJL-0010/2、一体化加药装置/XSJF-0500-0010、原水浊度仪

/XSTU-1000、原水电磁流量计/XSM-EFM-100/03-1、滤池超声波液位计/XSM-UWL-005/02-1、清水池投入式液位计/XSM-PWL-005/01-2、出水超声波流量计/XSM-USF-100/02-1、多参数水质在线监测仪/XSMW-8600、中央自动化控制柜/800*600*1600mm、水位传示仪/XSM-PWL-005/01-2、pH计/XSM-PH-014/02、液位测量仪/XSM-PWL-005/01-2、浊度分析仪/XSTU-0100、余氯分析仪/XSM-YL-005/02-01的（关键组件）在中国境内生产。一体化净水设备/MSCL-8003/d、遮阳棚/L*B*H=6*5*3、次氯酸钠发生器/XSCL-100、一体化加氯装置/XS.JL-0010/2、一体化加药装置/XS.JF-0500-0010、原水浊度仪/XSTU-1000、原水电磁流量计/XSM-EFM-100/03-1、滤池超声波液位计/XSM-UWL-005/02-1、清水池投入式液位计/XSM-PWL-005/01-2、出水超声波流量计/XSM-USF-100/02-1、多参数水质在线监测仪/XSMW-8600、中央自动化控制柜/800*600*1600mm、水位传示仪/XSM-PWL-005/01-2、pH计/XSM-PH-014/02、液位测量仪/XSM-PWL-005/01-2、浊度分析仪/XSTU-0100、余氯分析仪/XSM-YL-005/02-01的（关键工序）在中国境内完成。

2. 蜂窝斜管/ $\phi 30$, $\theta = 60^\circ$, $L=1000\text{mm}$ 、石英砂/ $d=0.9-1.2\text{mm}$ 、粗砂承托层/ $d=2\sim 4\text{mm}$, 生产厂为 河南怡华净化材料有限公司, 厂址为 河南省郑州市巩义市夹津口镇韩沟村 5 组。蜂窝斜管/ $\phi 30$, $\theta = 60^\circ$, $L=1000\text{mm}$ 、石英砂/ $d=0.9-1.2\text{mm}$ 、粗砂承托层/ $d=2\sim 4\text{mm}$ 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。蜂窝斜管/ $\phi 30$, $\theta = 60^\circ$, $L=1000\text{mm}$ 、石英砂/ $d=0.9-1.2\text{mm}$ 、粗砂承托层/ $d=2\sim 4\text{mm}$ 的（关键组件）在中国境内生产。蜂窝斜管/ $\phi 30$, $\theta = 60^\circ$, $L=1000\text{mm}$ 、石英砂/ $d=0.9-1.2\text{mm}$ 、粗砂承托层/ $d=2\sim 4\text{mm}$ 的（关键工序）在中国境内完成。

3. 取样泵/1WZB-12A、反冲洗水泵/EC100-17/2, 生产厂为 浙江大明机电有限公司, 厂址为 浙江省温岭市大溪镇山市杭温路 12 号。取样泵/1WZB-12A、反冲洗水泵/EC100-17/2的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。取样泵

/1WZB-12A、反冲洗水泵/EC100-17/2 的（关键组件）在中国境内生产。取样泵/1WZB-12A、反冲洗水泵/EC100-17/2 的（关键工序）在中国境内完成。

4. 工业交换机/千兆级 24 电口 2 光口，生产厂为 深圳市吉比特通信技术有限公司，厂址为深圳市宝安区福海街道塘尾社区华强时代广场三单元 1801-1807，1812。工业交换机/千兆级 24 电口 2 光口的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。工业交换机/千兆级 24 电口 2 光口的（关键组件）在中国境内生产。工业交换机/千兆级 24 电口 2 光口的（关键工序）在中国境内完成。

5. 回转式鼓风机/ZHSR-100-1220，生产厂为 山东奥鼓机械有限公司，厂址为 山东省济南市章丘区相公庄街道相郝路与东靖路交叉口东 200 米。回转式鼓风机/ZHSR-100-1220 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。回转式鼓风机/ZHSR-100-1220 的（关键组件）在中国境内生产。回转式鼓风机/ZHSR-100-1220 的（关键工序）在中国境内完成。

6. 不间断电源设备/1KVA，生产厂为山埔科技（广东）有限公司，厂址为广州市花都区望亭路 3 号 B 区 2 楼。不间断电源设备/1KVA 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。不间断电源设备/1KVA 的（关键组件）在中国境内生产。不间断电源设备/1KVA 的（关键工序）在中国境内完成。

7. 网线/CAT6、网线/cat6，生产厂为深圳山泽科技有限公司，厂址为 深圳市龙华区民治街道北站社区龙华区数字创新中心（鸿荣源北站中心）B 栋 3601。网线/CAT6、网线/cat6 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。网线/CAT6、网线/cat6 的（关键组件）在中国境内生产。网线/CAT6、网线/cat6 的（关键工序）在中国境内完成。

8. 双法兰手动蝶阀/D341X-10、电动调节蝶阀/D941X-10、管道伸缩器/B2F-10Q、电动开关蝶阀/D941X-10、反冲洗进气电动开关蝶阀/D941X-10、反冲洗进水电动开关蝶阀/D941X-10、反冲洗出水电动开关蝶阀/D941X-10、滤池出水电动调节蝶

阀/D941X-10、絮凝池排泥电动开关蝶阀/D941X-10、闸阀/Z45X-10，生产厂为上海首核阀门有限公司，厂址为上海市松江区新浜镇新绿路 398 号。双法兰手动蝶阀/D341X-10、电动调节蝶阀/D941X-10、管道伸缩器/B2F-10Q、电动开关蝶阀/D941X-10、反冲洗进气电动开关蝶阀/D941X-10、反冲洗进水电动开关蝶阀/D941X-10、反冲洗出水电动开关蝶阀/D941X-10、滤池出水电动调节蝶阀/D941X-10、絮凝池排泥电动开关蝶阀/D941X-10、闸阀/Z45X-10 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。双法兰手动蝶阀/D341X-10、电动调节蝶阀/D941X-10、管道伸缩器/B2F-10Q、电动开关蝶阀/D941X-10、反冲洗进气电动开关蝶阀/D941X-10、反冲洗进水电动开关蝶阀/D941X-10、反冲洗出水电动开关蝶阀/D941X-10、滤池出水电动调节蝶阀/D941X-10、絮凝池排泥电动开关蝶阀/D941X-10、闸阀/Z45X-10 的（关键组件）在中国境内生产。双法兰手动蝶阀/D341X-10、电动调节蝶阀/D941X-10、管道伸缩器/B2F-10Q、电动开关蝶阀/D941X-10、反冲洗进气电动开关蝶阀/D941X-10、反冲洗进水电动开关蝶阀/D941X-10、反冲洗出水电动开关蝶阀/D941X-10、滤池出水电动调节蝶阀/D941X-10、絮凝池排泥电动开关蝶阀/D941X-10、闸阀/Z45X-10 的（关键工序）在中国境内完成。

9. 电力电缆/YJV-0.6/1KV-4*2.5、电力电缆/YJV22-0.6/1KV-3*16、电力电缆/YJV-0.6/1KV-5*10、电力电缆/YJV-0.6/1KV-5*4、电力电缆/YJV-0.6/1KV-5*2.5、电力电缆/YJV-0.6/1KV-4*6、电力电缆/YJV-0.6/1KV-4*2.5、电力电缆/YJV-0.6/1KV-2*1.0、电力电缆/YJV-0.6/1KV-5*2.5、电力电缆/YJV-0.6/1KV-4*2.5、电力电缆/YJV-0.6/1KV-3*2.5、电力电缆/YJV-0.6/1KV-2*1.0、控制电缆/RVV-450/750V-2*1.5、控制电缆/RVVP-450/750V-2*1、控制电缆/RVV-450/750V-3*2.5、控制电缆/RVV-450/750V-2*0.75、控制电缆/RVVP-450/750V-2*0.75，生产厂为沈鹏线缆有

限公司，厂址为 宁晋县贾家口镇贾家口村。电力电缆/YJV-0.6/1KV-4*2.5、电力电缆/YJV22-0.6/1KV-3*16、电力电缆/YJV-0.6/1KV-5*10、电力电缆/YJV-0.6/1KV-5*4、电力电缆/YJV-0.6/1KV-5*2.5、电力电缆/YJV-0.6/1KV-4*6、电力电缆/YJV-0.6/1KV-4*2.5、电力电缆/YJV-0.6/1KV-2*1.0、电力电缆/YJV-0.6/1KV-5*2.5、电力电缆/YJV-0.6/1KV-4*2.5、电力电缆/YJV-0.6/1KV-3*2.5、电力电缆/YJV-0.6/1KV-2*1.0、控制电缆/RVV-450/750V-2*1.5、控制电缆/RVVP-450/750V-2*1、控制电缆/RVV-450/750V-3*2.5、控制电缆/RVV-450/750V-2*0.75、控制电缆/RVVP-450/750V-2*0.75 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。电力电缆/YJV-0.6/1KV-4*2.5、电力电缆/YJV22-0.6/1KV-3*16、电力电缆/YJV-0.6/1KV-5*10、电力电缆/YJV-0.6/1KV-5*4、电力电缆/YJV-0.6/1KV-5*2.5、电力电缆/YJV-0.6/1KV-4*6、电力电缆/YJV-0.6/1KV-4*2.5、电力电缆/YJV-0.6/1KV-2*1.0、电力电缆/YJV-0.6/1KV-5*2.5、电力电缆/YJV-0.6/1KV-4*2.5、电力电缆/YJV-0.6/1KV-3*2.5、电力电缆/YJV-0.6/1KV-2*1.0、控制电缆/RVV-450/750V-2*1.5、控制电缆/RVVP-450/750V-2*1、控制电缆/RVV-450/750V-3*2.5、控制电缆/RVV-450/750V-2*0.75、控制电缆/RVVP-450/750V-2*0.75 的（关键组件）在中国境内生产。电力电缆/YJV-0.6/1KV-4*2.5、电力电缆/YJV22-0.6/1KV-3*16、电力电缆/YJV-0.6/1KV-5*10、电力电缆/YJV-0.6/1KV-5*4、电力电缆/YJV-0.6/1KV-5*2.5、电力电缆/YJV-0.6/1KV-4*6、电力电缆/YJV-0.6/1KV-4*2.5、电力电缆/YJV-0.6/1KV-2*1.0、电力电缆/YJV-0.6/1KV-5*2.5、电力电缆/YJV-0.6/1KV-4*2.5、电力电缆/YJV-0.6/1KV-3*2.5、电力电缆/YJV-0.6/1KV-2*1.0、控制电缆/RVV-450/750V-2*1.5、控制电缆/RVVP-450/750V-2*1、控制电缆/RVV-450/750V-3*2.5、控制电缆/RVVP-450/750V-2*0.75

/RVV-450/750V-2*0.75、控制电缆/RVVP-450/750V-2*0.75 的（关键工序）在中国境内完成。

10. 立杆/3 米立杆，生产厂为 武汉广源欣丰智能科技有限公司，厂址为 湖北省武汉市江岸区大智路 50 号（铺位号为 3-601-22）。立杆/3 米立杆的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。立杆/3 米立杆的（关键组件）在中国境内生产。立杆/3 米立杆的（关键工序）在中国境内完成。

11. 工控机/K6P，生产厂为 深圳市研盛芯控电子技术有限公司，厂址为 深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道平朗路 9 号万国城 A 座 401。工控机/K6P的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。工控机/K6P 的（关键组件）在中国境内生产。工控机/K6P 的（关键工序）在中国境内完成。

12. 加药间管道系统、PVC 管/DN25、PVC 管/DN50，生产厂为 广州广化塑料管道有限公司，厂址为 广州市番禺区南村镇南草堂村鹤溪路 4-1 号全部。加药间管道系统、PVC 管/DN25、PVC 管/DN50的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。加药间管道系统、PVC 管/DN25、PVC 管/DN50 的（关键组件）在中国境内生产。加药间管道系统、PVC 管/DN25、PVC 管/DN50 的（关键工序）在中国境内完成。

13. 浮球开关/5m，生产厂为 乐清市伊莱科电气有限公司，厂址为 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十路 246 号。浮球开关/5m的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。浮球开关/5m 的（关键组件）在中国境内生产。浮球开关/5m 的（关键工序）在中国境内完成。

14. 组态软件/KingSCADA，生产厂为 北京亚控科技发展有限公司，厂址为 北京市海淀区知春路 113 号银网中心 A 座 602 室。组态软件/KingSCADA的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。组态软件/KingSCADA 的（关键组件）在中国境内生产。组态软件/KingSCADA 的（关键工序）在中国境内完成。

15. 键盘鼠标套装/MK120, 生产厂为 深圳市春秋电子科技有限公司, 厂址为 深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区凤凰岗第三工业区 B2401、B2501。键盘鼠标套装/MK120 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。键盘鼠标套装/MK120 的 (关键组件) 在中国境内生产。键盘鼠标套装/MK120 的 (关键工序) 在中国境内完成。

16. 轴流风机/T30, 生产厂为 广州九亚风机设备有限公司, 厂址为 广州市天河区员村二横路 8 号南侧之一 313 房 (仅限办公)。轴流风机/T30 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。轴流风机/T30 的 (关键组件) 在中国境内生产。轴流风机/T30 的 (关键工序) 在中国境内完成。

17. 设备间管道系统、镀锌钢管/DN100、镀锌钢管/DN32、镀锌钢管/DN25、镀锌钢管/DN20、镀锌钢管/DN15、焊接钢管/DN100、钢管/DN150、钢管/DN100、钢管/DN50、钢管/DN200, 生产厂为 天津市津瑜钢铁有限公司, 厂址为 天津市静海县大邱庄镇大邱庄工业区恒通路 3 号。设备间管道系统、镀锌钢管/DN100、镀锌钢管/DN32、镀锌钢管/DN25、镀锌钢管/DN20、镀锌钢管/DN15、焊接钢管/DN100、钢管/DN150、钢管/DN100、钢管/DN50、钢管/DN200 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。设备间管道系统、镀锌钢管/DN100、镀锌钢管/DN32、镀锌钢管/DN25、镀锌钢管/DN20、镀锌钢管/DN15、焊接钢管/DN100、钢管/DN150、钢管/DN100、钢管/DN50、钢管/DN200 的 (关键组件) 在中国境内生产。设备间管道系统、镀锌钢管/DN100、镀锌钢管/DN32、镀锌钢管/DN25、镀锌钢管/DN20、镀锌钢管/DN15、焊接钢管/DN100、钢管/DN150、钢管/DN100、钢管/DN50、钢管/DN200 的 (关键工序) 在中国境内完成。

18. 显示器/46 寸、网络硬盘录像机/NVR16 路、室外型摄像头/IPC322、室内型摄像头/IPC322、室内型半球摄像头/2CD3346WDV3-I、摄像机支架/2205zj, 生产厂为 深圳旭峰威视股份有限公司, 厂址为 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华兴

路富隆特工业园 8 栋 4 层整层。显示器/46 寸、网络硬盘录像机/NVR16 路、室外型摄像头/IPC322、室内型摄像头/IPC322、室内型半球摄像头/2CD3346WDV3-I、摄像机支架/2205zj 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。显示器/46 寸、网络硬盘录像机/NVR16 路、室外型摄像头/IPC322、室内型摄像头/IPC322、室内型半球摄像头/2CD3346WDV3-I、摄像机支架/2205zj的（关键组件）在中国境内生产。显示器/46 寸、网络硬盘录像机/NVR16 路、室外型摄像头/IPC322、室内型摄像头/IPC322、室内型半球摄像头/2CD3346WDV3-I、摄像机支架/2205zj的（关键工序）在中国境内完成。

19. 法兰盘/DN100、法兰盘/DN150、法兰盘/DN200、90° 弯头/DN100、90° 弯头/DN50、90° 弯头/DN200、三通/DN100 $\times$ 100、三通/DN150 $\times$ 100、法兰堵板/DN100、异径三通/DN100 $\times$ 50、槽钢支架/100 $\times$ 50、扁钢支架/40 $\times$ 4，生产厂为河北跃沧管业有限公司，厂址为盐山县盐塔路与北二环交叉口北 100 米路西。法兰盘/DN100、法兰盘/DN150、法兰盘/DN200、90° 弯头/DN100、90° 弯头/DN50、90° 弯头/DN200、三通/DN100 $\times$ 100、三通/DN150 $\times$ 100、法兰堵板/DN100、异径三通/DN100 $\times$ 50、槽钢支架/100 $\times$ 50、扁钢支架/40 $\times$ 4 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。法兰盘/DN100、法兰盘/DN150、法兰盘/DN200、90° 弯头/DN100、90° 弯头/DN50、90° 弯头/DN200、三通/DN100 $\times$ 100、三通/DN150 $\times$ 100、法兰堵板/DN100、异径三通/DN100 $\times$ 50、槽钢支架/100 $\times$ 50、扁钢支架/40 $\times$ 4 的（关键组件）在中国境内生产。法兰盘/DN100、法兰盘/DN150、法兰盘/DN200、90° 弯头/DN100、90° 弯头/DN50、90° 弯头/DN200、三通/DN100 $\times$ 100、三通/DN150 $\times$ 100、法兰堵板/DN100、异径三通/DN100 $\times$ 50、槽钢支架/100 $\times$ 50、扁钢支架/40 $\times$ 4 的（关键工序）在中国境内完成。

20. 电磁阀/ZS1DF13N4F50，生产厂为余姚市三力信电磁阀有限公司，厂址为余姚市虹桥路 9 号。电磁阀/ZS1DF13N4F50，的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规

定比例)。电磁阀/ZS1DF13N4F50，_的(关键组件)在中国境内生产。电磁阀/ZS1DF13N4F50，_的(关键工序)在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章)：武汉悉水科技有限公司

日期：2026 年 7 月 1 日

-
- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 - 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 - 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 - 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 - 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。