

运动场地现状平面图 1:200

设计面积：8676.13m²

注释：本图根据现场测绘完成平面图纸，其中设计范围线以内场地进行拆除现状进行设计。

主要拆除内容：

1.拆除现有3厚塑胶跑道面层。（除足球场外，本图范围内均为塑胶跑道地面）。
2.拆除现状足球场50厚人工草坪。
3.拆除现状乒乓球台共计8个。
4.拆除现状篮球架及单杠等体育器材，双杠，单杠等体育器材设施共计15处。
5.树木移植50棵，树池拆除30个。

冠程设计咨询有限公司
Guancheng Design and Consult Co., Ltd

证书编号：A161012756
公路行业（公路）专业甲级
公路行业（特长隧道）专业甲级
公路行业（特大桥梁）专业甲级
公路行业（交通工程）专业乙级
证书编号：A261009077
建筑行业（建筑工程）专业甲级
建筑行业（人防工程）专业乙级
风景园林专项乙级
市政行业（道路工程）专业甲级
市政行业（排水工程）专业甲级
市政行业乙级　水利行业丙级
环境工程(水污染防治工程)甲级
环境工程(固体废物处理处置工程) 乙级
电力行业(送电工程、变电工程)专业丙级
农林行业(农业综合开发生态工程、畜牧工程) 专业乙级

◇ 签署 Signature

项目负责人	陈涛	陈涛
专业负责人	陈涛	陈涛
审定	王吉	
审核	吴晨鹏	
校对	陈涛	陈涛
设计	蒋XX	

◇ 工程名称 Project

西安市庆安小学操场提升改造

◇ 子项名称 Sub Item

西安市庆安小学操场提升改造设计

◇ 图纸名称 Title

运动场地现状平面图

工程号	2025-02-20	阶段	施工图
专业	建筑	图号	JZ-01
比例	1:200	日期	2025.02

◇ 会签 Joint Check up

总图		暖通
规划		电气
建筑		园林
结构		给排水
给排水		

◇ 单位出图章 Company Seal