

附件：图纸未能体现的见下图
























1#楼前现状




1#2#楼之间现状




(6) 台阶拆除示意图







新旧台阶剖面图



红色为原有台阶，绿色是新做台阶



红色阴影部分是拆除部分



绿色阴影部分为新做C25混凝土台阶
表面18厚1:2.5水泥砂浆压光